

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing
CVR:	38791435
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 13-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Utætte gyllebeholdere: Ejer skal til kommunen indsende dokumentation for, at skader er/bliver udbedret.
- Dyreholdet oplyst af ejer ved tilsynet giver ikke anledning til bemærkninger.
 - Ejendommen bør dog miljøgodkendes efter m2 produktionsareal (§16a-miljøgodkendelse), da der i 2021/2022 og 2020/2021 har været flere søer, end ejendommen er godkendt til.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
20-12-2022	Indskærpelse, Miljø	Der er givet indskærpelse om tømning og reparation af 2 gylletanke. Den ene tank er repareret og den anden tank er taget ud fra drift indtil den bliver kontrolleret igen.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Revurdering af kap. 5 miljøgodkendelse
Godkendelsesdato	08-03-2021
Sidste tilladelse	27-10-2016
Tilladte dyreenheder	364,57
Udnyttelse af godkendelse	Miljøgodkendelse fra 1991 (kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven) er revurderet i 2021.
Staldtype	- Fuldspaltegulv - Delvis spaltegulv
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - De to gylletanke nærmest staldanlægget skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger er åbne, da der ved tilsynet sker reparation af gyllebeholderne. Gyllebeholderne er ikke anvendt til husdyrgødning.
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsetningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring ved søer.
Antal stipladser	Ifølge ejer: 1.600 stipladser.
Vilkår om beplantning	Intet krav ift. beplantning.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale.

	- Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsetningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-mål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Indsendt ved tilsynet:</u> - Kontrolplan for 2023. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> - Fodring: Fasefodring. - Årlig miljømål: skal indsendes til kommunen. - Fodring: Der anvendes fasefodring. - Støv: Der anvendes vådfodring.
--	--

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.600	109,37	27-10-2016
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.600	255,20	27-10-2016

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.600	109,1	2.816,0	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	1.600	254,6	6.384,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR.-register 11-10-2024:</u> 1.680 søer, gylte og orner og 300 smågrise. <u>Gødningsregnskab:</u> - 2022/2023: 1.600 årssøer. - 2021/2022: 1.626 årssøer. - 2020/2021: 1.646 årssøer. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> ca. 1.600 årssøer. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet oplyst af ejer giver ikke anledning til bemærkninger. Ejendommen bør dog miljøgodkendes efter m2 produktionsareal (§16a-miljøgodkendelse), da der i 2021/2022 og 2020/2021 har været flere søer, end ejendommen er godkendt til.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2000	130	10	0	Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Byggedato	Kontrol-Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder Muleby-beholder (syd-vest).	01-01-1986	07-11-2024	10	755	3.020	Teltdug	Beholderkontrol 07-11-2024 med bemærkning: Kabel i hul nr.1 og 2 og 3 og 4 og 5 udskiftes med nye kabler Kabel i Hul nr.11 og 12 og 14 er sprunget og skal repareres. Tanken er utæt og skal repareres mellem banket og element/ bundpladen. Afskalning på element nr.22 og 42 skal repareres. Der skal laves vedligeholdelse af låsene i nødvendig omfang.
Gyllebeholder Agri tank (tank nord)	01-01-1990	12-12-2022	10	755	3.020	Teltdug	Beholderkontrol 12-12-2022: Tanken er utæt mellem banket og element. Tanken skal tømmes og rengøres så man kan se om der er skader på bundplanen.
Gyllebeholder Lundsby tank. (tank øst)	01-01-2005	12-12-2022	10	750	3.000	Flydelag	Beholderen er kontrolleret 12-12-2022
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.302		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987			0	40	Fast låg	

Fortank t. gyllebeh.	01-01-1988		0	40	Fast låg	
----------------------	------------	--	---	----	----------	--

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle flyttes væk fra ejendommen til egne/lejede gyllebeholdere eller afsættes til andre landbrug.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Regnvandsbassin nord for gyllebeholdere er ved tilsynet ikke omfattet af §3-beskyttelse. Hvis regnvandsbassinet bliver omfattet af §3, er der krav om alarm på gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.020 fra 1986 (Muleby, sydvest). Anvendes ikke, da tanken pt. er utæt. Beholderkontrol 2024: - Kabler i hul 1-5 skal udskiftes. - Kabler i hul 11, 12 og 14 skal repareres. - Tanken er utæt og skal repareres mellem banket og element/bundpladen. - Afskalning på element nr.22 og 42 skal repareres. <u>Ved tilsynet:</u> - Der udføres udskiftning/rep. af kabler af firma. - o Ifølge firma udfører de også rep. af afskalninger på elementer. - Ifølge ejer kommer der et andet firma og rengør/reparerer banket/bundplade. <u>Vurdering:</u> Ejer skal indsende dokumentation for, at skader er/bliver udbedret. Skader skal være udbedret inden 31-07-2025.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.020 m3. (Agri-tank, nordvest). Anvendes ikke ved tilsynet. Beholderkontrol 2022: - Utæt beholder mellem banket og element. - Tanken skal tømmes/rengøres, så man kan se, om der er skader på bundpladen. <u>Ved tilsynet:</u> Ifølge ejer kommer der et firma og rengør/reparerer banket/bundplade. <u>Vurdering:</u> Ejer skal indsende dokumentation for, at bliver banket/bundplade bliver repareret.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. (Lundsby, øst) - Beholderkontrol sidst udført i 2022.

	- Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok - omrørt i forbindelse med flytning af gylle.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.190 m ³ ved Flytkær 14B. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Flydelag: Tilført gylle i dage op til tilsynet. Flydelag bliver etableret.
Modtages der husdyrgødning	Nej. Gylle afsættes/flyttes væk fra ejendommen.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Flytkær 14B		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	138059	Tank	01-5023	2003	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2043
		Tank		1966	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	
		Tank		1966	Mineralske olieprodukter	1.600	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2003 står på fast bund. Nedgravede, afblændede tanke: Placering er ukendt.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står opbevaret på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. - Udfører ikke markarbejde selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Attenagrevej 1:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1560): 110.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Flytkær 14b:</u>

	Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1486): 48.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til fortank. - Vaskepladsen anvendes til vask vedrørende Attenagrevej 9 og Ølstrupvej 27.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft/sø nord for stalde.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret regnvandsbassin øst for stalde. Regnvandsbassinet tilføres vand fra Attenagrevej 9. Der tilføres ikke regnvand fra Attenagrevej 1.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr afhentes fra plads ved foderfabrik.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald fra virksomheden skal sorteres: pap/papir for sig, plast for sig osv. Virksomheden er tilmeldt adgang til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	01-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.