



Køge Billeje

Foldagervej 1

4623 Lille-Skensved

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - Køge Billeje, Foldagervej 1, 4623 Lille-Skensved

Virksomhedens navn	Køge Billeje
Virksomhedens adresse	Foldagervej 1, 4623 Lille-Skensved
CVR nummer	34923760
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	23.11.2020
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn

	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
08-12-2020	Indskærpelser	Det indskærpes, at samtlige bilvaskekemikalier og andre flydende kemikalier der opbevares på/ved den indendørs vaskeplads, skal opbevares på spildbakke, eller tilsvarende, således at evt. spild ikke kan afledes til kloakken. Spildbakker skal kunne rumme indholdet af den største beholder der står på dem. Dokumentation skal være i form af fotos.	Meddelt
05-02-2019	Henstillinger	I skal sende en liste over alle de vaskekemikalier der anvendes til bilvask og afledes med spildevandet, samt 16-punkts sikkerhedsdatablade for produkterne. Dette med henblik på kontrol af, om produkterne overholder krav om miljøvenlighed i henhold til spildevandstilladelsen og tilslutningsvejledningen.	Efterkommet
05-02-2019	Henstillinger	Samtlige bilvaskekemikalier der opbevares i vaskeplads-hallen, skal opbevares på spildbakke, eller tilsvarende, således at evt. spild ikke kan afledes til kloakken. Spildbakker skal kunne rumme indholdet af den største beholder der står på dem. Dokumentation skal være i form af fotos.	Efterkommet

Tilsynet omfattede	Indendørs bilvaskeplads
Jordforurening	Tilsynet var digitalt og det kunne derfor ikke kontrolleres.
Konklusioner på egenkontrol	Ikke kontrolleret som del af tilsynet.