



Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Miljøtilsynsrapporten indeholder de oplysninger, der skal offentliggøres efter hvert fysisk tilsyn på udvalgte virksomheder/husdyrbrug, jf. § 11, stk. 1, nr. 1-8, i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

| | |
|------------------------|---|
| Tilsynsdato: | 06.03.2020 |
| Tilsynstype: | Tilsyn, basis |
| Tilsynsførende: | Dorthe Jørstad |
| Tlf.: | 7253 2136 |
| E-mail: | dojoe@fmk.dk |
| Titel: | Ingeniør og sagsbehandler i Miljøafdelingen |
| Koncern: | By, Land og Kultur |

Virksomhedsoplysninger

| | |
|-------------------------------------|--|
| Faaborg Undervognscenter ApS | |
| Smedemestervej 22, 5600 Faaborg | |
| CVR-nr.: | 29387877 |
| P-nr.: | 1012039669 |
| CHR-nr.: | |
| Listepunkt: A52: | Overfladebeh. Lak/farveforbrug <6kg/time <i>Beskrivelse: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede ud-sugningskapacitet fra anlægget er mindre end 10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end 6 kg pr. time, bortset fra anlæg der er omfattet af J 104. (A203).</i> |

Konklusioner på tilsynet

| | |
|---|---|
| Er der konstateret jordforurening? | Vi observerede ikke tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet |
| Er der meddelt påbud eller indskærpelser? | Nej |
| Konklusion på indberetning om egenkontrol | Ikke relevant |
| Hvad er der ført tilsyn med? | De samlede miljøforhold |