

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Tilsynsdato</b>            | 26.02.2020                              |
| <b>Tilsynstype</b>            | Prioriteret tilsyn                      |
| <b>CVR-nummer</b>             | 32091008                                |
| <b>P-nummer</b>               | 1015185208                              |
| <b>Virksomhed</b>             | A/S Inventarsnedkeriet                  |
| <b>Adresse</b>                | Rudolfgårdsvej 17                       |
| <b>Postnummer og by</b>       | 8260 Viby J.                            |
| <b>Telefon</b>                | 8628 2888                               |
| <b>Mobil</b>                  |   |
| <b>e-mail</b>                 | jl@insn.dk                              |
| <b>Branchekode</b>            | E52: Savværk,møbelfab.og maskinsnedkeri |
| <b>Biaktiviteter</b>          |   |
| <b>Opstartsdato</b>           | 01.04.2009                              |
| <b>Tilstede ved tilsynet:</b> |   |
| <b>Virksomheden</b>           | Værkfører Tine                          |
| <b>Aarhus Kommune</b>         | Mette Noe-Nygaard Rasmussen             |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar   |
|--------------------------------|--|
| Anden miljørelevant lovgivning |  |
| Afsluttende bemærkninger       | <p>Udsug på overfræsnings maskiner og såkaldte kikse maskiner Lamel-fræser har et påsat timer så det kun kører 15 minutter ad gangen. Måske er der tændt for udsuget ca. 25-30 % af tiden i løbet af arbejdsdagen. Udsuget er ikke koblet på eksisterende posefilteranlæg men sendes dog ud samme sted og opsamles i den store container til træstøv.</p> <p>Ved tilsynet blev der udleveret et udprint fra tank oversigt i OIS. Der er registreret 5 tank anlæg på adressen. Virksomheden er kun bekendt med at der findes 1 tank på adressen som er anlægsnummer 5. Tanken fra 2002 er således ikke sløjfet. Hvis den ikke benyttes, kan man vælge at sløjfe den eller fjerne den.</p> <p>Der kan være tale om dobbelt registreringer i OIS. Virksomheder og Jord har ikke noget miljømæssigt problem med tank registreringerne eller den eksisterende tank på adressen.</p> <p>Anlægsnr.: 5<br/>           Adresse: Rudolfgårdsvej 17 (vejkode: 6803), 8260 Viby J<br/>           Beliggende på matrikel 9bu<br/>           Beliggenhed (kvalitet): Usikker<br/>           Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift<br/>           Etableringsår: 2002 Størrelsesklasse: 1<br/>           Placering: Nedgravet/underjordisk Fabrikationsnr.: 122697<br/>           Typegodkendelsesnr.: 01-4103 Størrelse: 5900 L<br/>           Indhold: Fyringsgasolie Fabrikationsår: 2002<br/>           Materiale: Stål</p> <p>I OIS er registreret følgende tanke.<br/>           Anlæg 1:<br/>           Etablering 1972</p> |

| Kontrolpunkt                 | Tilsynskommentar  |
|------------------------------|---|
|                              | <p>Placering: nedgravet<br/> Driftsstatus: i drift<br/> Størrelsesklasse 2: 6000-100000 liter</p> <p>Anlæg nr 2<br/> Etablering 2002<br/> Placering nedgravet<br/> I drift<br/> Størrelses klasse 1: op til 6000 L</p> <p>Anlæg 3:<br/> Etablering: 1970<br/> Placering: nedgravet<br/> Størrelses klasse 2: 6000-100000</p> <p>Her via dette link kan virksomheden selv rette og indberette ændringer i forhold til olietanke på virksomheden.<br/> <a href="https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/har-du-en-erhvervsolietank/">https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/har-du-en-erhvervsolietank/</a></p> <p>Virksomheden kan eventuelt tage kontakt til Jordgruppen hos Teknik og Miljø på tlf. 89 40 25 53 eller via mail til jord@mtm.aarhus.dk</p> |
| Opfølgning fra sidste tilsyn | Der var ikke nogen punkter at følge op på fra sidste tilsyn.  |
| Egenkontrol                  | Der indsamles kvitteringer m.m.   |
| Miljøledelse og systematik   | Virksomheden er ikke certificeret.  |

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kort beskrivelse  | <p>Virksomheden fremstiller inventar – f.eks. til banker, apoteker m.m. Virksomheden er ordreproducerende.</p> <p>Der sker forarbejdning af spånplader/MDF-plader og der pålimes kantfolie. Produkterne overfladebehandles i sprøjtekabine med syrehærdende lakker.</p> <p>Bebygget areal: 1.500 m<sup>2</sup><br/> Produktionsareal: 1.000 m<sup>2</sup><br/> Lager og kontor: 500 m<sup>2</sup></p> |
| Produktionsareal: | 1.000 m <sup>2</sup>  |
| Antal ansatte     | I produktionen er der beskæftiget 9 personer.   |

## Planforhold

|             |   |
|-------------|---|
| Planforhold | I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område: 12.11.03 ER, som er udlagt til erhvervsformål. Ejendommen grænser dog op til et område med boliger. |
|-------------|---|

## Driftstid

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Hverdage           | kl. 07:00-15:45 |
| Lørdage            | kl.             |
| Søn- og helligdage | kl.             |

## Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Råvarer      | Træ: Ca. 10 m <sup>3</sup><br>Plader (spån/MDF) : Ca. 4.000 m <sup>2</sup><br>Lak: Ca. 1000 l<br>Lim, P.V.A: Ca. 600 l<br><br>Råvare opbevares på tæt beton indendørs uden afløb til kloak. |

## STØJ

| Kontrolpunkt               | Tilsynskommentar   |
|----------------------------|--|
| Afstand til nærmeste bolig | Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 20 meter.   |
| Væsentlige støjkloder      | Virksomhedens væsentligste støjkloder er <ul style="list-style-type: none"><li>• Ventilationsanlæg med posefilteranlæg og spåncontainer</li><li>• Kompressor (indendørs)</li><li>• Til- og frakørsel af lastbiler</li></ul> Træbearbejdende maskiner, herunder save og CNC-fræser samt sprøjtemalekabine og tørrerum.  |
| Vurdering af støj          | Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde, men ejendommen grænser netop op til et boligområde.<br><br>Ventilation/afkast er etableret med støjdemping. Lukket spåncontainer tømmes i dagtimerne. Til- og frakørsel sker i dagtimerne.<br><br>Virksomheden grænser op til et område med åben/lav bebyggelse hvor støjgrænserne er 45/40/30 dB(A) for henholdsvis dag-/aften-/nat-perioden. I natperioden må støjens maksimal-værdi ikke overstige 50 dB(A). I forhold til det omkringliggende erhverv er støjgrænsen 60 dB(A) i hele døgnet. Støjgrænserne skal overholdes i skel ved naboen. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
|              | <p>Lyddæmpningskuret omkring udsugspumperne på taget ind mod naboen er etableret.</p> <p>Det er internt i virksomheden blevet indskærpet, at udsugningen kun må køre i det omfang, det er nødvendigt.</p> <p>Det betyder at udsugningen ikke længere køre hele dagen, og den tændes punktvis efter behov.</p> <p>Desuden bliver al udsugning slukket i vore pauser som er fra 9 – 9:20 og 12 – 12:25.</p> <p>Al udsug fra store maskiner er nu automatiseret så det kun køre når maskinerne er i brug.</p> <p>Samlet er lydbilledet noget anderledes i dag end før ændringerne.</p> |

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar   |
|----------------|--|
| Luftemissioner | <p>Der er fælles opsamling af spåner fra de to posefilteranlæg i en lukket container.</p> <p>1: Punktudsug fra håndmaskiner<br/>Afkast: Over tag<br/>Filter: Grovfilter</p> <p>2: Punktudsug fra store maskiner og CNC (træstøv og –spåner)<br/>Afkast: Over tag<br/>Filter: Posefilter</p> <p>3: Punktudsug fra små maskiner (træstøv og –spåner)<br/>Afkast: Over tag<br/>Filter: Posefilter</p> <p>4: Lakrum/tørrerum<br/>Afkast: Over tag<br/>Filter: Paintstopfilter (Andrefilter)</p> <p>Varmegenvindingsanlæg</p> <p>Punktudsug på overfræsnings maskiner og såkaldte kikse maskiner<br/>Lamelfræser har et påsat timer så det kun kører 15 minutter ad gangen. Måske er der tændt for udsuget ca. 25-30 % af tiden i løbet af arbejdsdagen. Udsuget er ikke koblet på eksisterende posefilteranlæg men sendes dog ud samme sted og opsamles i den store container til træstøv.</p> |
| Rumopvarmning  | <p>Virksomheden opvarmes nu af fjernvarme. den gamle nedgravede fyringsolie tank forefindes stadig på virksomheden og skal sløjfes med hvad der dertil høre.</p> <p>Der er etableret varmeveksler på udsugning til lakrum/tørrerum.</p>  |

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar   |
|----------------|--|
| VOC-emissioner | <p>Overfladebehandlingsanlæg:<br/>Max. forbrug af maling/lak pr. time: ca. 8 liter.<br/>Forbrug af maling/lak er ca. 1000 liter/år (syrehærdende).<br/>Afkasthøjde: Ca. 7-8 m, afkastdiameter ca. 30 – 40 cm.</p> <p>Der vil i 2013 blive kørt forsøg med vandbaserede farver og lakker. Dette med henblik på at substituere de syrehærdende lakker. Efter forsøgene er det blevet klart at de vandbaserede lakker og farver ikke er gode nok. Det skal nævnes at der ikke males i samme omfang som før fordi der ikke er samme efterspørgsel på malet inventar. Der er derfor ikke længere ansat en maler. forbruget af maling og lak er derfor halveret.</p> |

## LUGT

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                 |
|--------------|--|
| Lugt         | Virksomheden er ikke kilde til nævneværdig lugt. |

## SPILDEVAND

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                      |
|----------------------|---|
| Spildevandsudledning | Virksomheden udleder udelukkende sanitært spildevand. |

## Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar               |
|----------------------|--------------------------------|
| Olie- og benzinudsk. | Der er ingen benzinudskillere. |

## Sandfang

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar       |
|--------------|------------------------|
| Sandfang     | Der er ingen sandfang. |

## AFFALD

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar   |
|----------------|--|
| Farligt affald | <p>Batterier<br/>Meget lidt<br/>Løst<br/>Kører selv<br/>Genbrugsstationen</p> <p>Lysstofrør<br/>Meget lidt<br/>Løst<br/>Kører selv<br/>Genbrugsstationen</p> <p>Lakrester<br/>Meget lidt<br/>Originalemballage<br/>Kører selv<br/>Genbrugsstationen</p>  |
| Øvrigt affald  | <p>Dagrenovation (uhygiejnisk) + brændbart affald<br/>Opbevares: VIP-container<br/>Transportør: M. Larsen<br/>Modtager: Affaldsforbrændingen i Lisbjerg</p> <p>Metal<br/>Opbevaring: Løst<br/>Transportør: Kører selv<br/>Modtager: Genbrugsstationen</p> <p>Træspåner (småt brændbart)<br/>Opbevaring: Lukket container<br/>Transportør: M. Larsen<br/>Modtager: Affaldsforbrændingen i Lisbjerg</p> <p>Tørfilter samt pap og papir bortskaffes som brændbart affald.</p> |

## Fritagelser - farligt affald

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|------------------|
| Kræves der ansøgning om fritagelse | Nej              |

## Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar  |
|---------------------------|---|
| Olietanke                 | <p>Ved tilsynet blev der udleveret et udprint fra tank oversigt i OIS. Der er registreret 5 tank anlæg på adressen. Virksomheden er kun bekendt med at der findes 1 tank på adressen som er anlægsnummer 5. Tanken fra 2002 er således ikke sløjfet. Hvis den ikke benyttes, kan man vælge at sløjfe den eller fjerne den.</p> <p>Der kan være tale om dobbelt registreringer i OIS. Virksomheder og Jord har ikke noget miljømæssigt problem med tank registreringerne eller den eksisterende tank på adressen.</p> <p>Anlægsnr.: 5<br/>Adresse: Rudolfgårdsvej 17 (vejkode: 6803), 8260 Viby J<br/>Beliggende på matrikel 9bu<br/>Beliggenhed (kvalitet): Usikker<br/>Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift<br/>Etableringsår: 2002 Størrelsesklasse: 1<br/>Placering: Nedgravet/underjordisk Fabrikationsnr.: 122697<br/>Typegodkendelsesnr.: 01-4103 Størrelse: 5900 L<br/>Indhold: Fyringsgasolie Fabrikationsår: 2002<br/>Materiale: Stål</p> <p>Her via dette link kan virksomheden selv rette og indberette ændringer i forhold til olietanke på virksomheden.<br/><a href="https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/har-du-en-erhvervsolietank/">https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/har-du-en-erhvervsolietank/</a><br/>Virksomheden kan eventuelt tage kontakt til Jordgruppen hos Teknik og Miljø på tlf. 89 40 25 53 eller via mail til <a href="mailto:jord@mtm.aarhus.dk">jord@mtm.aarhus.dk</a></p> |
| Rørføringer til olietanke | Type kendes ikke. Tankene er ikke i brug.   |



## Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

## Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

## Jord- og grundvandsbeskyttelse.

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar   |
|---------------------------------------|--|
| Opbevaring af flydende farligt affald | Farligt affald opbevares indendørs, hvor der er tæt betongulv og uden mulighed for afledning til kloak.  |
| Opbevaring af flydende råvarer        | Råvarer opbevares indendørs, hvor der er tæt betongulv og uden mulighed for afledning til kloak.   |
| Påfyldningsplads for brændstof        | Ingen.   |
| Belægninger                           | Gulvarealer, hvor evt. spild af olier eller kemikalier kan forekomme, vurderes at være i fin stand og tætte.   |
| Jordforurening                        | Virksomheden er etableret med betongulv i værkstedshallen. Der er ikke opbevaring af farligt affald udendørs. Råvare opbevares indendørs på beton.<br><br>Ejendommen er 7. november 2006 kortlagt på vidensniveau 1. |

Tilsynet er udført af:

**Mette Noe-Nygaard Rasmussen**  
Biolog

tlf: 89 40 45 38  
e-mail: mnnr@aarhus.dk