

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	19.10.2016
CVR-nummer	32553087
P-nummer	1015602445
Virksomhed	CrashPoint A/S
Adresse	Robert Fultons Vej 20
Postnummer og by	8200 Aarhus N
Telefon	50 99 49 70
e-mail	cn@crashpoint.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Opstartsdato	20.10.2009
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Claus Nielsen og Frank Madsen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ingen
Afsluttende bemærkninger	I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret forhold, der har givet anledning til miljømæssige henstillinger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Oplysninger omkring udendørs spillevand fra bilvask er belyst med spildevandskort over ejendommen. Risten ved indgangspartiet afleder vand til spildevandsledningen. Vask af biler sker i mindre omfang.
Egenkontrol	Ingen, ud over årsrapporter fra affaldsfirmaer.
Miljøledelse og systematik	Ingen. Virksomheden gemmer årsrapporter fra affaldsmottagere.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden er et skadecenter, der udfører skadereparationer af alle biler uanset model, dog hovedsagelig Tesla.</p> <p>Virksomheden samarbejder med alle forsikringsselskaber, så godkendelser af skader går nemt og hurtigt. På alle mindre skader benyttes fototaksering. Der er plade- og malerværksted under samme tag, hvor der foretages service og reparation. Der foretages sjældent reparation af motor.</p> <p>Virksomhedens maskinpark og -anlæg</p> <p>11 lifte</p> <p>1 kompressor, der er placeret indendørs</p>
------------------	---

	7 højdeløftere 1 dækmaskine 1 afbalanceringsmaskine 1 stk. CO2 svejseapparat 2 autolakeringskabiner/tørrekabiner Diverse håndværktøj
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 20 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i rammeområde 141001ER, der er udlagt til erhvervsområde. Området kan anvendes til virksomheder inden for virksomhedsklasse 2 - 6.
-------------	--

Driftstid

Hverdage kl. 7.30-16.30
 Lørdage kl.
 Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Diverse råvarer til maling, lakering og pladearbejde. Væsker står på riste med spildbakke under. Der anvendes hovedsagelig vandbaseret maling.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er ca. 800 m til nærmeste boligområde.
Væsentlige støjkloder	Støj fra til og frakørsel af biler, dog ikke fra Tesla. Støjdæmpet ud-sugningsanlæg.
Vurdering af støj	Der er på tilsynstidspunktet ikke konstateret væsentlige støjgener.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er etableret udsugning med filter fra lakerings- og malerkabinnerne ca. 20 m over terræn. Fra blanderum ca. 2 m over terræn. Fra sliberum ca. 2 m over tag med cyclon. Samt udstødningssgas ca. 2 m over tag. Der anvendes hovedsagelig vandbaserede lakker.
Luft (auto)	Se luftemissioner.
Rumopvarmning	Der opvarmes med olie. Virksomheden overgår til fjernvarme eller gas i løbet af et par år.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ingen bemærkninger.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er på tilsynstidspunktet ikke konstateret væsentlige lugtgener.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende rensningsanlæg	EGÅ
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Skejby (EGÅ)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden har ingen vaskehal. Der vaskes minimalt på forpladsen, hvor vaskevandet går til spildevandsledning. Der er etableret 2 gulv afløb på værkstederne. Dog ingen oplag af olieprodukter eller spild herfra.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Ingen
Tømning / kontrol af udskillere	Ikke relevant

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ingen
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden har farligt affald i form af mindre mængde spildolie, som oplagres i dobbeltvægget tank, få oliefiltre samt fortynder. Farligt affald afleveres til ABAS. Andet farligt affald end spildolie står på riste med opsamlingsbakke.
Øvrigt affald	Autoruder køres til modtagestationen. Øvrigt andet affald sorteres i containere og afleveres til HCS.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Ikke relevant

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Fyringsolietank, nedgravet, på 4.000 l fra 1984 er registreret i BBR. Såfremt tanken sløjfes er det vigtigt, at få registreret oplysninger i BBR/OIS. Det påtænkes, at sløjfe tanken i 2017.
Rørføringer til olietanke	

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevares indendørs på riste med spildbakke.
Opbevaring af flydende råvarer	Opbevares indendørs på riste med spildbakke.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen
Belægninger	Blanding af sf sten, asfalt og beton. Indendørs på værkstedet beton med epoxy.
Jordforurening	Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret forhold, der giver anledning til jordforurening.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
Miljøtekniker

tlf.: 8940 4022
e-mail: lbri@aarhus.dk