

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Miljøbeskyttelse

DK Beton A/S  
Bastionsvej 3  
2300 KØBENHAVN S

17-11-2016

Sagsnr.  
2016-0035070

Dokumentnr.  
2016-0035070-2

**Miljøtilsyn November 2016**

Center for Miljøbeskyttelse har den 3. november 2016 været på miljøtilsyn

Virksomhedsnavn:	DK Beton A/S
Adresse:	Bastionvej 3
CVR nr. / P nr.	29189137/ 1007935362
Deltagere:	Henrik Aakilde, DK Beton Tina Ginty, Center for Miljøbeskyttelse Lars Klinge, Center for Miljøbeskyttelse
Virksomheden er:	Miljøgodkendt virksomhed (omfattet af miljøgodkendelse af oktober 2015)
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelse samt fysisk tilsyn på virksomheden
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Virksomheden noterer sig forhold vedrørende egenkontrol, men har det ikke samlet på nuværende tidspunkt. Center for Miljøbeskyttelse fremsender skabelon til egenkontrolskema så det kan dokumenteres fremadrettet.
Konklusion på tilsynet:	<b>Ved tilsynet blev det aftalt at der skulle strammes op på dokumentationen af egenkontrollen, <i>Vilkår 35</i>. Forslag til skema fremsendt i forbindelse med denne rapport. I øvrigt et veldrevet nyt anlæg der lever fuldt op til standarderne!</b>

**Forurenende Virksomhed**

Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

Telefon  
2031 0176

E-mail  
ES2I@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

**Brugerbetaling på miljøområdet**

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 463 af d. 21/5 2007

**Miljørisikovurdering af virksomheden**

Virksomheden skal vurderes efter den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>2</sup>, hvor der stilles krav om vurdering af tilsynspligtige virksomheder på baggrund af virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening. Miljørisikovurderingen ligger til grund for bestemmelse af den fremtidige tilsynsfrekvens.

**Offentliggørelse af tilsynsrapporten**

Denne rapport offentliggøres jf. § 11 i tilsynsbekendtgørelsen, senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital MiljøAdministration, <https://dma.mst.dk/>.

Med venlig hilsen



Lars Klinge  
Miljøsagsbehandler

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 497 af d. 15/5 2013

## Baggrundsnotat

---

På tilsynet hos DK Beton d. 3. november 2016 blev følgende gennemgået:

### Indretning og drift

#### *Vilkår 1 - 6:*

- <sup>1)</sup> Rapport om klimasikring fremsendt den 20. september 2016, Godkendt
- <sup>3)</sup> Vilkår udgår
- <sup>5)</sup> Driftsinstruks til tankbilchaufførerne med Dansk tekst opsat.
  
- Øvrige vilkår blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger

### Luftforurening

#### *Vilkår 7 - 8:*

- <sup>7)</sup> Dokumentation for at emissionen af total støv er mindre end 10 miljøgodkendelse/Nm<sup>3</sup> skal fremsendes til Center for Miljøbeskyttelse.
- <sup>8)</sup> Vilkår udgår

### Spildevand (processvand)

#### *Vilkår 9 - 13:*

**Alle vilkår udgår**, idet al vand til vask genbruges og benyttes i produktionen på virksomheden. Når det regner, tjener det meste af pladsen som opsamling af regnvand. Vandet løber så ud til forskellige brønde hvori der sidder pumper, der sørger for at vandet forsvinder fra pladsen. Vandet havner i slamkaret hvor en pumpe, pumper det videre til den store vandbeholder hvor vandet bruges til at blande med. Chaufførerne bruger det samme vand til at skylle biler med og lægger vaskevandet retur til slamkaret. Det resulterende slam (uhærdet beton) bortskaffes jf. vilkår 20 til Sten & Grus.

- Se billedmateriale bilag 1 samt skitse i bilag 2.
- Forholdene blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger

#### **Forurenende Virksomhed**

Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

Mobil  
2031 0176

E-mail  
ES21@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

## Støj

### Vilkår 14:

- Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger. Der har ikke været nogen klager.

## Affald

### Vilkår 15 - 20:

- <sup>15)</sup> Der er koste tilstede på pladsen – alt OK
- <sup>16)</sup> Opsugningsmateriale, kattegrus tilstede – til dato ingen uheld.
- <sup>17)</sup> Opsamlingsbakker samt specialdesignede beholdere er til stede. Eventuelle spilmængder aftages af Smoka.
- <sup>19)</sup> Farligt affald opbevares i emballager med tydelig markering af indhold, mindre mængder, aftages af Smoka.
- <sup>20)</sup> Uhærdet beton fra intern genanvendelse af procesvand bortskaffes til genanvendelse hos Sten & Grus, som er nabo til DK Beton.
  
- Vilkår 20 udgår

## Jord, grundvand og overfladevand

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?	Ja / Nej <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

### Vilkår 21 - 28:

- <sup>21)</sup> Dobbeltvæggede tanke blev observeret på det fysiske tilsyn.
- <sup>23)</sup> Den udelukkende indendørs oplagsplads for tilsætnings- og hjælpestoffer er korrekt indrettet således at eventuelt spild kan samles op og genanvendes.
  
- Øvrige forhold blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger

## Driftsforstyrrelser og uheld

### Vilkår 29 - 30:

- Forholdene blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

### Virksomhedens egenkontrol:

*Vilkår 31 - 34:*

- Forholdet blev gennemgået – for flere af vilkårene gælder det at frekvensen for egenkontrol er hyppigere end hvad kravene er i miljøgodkendelsen for virksomheden – f.eks. kontrolleres vilkår 32 dagligt. Virksomheden dokumenterer dog ikke resultater af deres egenkontrollen.
- <sup>33)</sup> Der skal fremover kontrolleres for revnedannelser i gruber, opsamlingskar og tættebelægninger
- Vilkår 34 udgår

### Driftsjournal

*Vilkår 35:*

- Forholdene blev gennemgået og tilsynet gav anledning til at Center for Miljøbeskyttelse snarest muligt fremsender et forslag til udseende på en driftsjournal, således at virksomheden i fremtiden kan dokumentere deres egenkontrol.

Med venlig hilsen




Lars Klinge  
Miljøsagsbehandler

## BILAG 1, Anlæg til genanvendelse af vaskevand



Figur 1, Slamkar



Figur 2, Slamkar med slam til genanvendelse



Figur 3, Stor vandtank (420 m3)

**BILAG 2, Skitse.** Anlæg til genanvendelse af vaske- og regnvand på virksomheden. *Al vand recirkuleres og genanvendes til produktion af cement.*

