

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 17-09-2019 på ejendommen:

Bjørsløvvej 11
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Boringer uden korrekt overdækning skal have etableret korrekt overdækning.
 - Se evt. billeder af korrekt overdækning af boring på:
<https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning> --> "Sådan skal din boring være indrettet".

Til information:

- Der skal umiddelbart efter meddelelsen af §16a miljøgodkendelse indføres miljøledelse på ejendommen:
 - Der skal udarbejdes en miljøpolitik, herunder udpeges miljømål, samt udarbejdes handlingsplan(er) for de konkrete tiltag.
 - Se evt. mere på <https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	08-11-2012
Sidste tilladelse	14-07-2017
Tilladte dyreenheder	652,73

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Ved tilsynet er der ved kommunen en ansøgning om §16a miljøgodkendelse af ejendommen. <ul style="list-style-type: none">- Ansøgning indeholder ikke nye staldanlæg.- Hesteholdet opstaldes på dybstrøelse på samme areal som ammekøer. Tillæg nr. 4 (2017) er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Slagtesvin: <ul style="list-style-type: none">- Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv. Ammekøer og heste: <ul style="list-style-type: none">- Dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse opbevares kortvarigt på møddingsplads. Afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår i §16a:</u> <ul style="list-style-type: none">- Den eksisterende slørende beplantning omkring bedriften skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår i tillæg nr. 4:</u> Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x antal producerede slagtesvin pr. år skal være mindre end 13.498 kg P pr. år.</p> <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise: 21.500 - Indgangsvægt: 31,0 - Afgangsvægt: 114,0 - FEsv pr. kg. tilvækst: 2,84 - Gram P pr. FEsv: 4,60 <p><u>Oplysninger af ejer (2018/2019) samt gødningsregnskab 2017/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise, stk.: 20.000 - Indgangsvægt: 31,0 - Afgangsvægt: 112,3 - FEsv pr. kg. tilvækst: 2,8 - Gram P pr. FEsv: 4,1 <p><u>Vurdering:</u> 2018/2019: Total kg P fra slagtesvinene giver 9.723 og dermed er vilkåret overholdt.</p>
Antal stipladser - vilkår	<p>Mere end 2.000 stipladser til slagtesvin og dermed et IE-husdyrbrug.</p> <p>Ifølge tidligere tillæg til miljøgodkendelse er der 5.376 stipladser til slagtesvin.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Der skal umiddelbart efter meddelelsen af §16a miljøgodkendelse indføres miljøledelse på ejendommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal udarbejdes en miljøpolitik, herunder udpeges miljømål, samt udarbejdes handlingsplan(er) for de konkrete tiltag. - Se evt. mere på https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p>Vilkår i MG 2009:</p> <p>Der skal i staldene etableres overbrusning eller andre foranstaltninger, der giver grisene mulighed for køling.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	21.500	622,21	14-07-2017	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	14,29	14-07-2017	
St.r. kvier, 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,70	14-07-2017	
St.r. kvier, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	8,57	14-07-2017	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	18	4,41	14-07-2017	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	14-07-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	20.000	563,72	11.080,37	0,00
Ammeko under 400 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	7,39	0,00	202,01
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,00	0,00	12,58
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	3,21	0,00	68,09
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	11	0,96	0,00	14,03
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	11	2,16	0,00	36,46
Jers. avlstyre over 328 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,42	0,00	6,63
Heste, under 300 kg	Udegående	6	1,28	0,00	30,29

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 16-09-2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bjørslevvej 13: 2.200 svin over 30 kg. - Bjørslevvej 11: 2.400 svin over 30 kg, 25 køer, 22 kvier og 24 handyr. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet: 2018/2019: 20.000 slagtesvin.</u></p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: (Samlet Bjørslevvej 11 + 13) 1.625+2.190+3.287 slagtesvin = 7.102 (31-112,3 kg), 17 årsammekøer, 1 avlstyr, 11 slagtekalve (0 mdr.-slagtning), 5 kvier (0-6 mdr.), 9 kvier (9 mdr.-kælvning), 6 heste. - 2016/2017: (Samlet Bjørslevvej 11 + 13) 6.960+7.785 = 14.745 (31-113 kg), 18 årsammekøer, 2 avlstyr, 12 slagtekalve (0 mdr.-6 mdr.), 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 4 kvier (0-6 mdr.), 11 kvier (9 mdr.-kælvning), 6 heste. - 2015/2016: (Samlet Bjørslevvej 11 + 13) 7.657+7.378 = 15.035 (30-112 kg), 16 årsammekøer, 1 avlstyr, 4 slagtekalve (0 mdr.-6 mdr.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 4 kvier (0-6 mdr.), 8 kvier (9 mdr.-kælvning), 6 heste. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i dybstrøelsesarealer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 2010	1.600	2.500	0	
Vaskeplads	01-01- 2004	175	1	0	

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<ul style="list-style-type: none"> - Murafrænsning mod nord, vest og syd. - Afløb til 10 m³ opsamlingsbeholder, hvorfra der pumpes med traktorpumpe til gyllebeholder. - Overdækket: Dybstrøelsen afhentes løbende af biogasanlæg. Dybstrøelsen på pladsen er ifølge ejer ved tilsynet lige fjernet fra staldanlæg. <p><u>Vær opmærksom på:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. - Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Møddingsaftbe- holder	01-01- 2010			0	10		
Gyllebeholder	01-01- 2004	26-02- 2016	10	1.000	4.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 26-02-2016.
Gyllebeholder	01-02- 2004	26-02- 2016	10	1.000	4.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 26-02-2016.
Gyllebeholder	01-01- 2013		10	1.000	4.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-07- 1997	01-08- 2017	10	130	530	Intet	Beholderen er liggende ved Fjelstrupvej 7, 6920. Beholder kontrolleret den 01-08-2017.
Gyllekanaler	28-07- 2009			0	1.000	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	28-07- 2009			10	21	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen er etableret i 2013. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ ved nr. 13. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 530 m ³ ved Fjelstrupvej 7. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes med lastbil/traktor og vogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Har tidligere opbevaret kemikalier til markdrift i maskinhus i aflåst rum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke længere selv. Jorden er udlejet. Har tidligere påfyldt sprøjte på vaskeplads med afløb til fortank.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til faskine.
--------------------------------------	----------------------------

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
3n	1211155	2016	64666	Tank (Produkt på væskeform)	50-5323	2016	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2046
3n	1211155	2007	0704951	Tank (Produkt på væskeform)	51-5023	2007	Autogasolie (Dieselolie)	4.000	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på afhentningsplads nord for kornsiloer.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Har egen container til brændbart materiale. Tømmes af vognmand efter behov.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2017. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2810 og 94.3007 (Troldhedevej 4)): I alt 83.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <p>Boring ved Troldhedevej 4 ikke set i forbindelse med tilsynet: Ifølge ejer er der ikke overdækning/overbygning af boringen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Der skal etableres korrekt overdækning af boring. <p><u>Ved Idrætsalle 5:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2404): I alt 19.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2028.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok.- Boringen skal have etableret korrekt overdækning. <p><u>Fjelstrupvej 0 (ved nr. 7):</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.1084): I alt 15.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet. <p><u>Fjelstrupvej 0 (ved nr. 15a):</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2836): I alt 26.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-09-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.