

Centralværkstedet, Guldborgsund Kommune

Belgiensvej 2

4800 Nykøbing F.

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Centralværkstedet, Guldborgsund Kommune, Belgiensvej 2, 4800 Nykøbing F.

Virksomhedens navn	Centralværkstedet, Guldborgsund Kommune
Virksomhedens adresse	Belgiensvej 2, 4800 Nykøbing F.
CVR nummer	29188599
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	03.02.2022
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn
Tilsynet omfattede	<ul style="list-style-type: none">• Udskillere• Olie- og kemikalietanke• Oplag af råvarer• Oplag af affald• Farligt affald• Generelle bemærkninger
Håndhævelser ifm tilsynet	Nej
Egenkontrol	De har ikke pligt til at fremsende egenkontrol
Jordforurening	Der blev ikke fundet jordforurening

Aktindsigt:

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.