



Kerteminde  
Kommune

### Oplysninger om miljøtilsyn til digital offentliggørelse

|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn                                                                                 | BG Stone A/S                                                                                                                                       |
| Virksomhedens adresse                                                                              | Odense Søplads, Havnevejen 87, 5330 Munkebo                                                                                                        |
| Virksomhedens CVR nummer                                                                           | 29010331                                                                                                                                           |
| Dato for tilsyn                                                                                    | 24. august 2017                                                                                                                                    |
| Baggrunden for tilsynet<br>(basis tilsyn, prioriteret tilsyn, kampagne tilsyn etc.)                | Prioriteret tilsyn                                                                                                                                 |
| Karakteren af virksomheden<br>(kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt) | Virksomheden er omfattet af listepunkt: B 52<br><i>"Mørtelværker, grusværker eller stenknuserier, som ikke er placeret ved indvindingsstedet".</i> |
| Hvad der er ført tilsyn med?                                                                       | Olietanke og indretning af tank- og serviceplads                                                                                                   |
| Er der konstateret jordforurening?                                                                 | Ved tilsynet blev ikke konstateret jordforurening                                                                                                  |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?                                 | En indskærpelse på sidste tilsyn                                                                                                                   |
| Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol                                 | Virksomheden har ikke indberetningskrav                                                                                                            |