

AutoHus Nord - AHN 9900 ApS
Gærumvej 54A
9900 Frederikshavn
Att.: Robert Jensen

E-mail: info@autohusnord.com

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

4. november 2021

Rapport efter miljøtilsyn hos AutoHus Nord - AHN 9900 ApS beliggende Gærumvej 52 - 54A, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2018-03846

Frederikshavn Kommune har den 04.11.2021 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Robert Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard


Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98427678	CVR nr.	38946196
Fax		P. nr.	1022853364

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.




Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted, hvor der sker salg og reparation af biler. Værkstedet er opdelt i to mindre værksteder beliggende på hhv. Gærumvej 54A og 52. Se billeder fra de to lokaliteter nedenfor:</p> 

	<p>Gærumvej 54B er en privat ejendom, som ikke indgår i virksomheden.</p> <p>Der er ingen vaskehal tilknyttet autoværkstedet og der foretages ikke autolakering eller undervognsbehandling på lokaliteten.</p> <p>Virksomheden har i slutningen af 2018 etableret en overdækket vaskeplads med tilhørende sandfang og olieudskiller. Se nedenfor:</p>  <p>Autoværkstedet har åbent fra kl. 7.30 til 16.00.</p> <p>Antal ansatte: 6 stk., hvoraf 3 personer ejer virksomheden.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Der er jf. autoværkstedsbekendtgørelsen krav om, at virksomheden skal føre egenkontrol og dokumentations med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indkøb af lak, undervognsbehandlingsprodukter, fortynder, m.m. Denne er ikke aktuel, da aktiviteten ikke finder sted på virksomheden. - Mængde og afflevering af farligt affald Gennemgået og står under kontrolpunktet "affald". - Kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast (fx rumventilation, slibning, svejsning). Virksomheden oplyser, at det kun svejdes og slibes i yderst sjældne tilfælde på lokaliteten 52. Der er udsug på udstødningsgas og udsug på den begrænset slibning + svejsning på Gærumvej 52. Der er alarm og filter på udsuget. Filteret tilses, renses og vedligeholdes 1 gang om året eller hvis alarmen går af virksomheden selv. Der er desuden etableret udsugningsslanger til udstødningsgas på Gærumvej 54A uden filter.
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden har ikke krav om miljøgodkendelse.</p>
Forurenet jord	<p>Gærumvej 54A, 9900 Frederikshavn er V2 kortlagt - forureningen kendes.</p> <p>Gærumvej 52 og 54B er V1 kortlagt - forureningen kendes altså ikke specifikt. Nr. 54B er kommet med i en pulje for oprydning, hvor boligen får tilskud til prøvetagning.</p> <p>Der er ikke konstateret yderligere forurening af jord ved tilsynet.</p>

I øvrigt	Ejendommene er opvarmet med oliefyr.
----------	--------------------------------------

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der er etableret afkast til udsugning af udstødningsgasser på nr. 52. Der er ingen filter på afkastet. Afkastet er ca. 1.5 meter, se nedenfor:</p>  <p>Der er desuden afkast fra rumventilation og den begrænset slibning + svejsning på Gærumvej 52. Det er kun på sidstnævnte afkast, at der forekommer alarm og filter. Dette tilses og renses 1 gang årligt eller ved en alarm af virksomheden selv.</p> <p>På Gærumvej 54A fik virksomheden fik ved tilsynet i 2019 en indskærpelse om, at udsugningsslanger til udstødningsgas skulle tilkobles afkastet. Dette var ved tilsynet i 2020 efterkommet. Der er ingen filter på afkastet. Afkaster er ca. 2 m. Se nedenfor:</p>   <p>Antal afkast i alt: 3 stk. (1 stk. fra rumventilation på nr. 52, 2 stk. fra udstødningsgasser fra hhv. nr. 52 og 54)</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukkede porte.</p> <p>Kompressor står udendørs i et lukket skur på nr. 54A og indendørs i lukket rum på nr. 52. Derudover er der en kompressor på vaskepladsen. Se nedenfor:</p>

	 <p>Virksomheden oplyser, at kompressorerne slukkes kl 16 efter endt arbejdsdag.</p> <p>Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.</p>
--	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er ingen afløb fra de to værksteder og der er derfor ingen olieudskillere tilknyttet de to værksteder.</p> <p>Revisionsgrav er nedlagt og der er etableret lift i stedet. På arealet udenom værkstedet er der afløb til off. kloak.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der i slutningen af 2018 er etableret en vaskeplads. Virksomheden blev orienteret om, at der skal meddeles en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven hertil.</p> <p>Vaskepladsen er ca. 4 x 8 m² (under 50 m²) og overdækket for at fremtidssikre stedet til en fremtidig separatkloakering - hele grundens er separatkloakeret. Vaskepladsen benyttes til vask af salgsvogne.</p> <p>Virksomheden har i forbindelse med etableringen af vaskepladsen snakket med Forsyningen mhp., hvor meget der må udledes til kloakken. Stæten har lavet kloakarbejdet på pladsen (hvilket Stæten dementerer telefonisk 19/2-2020 MAKL).</p> <p>Ved tilsynet i 2020 blev der snakket om placering af kloak, vandmængde samt kobling på spildevandsledning/regnvandsledning. Virksomheden har fremsendt oplysningerne og Frederikshavn Kommune kigger på sagen, således der kan meddeles en tilslutningstilladelse.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Der er etableret sandfang og olieudskillere i forbindelse med virksomhedens vaskeplads.</p> <p>Udskilleren tømmes 1 gang årligt af Stæten. Sidste tømming var i marts 2021.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 1 aktiv olietank i BBR på Gærumvej 52: Størrelse: 1200L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Fyringsolie År: 1996</p> <p>Der er registreret 1 aktiv olietank i BBR på Gærumvej 54A: Størrelse: 1225L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Fyringsolie År: 2008</p> <p>Der er registreret 1 aktiv olietank i BBR på Gærumvej 54B: Størrelse: 1200L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Fyringsolie År: 1998</p> <p>Ovenstående tanke overholder alle aldersgrænsen, da olietankene fra før år 2000, må blive 30 år gamle.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oliefiltre, spraydåser: Modtagestation Vendsyssel - Kølervæske: Modtagestation Vendsyssel - Bremsevæske: Modtagestation Vendsyssel - Spildolie: Avista Oil - Miljøklude: Ingen - Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ eller Jatop - Brugt kattegrus: begrænset mængde - virksomheden aflevere selv på kommunal genbrugsplads. Brugt kattegrus anses som farligt affald, hvorfor virksomheden skal have kvittering for afleveringen af det farlige affald på genbrugspladsen. Blanketten findes her: https://www.forsyningen.dk/Erhverv/Affald/Genbrugspladser <p>Alt farligt affald opbevares indendørs i miljørum (der er rum både på nr. 54A og 52) med opkant og uden mulighed for afløb til kloak eller i aflukket skur. To tønder med olie er placeret på godkendt spildbakke i værkstedet på nr. 52. Det farlige affald opbevares i godkendte beholdere. Se opbevaringen nedenfor:</p>

	
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S</p> <p>Dæk: Øksendal Dæk</p> <p>Plast kofanger: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen</p> <p>Bilruder: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen</p> <p>Jern/skrot: Stena eller Jatop</p> <p>Papir/pap: Peter Sørig Renovation A/S - opbevares i særskilt container.</p> <p>Se opbevaringen nedenfor:</p>  