

Monjasa A/S
Vestmolen 40
9990 Skagen

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

13. september 2016

Risikomyndighedernes tilsyn hos Skagen Havn Olieterminal, Vestmolen 40, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2016-02630
Dokumentnummer: 1407334
Sagsbehandler: Helle Müller
Direkte telefon: +45 98 45 63 54
Mail: hemu@frederikshavn.dk

Risikomyndighederne har den 30. august 2016 været på tilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Anders B Christoffersen (driftschef), Ole Linnemann (HSEQ Specialist) og Martin Kragelund (lageransvarlig).

Fra Risikomyndighederne deltog Arbejdstilsynet med Winnie Ax, Nordjyllands Beredskab med Bo Isaksen, Frederikshavn Kommune med Jette Brønnum og Helle Müller.

Peter Redder, Nordjyllands Politi havde meldt afbud.

Skagen Havn olieterminal er omfattet af regelsættet omkring risikovirksomheder og er en kolonne 3 virksomhed. Risikomyndighederne har den 6. november 2015 accepteret virksomhedens Sikkerhedsrapport.

Jf. bilag 9 i Risikobekendtgørelsen¹ skal risikomyndighederne føre et årligt tilsyn på kolonne 3 virksomheder. Tilsynsfrekvensen kan ændres efter en konkret vurdering. Risikomyndighederne har vurderet, at et årligt tilsyn fastholdes foreløbig.

Forinden tilsynet har risikomyndighederne udarbejdet tilsynsprogram for Skagen Havn Olieterminal. Tilsynsprogrammet har været fremsendt på forhånd og har ligget til grund for gennemførelse af tilsynet. Bemærkninger ved tilsyn den 30 august 2016 er indsat i tilsynsprogrammet og vedlagt som bilag til denne tilsynsrapport.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende:

- Monjasa fremsender konklusioner på de hidtil udførte øvelser inklusiv erfaringerne fra uheldet den 18. juli 2016, med særlig fokus på tidsperspektivet.
- Inden den 29. april 2017 vil der blive afholdt en ny øvelse, der lever op til vilkåret i NMKN's afgørelse. Risikomyndighederne inviteres til at overvære øvelsen.
- Monjasa sender tilbagemelding på, hvorledes man vil agere for at undgå gentagelser af hændelsen med diffust udslip af lugt.

¹ Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

**Aktuelle forhold ved tilsynet**

Ved tilsynet var virksomheden ved at modtage olie fra et tankskib beliggende ved kaj 10. Samtidig blev der pumpet olie til et bunkerskib beliggende ved kaj 9.

Der var slangevagt på kajen ved begge skibe. Slangevagten på kaj 10 kunne opholde sig i en skurvogn med vindue ud mod tankskibet og den nærliggende import/eksportposition på kaj 10. Der var etableret nødstop, i skurvognen, således det kunne betjenes fra skurvognen. Slangevagten på kaj 9 havde sin bil at sidde i. Det var virksomhedens slanger, der var i brug.

Flydespærringer med gardin og flydespærringer til opsugning af olie blev besigtiget på Skagen Havns Materialeård. Der er overvejelser om hvorvidt flydespærringerne skal placeres på trailer for hurtigere udrykning.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Med venlig hilsen

På Risikomyndighedernes vegne
Helle Müller