

Tilsynsrapport

Navn	KREATURHANDLER PER NIELSEN		
Adresse	Erkildstrupvej 7, 9240 Nibe		
CVR-nummer	38585959	P-nummer	1001769253
Virksomhedstype	Kat2kt: Kvægbrug m. §10 tilladelse		
Miljøriskoscore	4,01	Dato	13-06-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		

Basisoplysninger

Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold) 09-04-2014

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	80 0	100	

Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1967		0	50		

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv Intet at bemærke.

Møddingsplads, tæthed Ved sidste tilsyn blev det indskærpet, at møddingspladsens bund skal være tæt og uigennemtrængelig for fugt, da bunden har slået revner og derfor ikke er tæt. I den forbindelse blev møddingspladsen taget ud af brug, men det blev accepteret, at der lægges møg i maksimalt 1 uge i forbindelse med udbringning/afhentning. Ved dette års tilsyn blev der set en lille bunke af noget, som ejer oplyste var jord, der er skrabet sammen.

Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning Afløb var umiddelbart ikke at se ved tilsynet. En af møddingens mure er i stykker og ikke 1 meter høj.

Møddingsplads, overdækning	Bunken, der befandt sig på pladsen, var ikke overdækket. Jævnfør § 15 i husdyrgødningsbekendtgørelsen er det kun møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning, der skal overdækkes med vandtæt og tætsluttende materiale.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der var meget vand på pladsen pga. regn og faldet på møddingspladsen.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen må ikke anvendes til husdyrgødning førend den er repareret, så den lever op til kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dog må den benyttes til kortere oplag i forbindelse med udbringning eller afhentning - men ikke mere end 1 uge ad gangen.
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder.
Antal markstakke*	Ingen på tilsynstidspunktet.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Fra gårdspladsen kunne der ses en smule spildolie i mindre dunke i værkstedet/garagen. Ejer oplyste, at de bortskaffes til genbrugspladsen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Biogasegnede husdyrbrug*	Der leveres ikke længere til biogasanlæg.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Ikke drøftet ved dette tilsyn.

Billeder



