



Til: B. K. Auto
Jonstrupvej 117, garage 2
2750 Ballerup

MILJØ OG TEKNIK

Dato: 15. november 2016

Tlf. dir.: 41750124

E-mail: Mt-miljo@balk.dk

Kontakt: Iben Nøhr Bertelsen

Sagsid: 09.20.02-G01-16-16

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	B. K. Auto
Virksomhedens adresse	Jonstrupvej 117, garage 2
CVR nummer	26911907
P- nummer	1012674615
Matrikel	
Etableringsår	15. oktober 2006
Telefonnummer	51622466
E-mail	Ismet.c@hotmail.dk
Hjemmeside	
Virksomhedstype	Q01
Deltagere på tilsynet	Ismet Coskun, B. K. Auto Iben Nøhr Bertelsen, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattende	Total tilsyn Kampagne 1 – Spildevand – OBU Kampagne 2- Hjælp Fisken
Materiale udleveret	-



**Sidste tilsyn**

Den 6. Sep. 2007 var uanmeldt tilsyn på virksomheden. På tilsynet blev konstateret, at det bliver brugt til alm mekanisk reparation af biler mv.

Ingen afløb, affald håndteres fælles med den andre værksteder (DOG og Ballerup Genbrugsstation).

Generelle oplysninger**Planforhold**

Virksomheden er beliggende i det åbne land.

Opvarmning

Varmeforsyning – oliefyr, hvor olie pumpes direkte fra 60 liter dunk m. diesel. Fyret fyldes løbende med 20 – 30 liter diesel.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige, regionale drikkevandsinteresser, men ikke i nærheden af BNBO eller drikkevandsboring.

Virksomheden har indlagt vand, og forsynes fra Forsyning Ballerup.

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening ved virksomheden.

Kloaksystemer

Matriklen er separatkloakeret. Der er ikke afløb på virksomheden.

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening ved virksomheden.

Kloaksystemer

Virksomheden er separatkloakeret.

Gennemgang af miljøforhold

Virksomheden har ingen ansatte.

Virksomheden foretager almindelig autoreparation, service, dæk, udskiftning af ruder mv.

Autoophug? Nej, der foretages ikke autoophyg.
Har virksomheden miljøledelse? Nej

Ved denne gennemgang blev oplyst, at virksomheden:

- Primært arbejder i fra kl. 9 - 17
- Haves uindregistrerede biler? Virksomhedens har pt 3 uindregistreret biler

Tanke

Nedgravede/overjordiske tanke – Nej

Luft/ Lugt

Er der udsugning fra virksomheden – Ja, i værkstedet er der rumudsugning.

Udstødningsgas? Nej
Svejsning? Nej, men små reparationer på fx udstødningsrør foretages
Maling? Nej
Rensemiddeldampe? Nej
Undervognsbehandling? Nej
Fortages maskinel slibning eller andre støvfrembringende aktiviteter på virksomheden? Nej

Udskiftes eller tilpases præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsdele uden bremsevasker? Nej



Lugt- Ja, der kunne konstateres lugt på virksomheden under tilsynet. Værkstedet er ved at blive sat i stand. Vægge er malet, og maskiner er blevet rensset med diesel.

Støj

Kompressor? Ja, placeret indenfor
 Ventilator? Nej
 Foretages pladearbejde? Nej

Konstatering af støjende aktivitet under tilsynet? Der blev under tilsynet ikke bemærket støjende aktiviteter.

Råvare

Råvarer	Mængde	Opbevaring
Farve og Lak		Spraydåser i original emballage
Motorolie	200 l tromle	På spildebakke
Mineralskolie	200 l tromle	Do
Sprinklervæske	60 l dunk	På reol
Kølevæske	60 l dunk	På reol

(Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler skal kunne dokumenteres.)

På tilsynet blev oplyst, at der er indkøbt spildebakke, hvor sprinkle- og kølevæske skal placeres.

Værkstedsgulv er uden afløb, og der er opkant v. porten ind til værkstedet, derfor vurderes opbevaring at være i overensstemmelse med kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen, og således at det ikke udgør en miljørisiko.

Afløb i rum – der er ingen gulvafløb i værksted

Spild? – der blev ikke konstateret spild, hverken inde- eller udenfor

Affald

Affaldsfraktion	Opbevaring	Modtager
Metaller		Jernhandler via fællesløsning
Dæk		Do
Spildolie og øvrige væsker	Spildebakke	DOG
Oliefiltre		Stena
Luft- og pollenfiltre		Vestforbrænding
Bremseklodser		Jernhandler via fællesløsning
Spraydåser		Do
Dagrenovationsaffald & Små brændbart		Vestforbrænding, fællesløsning

(For farligt affald- skal mængde og tidspunkt for aflevering af FA kunne dokumenteres.)

Spildevand

Tilslutningstilladelse? Nej
 OBU? dokumentation for tømning? Nej
 Fortages bilvask? – hvor? Nej

Egenkontrol

Oplyst at virksomheden skal kunne dokumentere mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor affaldet er afleveret. Dokumentation skal kunne forevises på tilsyn.



Miljørisikovurdering

Kommunen skal i dag miljørisikovurdere alle virksomheder. Beregningen af jeres score kan ses af nedenstående skærm- print, og er beregnet til 2,81.

Den vægtede score anvender kommunen til prioritering af kommunens miljøtilsyn for de Kommende år. Vi forventer at næste tilsyn på B. K. Auto vil blive udført i 2020.

Afrunding

Det er kommunens vurdering, at værkstedet drives miljømæssigt forsvarligt.

Det er aftalt, at virksomheden på næste miljøtilsyn skal kunne dokumentere mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor affaldet er afleveret.

På tilsynet blev kommunens kampagne ”Hjælp Fisken” gennemgået. Denne vedrører, at regnvandskloakker afleder evt. spild urensset til vandløb. Derfor skal vaskevand, malingsrensevæske osv. afledes til spildevandskloak eller bortskaffes som farligt affald på Genbrugsstationen.

Jeg minder om, at du bør rette dine oplysninger på cvr.dk, hvor din virksomhed er registreret med forkert e-mail og telefonnummer hhv. haymana@ofir.dk og 44664511.

Notat udarbejdet af Iben Nøhr Bertelsen