



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34
dakl@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Euromaster Danmark A/S
Vinkelvej 7
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	03.10.2018
Til stede ved tilsyn:	Erik Sørensen, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74526600	Hjemmeside	www.euromaster.dk
E-mail	haderslev@euromaster.com	CVR nr.	14808701
Fax	74526625	P. nr.	1002976774

Matrikler	3415 Haderslev
-----------	----------------

Acadre sagsnr.:	08/2088
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er endvidere omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med Erik Sørensen. Erik overtog værkstedet i marts 2017.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke foretaget ændringer siden sidste tilsyn. Der foretages dækskift, skift af oliefiltere, batterier, bremses, støddæmpere, udstødninger o.l.
Driftstider	Værkstedet er åbent mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 16.30; fredage fra kl. 7.30 til 14.30.
Antal ansatte	Der arbejder ialt 3,5 mand plus en fleksansat.
Ressourcer	Opvarmning foregår ved hjælp af oliefyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der kunne fremvises kvitteringer for afleveret affald.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Ny olie, kølervæsker mm. opbevares indendørs i tromler/beholdere ovenpå en spildbakke, medens spraydåser o.l. opbevares i lukket skab.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er et mindre udsugningsanlæg til slibestøv (ved den sydlige væg).

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet udendørs i lukket skur bagved værkstedet.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand i nævneværdig grad.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Gulvafløb/rist løber ud i en olieudskiller beliggende lige udenfor portene. Olieudskilleren skal kontrolleres og tømmes efter fast aftale med slamsuger. Dette igangsættes snarest af værkstedet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 2 udendørs tanke - en på 2500 ltr. fra 1986 til fyringsolie og en på 1200 ltr. fra 1993 til spildolie. Påfyldning af spildolie foregår indefra værkstedet. Der er overfyldningsalarm på spildolietanken. Det blev oplyst under tilsynet, at fyringsolietanken vil blive udskiftet i nærmeste fremtid. Der er set en tom dieselolietank ved tidligere miljøtilsyn på virksomheden. Tanken er blevet fjernet fra ejendommen.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Brugte dæk hentes af H J Hansen, Odense. Meldgaard henter containere med brændbart affald og papaffald. Jespers Jernhandel henter deres jern- og metalaffald.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Batterier returneres til batterileverandøren, Danbrit. Spildolien hentes af Avista Oil - sidste gang 1000 ltr. i september 2018. Andet farligt affald - kølervæsker, oliefiltre, spraydåser hentes af Stena Miljø. Det flydende affald opbevares indendørs i lukkede beholdere ovenpå en spildbakke.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har V1-kortlagt ejendommen efter Jordforureningsloven - dvs., at der er en mulig jordforurening på ejendommen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelse.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede forhold. Værkstedet skal orientere kommunen, når den gamle olietank fra 1986 er blevet udskiftet, og når der er indgået fast aftale med slamsuger om kontrol og evt. tømning af sandfang og olieudskiller en gang årligt.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 866/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 845/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder