

Baggrund for tilsynet	Kampagnetilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Shell Service Østergade 1 4171 Glumsø
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted
Tilsynsdato	6. 12 2018
Hvad er der ført tilsyn med?	Tilsyn med spildevand og olieudskiller.
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja