

Flux Water Slagelse ApS

Dalsvinget 9

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og  
Teknik  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### **Opfølgning på miljøtilsyn**

Slagelse Kommune har den 6.12.2019 foretaget et Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet (2) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> på Dalsvinget 9.

6. december 2019  
Sagsnr.: 2019-000022

Kontaktperson:  
Nikolaj Mikkelsen  
Direkte tlf. 5857 3464  
Mail: nimik@slagelse.dk

### **Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.**

EAN nr. 5798007389727

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. I 2019 opkræves 328,62 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

<sup>1</sup> LBK nr. 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> BEK nr. 117 af 28/01/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>3</sup> BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Nikolaj Mikkelsen

Fra virksomheden deltog: Kim Nielsen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: '501b Bortskaf/nyttig Farligt >10t/dg-fys-kem beh. (Kategori: 1a) 5.1b

Slagelse Kommune har d.d. udført miljøtilsyn på Flux Water med henblik på at vurdere, om forbuddet mod udledning af spildevand eller andre miljøforhold overholdes.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der ikke blev foretaget behandling af affald, og at der ikke blev afledt spildevand til Slagelse Renseanlæg. Der kunne heller ikke konstateres overtrædelse af andre miljøforhold.

Kim Nielsen fra Flux Water oplyste, at Flux Water, Slagelse har modtaget malingrester som midlertidig opbevares, inden det sendes til Flux Water Prøvestenen i København, hvor det behandles. Endvidere blev det oplyst, at de modtager tomme palletanke retur fra København.

Ved tilsynet kunne der konstateres, at der var 10 poser (i åbne palletanke) med malingrester og 3 palletanke med malingrester. Alle tanke var placeret på tæt underlag. 4 af poserne (palletanke) var midlertidigt placeret udendørs.

Der er taget billeder ved tilsynet.



Udløbstanke (så sådan ud efter testkørsel).



3 poser og 2 pallettanke med malingrester (pallettanke i baggrunden er tomme).



3 poser med malingrester (pallettanke i baggrunden er tomme).



1 pallettank med malingrester.



4 poser med malingrester. Midlertidigt opbevaret udenfor.