



Rapport for miljøtilsyn hos ProTruck A/S, Langerak 23, 9220 Aalborg øst, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10.05.2023		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	69663456	CVR nr.	33968035
E-mail	zwe@protruck.dk	P. nr.	1029301685

Virksomhedstype	MVB, Maskinværksteder >1000 m2
Godkendelsesdato	20. juni 2023, RALOG (ophæves)
Tilslutningstilladelse spildevand	15. marts 2003

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
	Afgørelse	Meddelt	Afgørelse – RALOG-godkendelsen bortfalder
	Aftale	Meddelt	Der skal laves service på luft og filteranlæg
	Aftale	Meddelt	Vaskepladsen og arealet omkring skal rengøres
	Aftale	Meddelt	Udskilleranlæg skal tømmes
	Henstilling	Meddelt	Udskilleranlæg skal funktionsafprøves
	Aftale	Meddelt	Råvare og affald m.v. skal sikres mod spild
	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal have eget p-nummer
	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal føre driftsjournal

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>ProTruck A/S overtog ved årsskiftet 2022-2023 adresserne Langerak 23 og Vejdybet 5. Protruck A/S overtager lokalerne fra Royal Arctic Line A/S, som de står.</p> <p>Vejdybet 5 (bygning E6): Bygningen er opbygget og klargjort til M&R business unit. Der vil blive tjekket, kontrolleret, estimeret og repareret DC-container (tør) og Reefer-container (kølecontainere).</p> <p>Arbejdet indbefatter følgende for DC:</p> <ul style="list-style-type: none">• Slibe, skære og svejse.• Opretning og udskiftning af bundplader, vanger, døre og løse dele.• Tømrerarbejde ifm. kundespecifikke bestillinger<ul style="list-style-type: none">○ Opbygning af træskelet○ Isolering○ Montering af vinduespartier <p>Arbejdet indbefatter følgende for Reefere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Slibe, skære, svejse og lodde.• Opretning og udskiftning af bundplader, vanger, døre og løse dele.• Reparation af køleanlæg indeholdende R134a og R404a (kølemiddel)<ul style="list-style-type: none">○ Trykprøvning, tømning og påfyldning <p>Langerak 23 (bygning E7) maskinværksted: Reparationer og renoveringer af maskiner i alle tonnager. Hovedsageligt vil der arbejdes på maskiner fra 16-100 tons.</p> <p>Arbejdet indbefatter følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbejde på diesel-, gas- og batteridrevne maskiner• Servicering, reparation og renovering af ovennævnte maskiner

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Udskiftning af olie, filtre og reservedele • Slibe-, skære- og svejsearbejde • Rengøring og vask af maskiner • Pletmaling af smådele med spraydåse • Brug af kemi: rustløsnere, smøremidler, lim, rengøring, loctite, bremsereens mv. <ul style="list-style-type: none"> ○ Fast leverandør med App til sikkerhedsdatablade og instruktioner (personlige værnemidler) 				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
1.500	8	0-24	0-24	0-24
Miljøledelse				
Nej				

Lufteemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
01	Rumudsugning			Ingen rensning
02	Vaskemaskine / affedter	Vanddamp		Ingen rensning
03	Svejsning	Svejserøg		Filter (mindst 99,9 % rensning)
04	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
05	Smøregrav			Ingen rensning
06	Rumudsugning			Ingen rensning
07	Svejsning	Svejserøg		Filter (mindst 99,9 % rensning)
08	Isoleringsskum	Opløsningsmidler		Ingen rensning
08	Maling med rulle	Vandbl.bare opl.midl		Ingen rensning
09	Svejsning	Svejserøg		Filter (mindst 99,9 % rensning)
10	Maling med rulle	Opløsningsmidler		Ingen rensning
11	Rumudsugning			Ingen rensning
12	Båndsliber	Slibestøv		Posefilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
01		1,5					
02		1,5					
03		3,0					
04		3,0					
05		3,0					
06		1,5					
07		3,0					
08		3,0					
09		2,0			1,94		
10		2,0					
11		3,5			5,55		
12							

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	ID: 1. Rumventilation E7 2. Vaskemaskine bygning E7 3. Svejserøgudsugning bygning E7 4. Udstødningsgasser bygning E7 5. Ventilation af smøregrav bygning E7 6. Rumventilation værksted E7 7. Svejseudsug, værksted E7 8. Malings- og isoleringsskum værksted E7 9. Svejserøgsudsugning bygning E6 10. Pletmaling af containere E6 11. Rumudsugning E6 12. Slibning med båndsliber E6 - Køretøjer (på hele virksomheden)
Luft, filtre	Ved tilsynet blev det oplyst at der er lavet serviceaftale vedrørende ventilation- og filteranlæg med Bravida Danmark A/S. Der er endnu ikke blevet udført service på ventilation- og filteranlæg. – Se aftale i tilsynsbrev.
Lugt	Der blev ikke konstateret væsentlig lugt fra virksomheden ved tilsynet.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Intern transport		Ingen afskærmning/støjdæmpning
2	Afkast		Ingen afskærmning/støjdæmpning
3	Kompressor, skrue		Lyddæmpende kasse
4	Kølecontainer		Ingen afskærmning/støjdæmpning
5	Maskiner		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret væsentlig støj fra virksomheden ved tilsynet.
Støjklider, indendørs	Kompressor står i lydisoleret skur indendørs.
Støjklider, udendørs	Kølecontainer stilles på række, med kølekompressorer placeret op mod overdækkede serviceplatforme. Der opstilles kølecontainer på begge sider af serviceplatformen. Det vurderes ikke at støj fra kølekompressorer vil give anledning til støjgener. Alle kølekompressorer var slukket ved tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Truckvaskeplads (ved E6): Spildevandet ledes til spildevandssystemet via et 2.000 l sandfang og koalescensudskillere.</p> <p>Truckværksted E7: Spildevand fra vaskemaskine i truckværkstedet (E7) opsamles og bortskaffes som affald. Der er indbygget olieudskillere på vaskemaskinen.</p> <p>Containervask (723): Spildevandet ledes til spildevandssystemet via et 2.000 l sandfang.</p>
Spildevand, overfladevand	Overfladevand udledes til Limfjorden via to udløb, der er meddelt udledningstilladelse 13. september 2012.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der forekommer processpildevand på virksomheden, og virksomheden blev meddelt tilslutningstilladelse den 15. maj 2003.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Belægningen ved vaskepladsen var udført i beton og fremstod tæt, med fald mod centralt placeret afløb. Vaskepladsen fremstod meget beskidt og vaskevand, olie og jord fra pladsen var løbet af vaskepladsen til omkringlæggende belægning med sf-sten. – Se aftale i tilsynsbrev.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	<p>Der er oplysning om 3 olieudskillere med sandfang samt yderligere 1 sandfang:</p> <p>Truck- og tankvognvaskeplads (E6): 2000 l sandfang og koalescensudskillere, 3 l/s. Afledes til spildevandssystemet.</p> <p>Truckværksted: Sandfang og en 1100 l olieudskillere. Afledes til spildevandssystemet.</p> <p>Containervaskepladsen (723): 2000 l sandfang. Afledes til spildevandssystemet.</p> <p>Mellem værksted (E7) og truckvaskeplads (E6): 600 l olieudskillere, som tager overfladevand fra pladsen, der ledes til regnvandssystemet.</p>
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Ved tilsynet blev det oplyst at ProTruck endnu ikke havde lagt sig fast på, hvilken virksomhed der skal tømme og servicere udskilleranlæg. Udskilleranlæg skal tømmes snarest muligt. - Se aftale i tilsynsbrev.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Funktionsafprøvning af alarmer og flydelukker i virksomhedens olieudskillere har ikke fremgået af tømningsrapporter fra tidligere tilsyn på adresserne. Der henstilles til, at dette sikres fremover. Se henstilling i tilsynsbrev.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Ved tilsynet blev der observeret en mindre transportabel olietank og en 5900 liters olietank.</p> <p>Transporttanken var et levn fra tidligere virksomhed (Royal Arctic Line A/S Aalborg) og transporttanken bliver skrottet.</p> <p>Olietanken på 5900 liter tilhørte Port of Aalborg og eventuel sagsbehandling vil blive håndteret separat fra dette tilsyn.</p>

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smørefedt							2023
Rensevæske							2023
AdBlue							2023
Transmissionsolie							2023
Kølervæske							2023
Gearolie							2023
Hydraulikolie							2023
Farve							2023
Lak							2023
Lim							2023
Sæbe							2023
Motorolie							2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ved tilsynet kunne det konstateres at opbevaringen af kemikalier, olier og affald flere steder var opbevare med risiko for at kunne løbe til jord, grundvand, overfladevand, eller kloak. – Se tilsynsbrev.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>I forbindelse med tilsynet er det konstateret at virksomheden ikke har tilknyttet noget p-nummer til produktionsenheder i Aalborg. Forholdet er siden tilsynet bragt i orden.</p> <p>Da virksomheden er etableret på adressen ved årsskifte og p-nummer ikke har været oprettet eller brugt forinden tilsynet vil der ikke blive ført tilsyn med affaldstyper.</p>
Affald, opbevaring	Affald blev opbevaret i godkendte container på en udendørs overdækket plads, med fast og tæt bund dog med etableret afløb. Det var uvist hvor til afløbet førte. På belægningen blev set større pletter hvor der var spildt spildolie. – Se aftale i tilsynsbrev.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til et alment vandværk. Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for drikkevand. Ejendommen har ikke egen vandboring.
Generelle bemærkninger	RALOG-godkendelsen vurderes ikke længere at være dækkende for virksomhedens aktivitet, og godkendelsen bortfalder derfor. Dvs. at virksomheden skal reguleres efter maskinværkstedsbekendtgørelsen. – Se afgørelse i tilsynsbrev.
Planforhold	Virksomheden er omfattet af lokalplan 08-066 Aalborg Østhavn og godsbanegård, Aalborg Øst. I kommuneplanen /lokalplanen angives, at der kan etableres havne og transportrelaterede virksomheder i området. I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4-6 og 4-7. Området er udlagt til industri med særlige beliggenhedskrav (M- og I område), og der kan, jf. kommuneplanretningslinje 4.1.3 vedr. støj fra virksomheder, meddeles støjgrænser på 70 dB(A).
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ved tilsynet kunne det konstateres at der endnu ikke var implementeret en driftsjournal med oplysninger og dokumentation om filterkontrol og kontrol af belægninger. – Se aftale i tilsynsbrev.
Jordforurening	Langerak 17 har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Der blev ikke drøftet bæredygtighed.