

Parkland maskinfabrik A/S

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
15. oktober 2024

Sagsnr.
24-035156

Ks
Jesper Dickow

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Tilsynsbrev og rapport

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 10. oktober 2024 på Vejlemosevej 14 ved Spragelse.

Tilsynet gav anledning til følgende til bemærkninger:

I skal opbevare spåner under tag og uden mulighed for afledning af overskydende køle/smøremiddel

I har efter tilsynet meddelt, at I har lavet aftale med affaldsmodtager om ugentlig afhentning af spåner, så de indtil afhentning opbevares indenfor på tæt belægning.

Næstved vurderer hermed, at opbevaringen fremover sker på miljømæssig forsvarlig måde.

I skulle fremsende forbrug af opløsningsmidler

Vi aftalte, at I eftersendte oplysninger om forbruget af opløsningsmidler i 2023. Vi har modtaget disse og vurderer, at I med et årligt forbrug på ca. 1260 liter ikke er omfattet af regler under VOC-bekendtgørelsen, da forbruget er under 5 tons, som er grænser ved overfladebehandling af metal.

I bør flytte diseltanken inden for på tæt belægning

Inden næste påfyldning af diseltanken, bør I overveje, om I kan få flyttet den 1200 liter tank til transport diesel indenfor, så tankning frem over kan ske på tætbelægning i lagerhal med støbt gulv. Hvorved det er muligt at opsamle spild ved tankning af truck mm med f.eks. kattegrus.

Resultatet af miljøtilsynet bliver offentliggjort

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen¹. I kan se, hvilke oplysninger, der offentliggøres i vedlagte skema.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2024 opkræver vi 468,96 kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen².

Har du bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem på mail til jufli@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet. Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at ringe til mig+4555886209.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: Tilsynsrapport

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	PARKLAND MASKINFABRIK A/S Vejlemosevej 14 4160 Herlufmagle 16988804
Virksomhedstype	A205: maskinværksted over 1000 m ²
Tilsynsdato	10.10 2024
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på
<https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelser fra 2013 samt ændret vilkår 2.3 fra 2015

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Søren Svenningsen samt Kristian Kronborg. Fra Næstved Kommune deltog Signe Munch-Pedersen og Julie Lindberg

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er fremstilling af specialmaskiner til græsslåning mm.
- Bygningen er opdelt i administration, drejeværksted, sprøjtekabine og tørreovn samt montage.
- Klippe- og svejseværksted i anden bygning samt to lagerhaller.
- Virksomheden beskæftiger ca. 12-18 personer, heraf 10 medarbejder på værkstedet.



Drifttid

- Der arbejdes inden for normal arbejdstid, men der kan forekomme overarbejde i travle perioder.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i landzone.
- Afstanden til nærmeste bolig er over 120 meter.
- Desuden portner bolig på 1. sal i det gamle stuehus, mens der er indrettet mødelokale, spiserum i stueetagen.
- Der er siden sidst blevet investeret i ny kompressor står indenfor i montagehallen. Desuden står der en ældre i særskilt rum i svejsehallen.

Luftforurening:

- I svejsehal er der 6 svejsearbejdssteder, med udsugning, som føres til afkast uden filter, 3 meter over tagoverfladen.
- Desuden 2 svejsearbejdssteder i roturværksted med udsug, som ledes til afkast uden filter 1 meter over tagryg
- Der er fra alle båndsilbere udsugning til cyklon og/eller støvfilter.
- I dreje/boreværkstedet er der to maskiner, der bruger ca. 20 liter kølesmøremidler om året. Desuden en sav i svejsehallen, som genbruger kølemiddel, som skiftes efter behov.
- Metalspåner filtreres fra i mindre flytbar cyklon.
- Lakering sker over gulvudsug, som ledes gennem filter inden afkast. Malerfilter skiftes en gang om ugen ved opstart.
- Der er tørreovn til hærkning af maling, som opvarmes til 80 grader med udsug.

Spildevand:

- Der er kun sanitært spildevand fra virksomheden, som dog skal have forbedret rensning, men der er søgt om udsættelse i 3 år.
- Påbud til ejendomsselskabet gælder sanitært spildevand fra både beboelsen samt virksomheden.
- Der udledes ikke processpildevand fra virksomheden.

Affald:

- Metalspåner opbevares pt i åben container udendørs sammen med det øvrige metal affald.
- Jern og metalaffald afhentes af HJ Hansen.
- Malerfilter og rester afhentes af Stena Miljø.
- Malerrester opbevares i 200 liter tønder på opsamlingsbakke i container til malingsspande (18 liters) efter anmodning fra brandtilsynet.
- Tomme malerspande sorteres i container.
- Filterstøv i tønde med låg.
- Olieklude mm tilsvarende i tønde.



- Desuden er der udsortering af pap, papir, blød plast, madaffald samt restaffald.

Tanke:

- Dieseltank på 1200 liter fra 2017 til transport diesel med tankpistol udenfor på grusbelægning.
- 3 fyringsolietanke:
 - Metaltank fra 2019 på 2500 liter.
 - Ståltank på 5900 liter fra 2006, som har påført pistol til reserve.
 - Ståltank på 2500 liter fra 2005.
 - Kommunen informerede om, at der ved udskiftning af tanke skal sikres, at tankning fremover foregår på tætbelægning.
- Gastank fra 1973 på 8.000 liter, som anvendes til opvarmning af tørreovnen.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Metalspåner skal opbevares i tætte beholdere under låg/tag.
- Virksomheden sender data på forbrug af opløsningsmidler i 2023.
- Virksomheden ved evt. miljømæssige ændringer på virksomheden skal overgå til at være omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelse i stedet for til rettelser/ændringer i eksisterende godkendelse. Denne forbliver gyldig, så længe, der ikke sker væsentlige ændringer på virksomheden på miljøområdet.

Bilag:

- ingen

Fotos:



Afkast fra kabine til blanding af maling



Afkast fra malerkabine



Opsamling af malerrester med opsamlingsbakke.



Opbevaring af flydende farligt affald på opsamlingsbakke.

OBS: Brugt kølesmøremiddel skal stå på spildbakke, når der er noget i den blå plasttønde.



Beholder til filterstøv, olieklude og tomme malerspande.



Opbevaring af metalspåner i container udendørs



Opbevaring af spåner inden for på tætbelægning



Fyringstank med pistol. I baggrunden det gamle kompressors skur. Ny kompressor er placeret indfor.



Diseltank med pistol



Fyringsolietank fra 2009



2500 liter fyringsolietank fra 2005