



Pierre.dk tidl. Sydvestsjælland Autolakering

Bogensevej 10

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 22.01.2019 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, uvarslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Bogensevej 10.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Miljøscore - kategorisering

Slagelse Kommune har valgt at indplacere virksomheden i kategori 2,90. Kategori 2,90 karakteriseres ved, at virksomheden drives lovligt, men at der ikke er gjort en særlig indsats inden for miljøområdet.

Virksomheden er ikke fastlåst på denne kategori. Hvis virksomheden selv vælger at arbejde med miljøledelse vil det være muligt at virksomheden bliver flyttet til kategori 1.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2019 opkræves 328,62 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

22. januar 2019
Sagsnr.: 330-2019-XXXX

Kontaktperson:
Gitte Budtz
Direkte tlf. 58574786
Mail: gibud@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

¹ LBK. nr. 1121 af 03/09/2018: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev, er du velkommen til at kontakte Slagelse Kommune ved undertegnede på tlf. 5857 4786.

Med venlig hilsen

Gitte Budtz

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Gitte Budtz

Fra virksomheden deltog: Daglig leder, Christian Hansen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 6).

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'A203 Anlæg, der foretager støvfrembr. overfl. behandlin Ingen': (Kategori: 1b) A203

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
1ao	2001454	JERNBJERG, SLAGELSE JORDER

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
----------	------------	-------------	---------------	--------	-----------------------

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
PIERRE EJENDOMME A/S		Bredgade 10		6000 Kolding	Nej

Ejendommens ejer	, ,
Betalers adresse	Pierre.dk tidl. Sydvestsjælland Autolakering, Bogensevej 10, 4200 Slagelse Attention: CVRnr: 15000295
Tlf. / mobil / fax	/ /
E-mail	
Hjemmeside	www.pierre.dk
CVR- / P-nummer	15000295 / 1016014423
EAN nr.	
Etableringsdato	10.09.2007
Godkendelsesdato §33	
Spildevandstilladelse	
Kort beskrivelse	Virksomheden maler og lakere skadede biler.
Antal ansatte:	< 10 ansatte
Produktionsareal (m ²):	2000 m2
Driftstider (kl):	Hverdage: kl. 7 - 16 Lørdage: - Søn- og helligdage: -
Kommune- /lokalplanlægning	

Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Miljøledelse	-
Bemærkning	Virksomheden har filter på indgangsluften.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Værkstedet	Der var fuld gang i værkstedet, også med skadede biler til stedet.

Gældende afgørelser

Reg. dato	Dok. dato	Gruppe	Beskrivelse
Medio 2007	2007	Miljø	Miljøgodkendelse

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Der fandtes affaldsfraktionerne; Blandet brandbart og metalbøtter til (genbrug)

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.kon c.(mg/m ³)	Rensning
	Maling og lakering	Vandbaseret maling og Lak på base af fortynder		Filter i afkastet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indenfor	Der blev slebet på spartelmasse på bilerne/reservedelene. Der var udsugning koblet på arbejdsstederne, som der igen var filtre på i systemet. Filtrene stod for at skulle skiftes. Jeg så de indkøbte filtre stod i gangen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Intet at bemærke.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Skadede biler til maling og lakering.

Spildevand

Kra v Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.)ma x	(m ³ /år)	Enhed	
		Maling og lakering.				Filter I afløbet.

Stof	Nedre kravvæ- rdi (mg/l)	Øvre krav- værdi (mg/l)	Enhed
Maling- og lakstøv til kloak.	-	-	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indenfor	Jeg så filteret som bruges I afløbet. Intet at bemærke.

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
-		Sløjtet			

Udskil- lernr	Produ- cent (navn)	Place- ring	Kapaci- tet (l/s)	Volu- men (l)	Diame- ter (mm)	God- ken- delses- dato	Tilmel- dings- dato	Tøm- nings- inter- val (mdr)	Type	Alarm- type

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	

Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr)
-	Sløjfet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	Sløjfet

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist
-											

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning	Bemærkninger	Støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Intet at bemærke.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Der var laklugt. Jeg spurgte i firmaet om de var klar over, at der lugtede lidt af lak udenfor. Svar; Det havde De ikke bemærket. Det må være naboen....:-)

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Ja

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Der lugtede lidt af lak.

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Intet at bemærke.

Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
-	-	-