

Genbrugsplads Sæby  
Ousenvvej 16

9300 Sæby

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**2. december 2019**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos Genbrugspladsen - Ousenvvej - Sæby beliggende Ousenvvej 16, 9300 Sæby**

Sagsnummer: GEO-2007-02130  
Dokumentnummer: 3855077

Frederikshavn Kommune har den 20-11-2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:  
Jesper Østergård Christensen  
Direkte telefonnummer:  
+45 9845 6358

Fra virksomheden deltog Anne Dorthe Iversen og Søren Meng og fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K211 Genbrugspladser jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- Egenkontrollen på pladsen registreres i elektronisk journal. Aftalt, at Frederikshavn Affald fremsender dokumentation for gennemførte registreringer, jf. miljøgodkendelsens og udledningstilladelsens egenkontrol vilkår.
- Endvidere skal der fremsendes dokumentation for tømning af olieudskiller og sandfang.
- Projektforslag og tidsplan for renovering af opsamlingsbassinet for overfaldevand fremsendes til tilsynsmyndigheden, inden projektet iværksættes.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen



Jesper Ø. Christensen


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

|         |          |         |            |
|---------|----------|---------|------------|
| Telefon | 98468154 | CVR nr. | 30179358   |
| Fax     |          | P. nr.  | 1013799292 |

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt       | Tilsynskommentar  |
|--------------------|---|
| NBE                |   |
| Indretning & drift | <p>Åbningstid:<br/>           Man - fre kl. 09.00 - 18.00<br/>           Lørdag kl. 08.00 - 16.00<br/>           Søndag kl. 10.00 - 16.00</p> <p>Pladsen er indrettet med containere og bure, kuber m.v., så relevante affaldsfraktioner kan indsamles.</p> <p>Derudover er pladsen indrettet som komposteringsanlæg for haveaffald</p>  <p>Skiltning og sorteringsanvisninger på pladsen er opdateret med nye skilte og piktogrammer.</p>  <p>Container til direkte genbrug er lukket pga manglende interesse fra frivillige organisationer. Frederikshavn Affald overvejer derfor at genåben containeren som "Giv det videre" konceptet.</p> <p>Containere til jern- og metalaffald er åbne og placeret på tæt betonbelægning med særskilt afløb til sandfang og olieudskiller.</p> <p>Alt have- og parkaffald komposteres og afhændes som "landbrugskompost"</p> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>Opsamlingsbassinet for overfladevand og perkulat fra kompostingsområdet var oprindeligt dimensioneret således at der var ligevægt mellem vand brugt til komposteringsprocessen og den nedbør der falder på pladsen.</p> <p>Selv om der pt. ikke aktivt bruges vand til komposteringsprocessen har der ikke været behov for at nødaflastning til Sæby å. Driftspersonalet tilskriver dette at der sker en stor fordampning fra pladsen.</p>  <p>Det anbefales, at Frederikshavn Affald har skærpet opmærksomhed på dette, så der ikke bliver behov for nødaflastninger til Sæby å i vinterperioden.</p>  |
| Egenkontrol (journal) | <p>Vilkår 87: Generelt<br/>Der kunne ikke fremvises en samlet dokumentation, jf. miljøgodkendelsens vilkår 87 i forhold til driftsjournaler og visuel kontrol for genbrugspladsområdet og for komposteringsområdet. Forholdet blev påtalt og bør forbedres til næste tilsyn.</p> <p>Vilkår 86: Spildevand<br/>Sandfang og olieudsiller<br/>Pkt. 14 &amp; 15: Tømning og inspektion - dokumentation kunne ikke fremvises.<br/>Pkt. 29: Driftsjournal kunne ikke forevises</p> <p>Nødoverløb - komposteringsanlæg<br/>Pkt. 35: Tidspunktet for seneste brug af nødoverløbet - kunne ikke forevises.</p> <p>Udledning til Sæby Å<br/>Pkt. 39-46: Der har været problemer med overholdelse af udlederkravet for total N.</p> <p>Egenkontrollen på pladsen registreres i elektronisk journal. Aftalt, at Frederikshavn Affald fremsender dokumentation for ovennævnte registreringer.</p> |
| Miljøgodkendelse      | <p>Genbrugspladsen er omfattet af miljøgodkendelse og udledningstilladelse af 26. april 2011.</p> <p>Vilkår 86.44 vedr. udlederkrav for overfladevand er ændret 13.11.2014 og vilkår 4 vedr. åbningstid er ændret 23.10.2015.</p>  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Forurennet jord | Ingen bemærkninger - genbrugspladsens kørearealer og befæstede arealer vurderes til at være i god vedligeholdelsesstand. Der blev ikke visuelt konstateret utætheder. |
| I øvrigt        | CTM har ingen klager over støv, støj, lugt m.v.   |

#### Luftemissioner

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar                   |
|---------------|------------------------------------|
| Lufforurening | Ingen bemærkninger - Ingen klager. |

#### Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                   |
|--------------|------------------------------------|
| Støj         | Ingen bemærkninger - Ingen klager. |

#### Spildevand

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar  |
|----------------------|---|
| Spildevand, generelt | <p>Se egenkontrol</p> <p>Der er igangsat undersøgelser for at kunne renovere forsinkelsesbassinet for overfladevand fra Sæby Genbrugsplads. Renoveringen forventes gennemført i foråret og tilstræbes udført i periode uden regn. Projektforslag og tidsplan fremsendes til tilsynsmyndigheden.</p> <p>Sedimentet i forsinkelsesbassinet analyseres som forberedelse til jordflytning. I den forbindelse er der fundet store mængder olie. Det undersøges p.t. hvor olien kommer fra, hvorfor olieudskilleren ikke virker og om der er olie udenfor forsinkelsesbassinet.</p> |

#### Udskillere

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar  |
|----------------|---|
| Olieudskillere | <p>Afløbet fra forsinkelsesbassin til Sæby Å: Koalescensudskillere og flydelukke etableret, jf. vilkår 86 pkt. 8 (Se egenkontrol)</p> <p>Afløb fra vaskeplads samt jern &amp; metalcontainer: Koalescensudskillere og sandfang, jf. vilkår 86 pkt. 20. (Se egenkontrol)</p> |

**Olie- og kemikalietanke**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Tanke        | Spildolietank i kemikaliehus.<br> |

**Oplag af affald**

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar  |
|------------------|---|
| Farligt affald   | Opbevaring, jf. Vilkår 24 - 31 - ingen bemærkninger.  |
| Affald, generelt | Der er fokus på jern og metalcontaineren for at undgå, at der kommer emner i containeren som kan indeholde olie og andre væsker som kan forurene jord og spildevand.<br><br>Frederikshavn Affald har anskaffet "afluknings måtter" til pladsens afløbsriste - der kan anvendes ved uheld med olie eller andre væsker. |