



Rapport for miljøtilsyn hos Circle K, Hasseris By- midte, Hasseris Bymidte 2, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	01.04.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98182177	CVR nr.	28142412
E-mail	thniels@circleke- urope.com	P. nr.	1008488580

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	23.08.1983
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-04-2025	Aftale	Meddelt	Der skal udføres ekstern kontrol af dampretur.
30-04-2025	Aftale	Efterkommet	Oplysningerne i BBR skal opdateres.
30-04-2025	Aftale	Efterkommet	Der skal fremsendes beholdningsregnskab for alle 5 tanke.
30-04-2025	Aftale	Meddelt	Der skal fremsendes en kvittering for tømning og kontrol af olieudskiller ved salgsplads.
30-04-2025	Aftale	Efterkommet	Der skal fremsendes en opgørelse over vandforbrug og bilvask i 2024.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden drives som servicestation med salg af benzin og diesel, kiosk, vaskehal og pusleplads. Virksomheden er etableret i 1962 med en større ombygning i 1983, hvor der er meddelt miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til spildevand den 23. august 1983. Autoværkstedet er nedlagt i 2003. I 1995 er der anmeldt, at der er etableret dampretursystem. I 2002 er der anmeldt, at miljøforholdene er i overensstemmelse med benzinstationsbekendtgørelsen. Ny vaskemaskine af typen Wash Tec Softcare Juno DH 28 er installeret 25. juni 2008. Der er i 2013 installeret et nyt miljøanlæg til genbrugsvand, men anlægget er indtil videre taget ud af drift, da det ikke fungerer efter hensigten. Der vaskes ca. 15.000 biler årligt. Ved tilsynet i 2019 oplyste virksomheden, at der ikke bruges genbrugsvand. Standere er blevet udskiftet i 2014, dvs., at virksomheden har haft større modernisering, derfor er omfattet af reglerne til nye tankstationer.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	10	5:30-23	5:30-23	5:30-23

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret et udsugningsanlæg eller luftafkast. Der er etableret klimaanlæg, hvor afkast er etableret på taget.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener på tilsynet.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Dokumentation for egenkontrol blev fremsendt digitalt. Sidste kontrol udført 10-09-2024. Egenkontrol er udført af Gilbarco Veder-Root.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Mangler inspektionsrapport iht. §11 i dampreturbekendtgørelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Da tankstationen har fået større modernisering - udskiftning af standere i 2014 - betragtes tankstation som 'ny' efter reglerne i dampreturbekendtgørelsen.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Vaskehal		Lydisolering
3	Klimaanlæg		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskehallen port er lukket under vask og tørring af køretøjer. Ved tilsynet blev det konstateret, at vaskehallen er åben i tidsrummet kl. 6-22 på hverdage og kl. 7-22 i weekender. Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, stk. 2 må vaskehallen kun være i drift kl. 7-22, da der er boliger indenfor 100 meter. Der er efterfølgende fremsendt dokumentation for ændret tidsstyring. Klimaanlægget er placeret på taget. Kompressor står indendørs i lukket og aflåst rum. Ved tilsynet var der ikke aktiviteter som gav anledning til støjgener.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads		2.160	m³	Olieudskiller
1	2	Salg af brændstof				Olieudskiller
1	3	Påfyldningsplads til brændstof				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevand fra vaskehallen ledes gennem sandfang og olieudskiller. Der anvendes vaskeprodukter fra firmaet WashTec, hvor alle vaskeprodukterne er svanemærket. Der blev ikke leveret en oversigt over de brugte vaskeprodukter, men der var påklisteret varer-data mærke. WashTec indstiller og kontrollerer doseringen jævnlgt af vaskemidlerne. De anvendte vaskeprodukter er uden A- og B-stoffer, samt svanemærket.
Spildevand, procesvand	Procesvandet for denne virksomhed er vand fra vaskehallen og overfladevand fra påfyldningspladsen, dog vil sidstnævnte være begrænset da pladsen er overdækket.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra påfyldningspladsen ledes gennem olieudskiller. Salgspladsen er overdækket, så der vil kun forekomme slagregn. Der er blevet etableret ny befæstning ved salgspladsen og påfyldningspladsen bestående af Densiphalt leveret af Munck Asfalt. Datablad for Densiphalt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	blev fremsendt efter endt tilsyn. Ifølge databladet er belægningen en kompositbelægning der fremstår som fuldstøbt impermeabel betonbelægning.
Spildevand, afløbsforhold	Tankstationen er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes i fælles system. Området planlægges separatkloakeret efter 2027. Ved tilsynet, blev det konstateret at området allerede er ved at blive separatkloakeret, og forventes færdigt snarligt.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der foreligger en gammel tilslutningstilladelse fra 23. august 1983 vedr. spildevand fra vaskehallen.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er belægning med SF-sten ved forvaskeplads. Vand fra forvaskepladsen ledes gennem olieudskiller.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller		1.000	
2	Salg af brændstof	Ukendt olieudskiller			
3	Påfyldningsplads til brændstof	Ukendt olieudskiller		1.500	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er tre olieudskillere placeret ved vaskehal, salgspladsen og påfyldningspladsen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskiller ved vaskehal er bundtømt i marts 2023 af Norva24. Olieudskilleren har koalescens filter og flydelukker. Der er ligeledes udført pejling af denne olieudskiller samt tømning af sandfang i april 2024. Olieudskiller ved forplads er bundtømt marts 2023 af Norva 24. Olieudskilleren har ikke koalescens filter. Der er ikke blevet fremsendt kvittering for tømning af olieudskiller eller sandfang fra olieudskilleren ved salgspladsen.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Der er alarm på udskillere ved salgsplads og vaskeplads, som aktiveres når 30% af udskiller volumenet er brugt. Det kan ud fra uddelte kvitteringer, for tømning af olieudskillere ved vaskehallen og påfyldningspladsen, ikke konstatere om Norva24 har funktionsprøvet alarmerne.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
tank 1		1978	Benzin	16.000	Nedgravet	JA	tidl. tank 6
tank 2		1970	Benzin	10.000	Nedgravet	JA	tidl. tank 3

ta n k 3		1962	Diesel	16.000	Nedgravet	JA	tidl. tank 1
ta n k 4		1962	Diesel	10.000	Nedgravet	JA	
ta n k 5		1962	Benzin	16.000	Nedgravet	JA	tidl. tank 2

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
15d k			1962	Benzin	16.00 0	Nedgra- vet			
15d k	198 2	293 887	1982	Fyrings- gasolie	2.500	Nedgra- vet			
15d k			1962	Diesel	10.00 0	Nedgra- vet			
15d k			1970	Diesel	75.00 0	Nedgra- vet			
15d k	197 0	112 80	1970	Benzin	10.00 0	Nedgra- vet			
15d k			1962	Benzin	16.00 0	Nedgra- vet			
15d k			1978	Benzin	16.00 0	Nedgra- vet			
15d k			1978	Benzin	100.0 00	Nedgra- vet			
15d k			1962	Benzin	50.00 0	Nedgra- vet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes 5 nedgravede brændstoftanke.
Olietanke, opstilling/placering	Alle 5 olietanke er nedgravet.
Olietanke, registrering i BBR	Der er registreret 9 olietanke i BBR. Der er oplysninger om 3 olietanke med henholdsvis 50, 75 og 100 m3 til benzin/diesel, samt en fyringsolie-tank fra 1982. Det blev nævnt i 2019, at der skulle indberettes korrekte informationer til BBR. Det er grundejerens ansvar at indberette korrekt data til BBR jf. §22 stk. 2 i Olietanksbekendtgørelsen.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Påfyldningspladsen er befæstet med Densiphalt, som er en kompositbelægning der fremstår som en fuldstøbt impermeabel betonbelægning. Ved tilsynet blev der ikke konstateret revner.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Salgspladsen er befæstet med Densiphalt, som er en kompositbelægning der fremstår som en fuldstøbt impermeabel betonbelægning. Ved tilsynet blev der ikke konstateret revner.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Alle tanke er inspiceret i 2022, og alle tanke konstateres at være tætte. Næste inspektion er maj 2032.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Mangler tilsendt beholdningsregnskab for alle 5 tanke.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden oplyste, at der benyttes vaskeprodukter fra WashTec. Alle produkter er svanemærkede.
Råvarer, opbevaring	Alle råvarer er opbevaret korrekt, eftersom vaskeprodukterne er opbevaret i aflåst teknikrum med spildbakker under. Området har støbt betongulv og der er gulv afløb i rummet.

Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
	Type	Volumen (l)				
Blandet plast	Container - lukket			Marius Pedersen	Marius Pedersen	+ metalaffald og mad- og drikkekartoner
Farligt affald/spild olie	Olieudskiller			Norva24	Aalborg Kloak	Er fejlregistreret som restaffald EAK 20 03 01, og E04 deponeeringsegnet.
Forbrændingsegnet	Container - lukket		Udendørs, ubeskyttet	Marius Pedersen A/S	Nordværk	
Madaffald	Beholder - lukket			Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Papir og pap *	Container - lukket		Udendørs, ubeskyttet	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Tilsyn angående affaldshåndteringen og bortskaffelse indgår ikke længere i Miljøtilsynet, og der vil ikke blive kommenteret på dette yderligere i denne Miljøtilsynsrapport. Der vil dog blive kommenteret på opbevaring af brancherelevant affald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Der forekommer fraktionen slam fra tømning af olieudskillere og sandfang. Tømning foretages af Norva24.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Området hvor virksomheden ligger er ikke et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Tankstationen er beliggende tæt på boliger (25 m)
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 3.3C1 Bymidten. Området er omfattet af lokalplan 05-071 Centerformål, Hasseris By- midte, Hasseris. Området anvendes til detailhandel, offentlig og privat service, samt liberalt erhverv.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	De fleste dokumenter foreligger i elektronisk form.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt efter reglerne i Jordforureningsloven og er klassificeret som V1.
Bæredygtighed*	Der blev ikke ved dette tilsyn talt om bæredygtighed.