

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Rønde Autocenter	Dato for tilsyn: 8. oktober 2020
Tilsynsadresse: Hovedgaden 74	Postnummer og by: 8410 Rønde
CVR-nr./evt. P-nummer: 30098463 / 1012910653	Matrikel: 38v Rønde by, Bregnet
Kontaktperson: Henning Løber	Planforhold: Blandet bolig og erhverv
Telefon nr.: 86 37 14 55	Tilstede ved tilsynet: Henning Løber
E-mailadresse: roendeautocenter@mail.dk	Tilsynsførende: Helle Rise Jensen

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Autoværksted
---	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X
-----------------------	--	---------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Ja

Dato herfor: 29. januar 2021

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening:

Ikke undersøgt, da tilsynet er udført som et digitalt tilsyn.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Tilsynet har givet anledning til indskærpelse om, at transportører skal være registreret i Affaldsregisteret. Tilsynet er udført ved telefonisk gennemgang af tilsynsrapport og virksomheden har fremsendt dokumentation for aflevering af farligt affald. Tilsynet er udført af Dansk Miljørådgivning A/S på vegne af Syddjurs Kommune.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 20/88752

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med blå kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med <ul style="list-style-type: none"> • Reparationer og service <i>Ingen ændringer.</i>
Produktionsareal	Produktionsareal: ca. 200 m ² Grundareal: ca. 1600 m ² <i>Ingen ændringer.</i>
Indretning	Værkstedet er indrettet med <ul style="list-style-type: none"> • Lifte (2 stk.) • Motortester (1 stk.) • Kompressor (1 stk.) • Røggasmåler (1 stk.) • Svejseanlæg (1 stk.) Udendørs findes <ul style="list-style-type: none"> • Skur til affald • Affaldscontainer <i>Ingen ændringer</i>
Etableret på nuværende adresse	Henning Løber har drevet værkstedet siden 2006, men værkstedet har eksisteret på adressen siden starten af 70'erne.
Udvidelse /ændringer	Afkast er etableret efter 1986 og virksomheden er derfor omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.
Antal ansatte	Ejer og en svend
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 07:30 – 16:00 Fredag: 07:30 – 12:30 Lørdag – Søndag: Lukket.

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Driftsforstyrrelser og uheld	<i>Ingen.</i>
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over relevante punkter: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.
Bemærkning	<i>Circle K</i> ejer hele grunden, hvoraf Rønde Autocenter lejer værkstedet. En del af grunden er V2 kortlagt pga. to konstaterede forureninger i henholdsvis 1992 og 1993.

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2016.

Nr.	Bemærkning i 2016	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2020
1	Olieprodukter oplagret i værksted ved port med afløb udenfor port.	<i>Olie er flyttet, der står nu en 60 liters tønde. Spildolie står nede i graven, ny olie står ved graven i sikkerhed for påkørsel og lignende. Ok</i>
Bemærkning		<i>Det betragtes at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger.</i>

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Teknikrum
2	Aktiviteter i værkstedet	Værkstedet, for lukkede porte
Bemærkninger		Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn. <i>Kompressoren som virksomheden benytter ejes af Circle K, som også ejer hele grunden.</i>

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning	
1	Oliefyr	0,5 m over tagryg	Nej
2	Punktudsugning (udstødningsgas)	1 m over tag	Nej
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ikke relevant	
Bemærkninger:		Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af 1 olieforbrænder.

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)	Nej
Bemærkning	I smøregraven er der afløb med pumpe, som benyttes når der trænger grundvand ind i graven. Afløbet er ført til olieudskiller. Der kan kun ledes vand til afløbet ved aktivt at pumpe det. <i>Virksomhedens spildevand udledes til Circle K's spildevandsledning. Sidste tilsyn for Circle K var 25. oktober 2018.</i>

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskiller	0,7 m ³	Foran port til værksted
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger	-	
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning	Nej	
Er der alarm på udskiller	-	
Sidste tømning	-	
Bemærkning	Afløbene i værkstedet og afløbet udenfor værkstedet mod syd er koblet til olieudskilleren. <i>Circle K har ansvaret for olieudskilleren, som bliver tømt to gange årligt af Leif M Jensen A/S, som også står for funktionskontrol.</i>	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Dåser og dunke	200 L	Værksted
Smørefedt	Dunke	< 10 L	Værksted
<i>Kølervæske</i>	<i>Dunke</i>	<i>10 L</i>	<i>Værksted</i>
<i>Bremsevæske</i>			
<i>Sprinklervæske</i>			
Bemærkning	<i>Virksomheden har flyttet 200 liters tromler med olie, som tidligere stod i værksted ved port, så dette nu opbevares med lav risiko for forurening. Der står nu en 60 liters tromle med olie ved porten.</i>		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Over terræn, enkeltvægget	1.200	2007	Ja	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						<i>Ikke undersøgt</i>
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger	<i>Ingen ændringer.</i>					

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie	1.000 L	Tromler	Værksted	AVISTA OIL	AVISTA OIL
Oliefiltre	200 stk.	Tønder med låg	Udendørs under halvtag	ABAS	ABAS
Kølervæske	120 L				
Bremsevæske	30 L				
Akkumulatorer og koblingsdele	Afhentes løbende	<i>I kasse</i>	<i>Kontor/lager-rum</i>	Danbrit	Danbrit
Klude		Tønde med låg	Udendørs under halvtag	Retur med leverandør: Berendsen	Retur til leverandør: Berendsen
<u>Øvrigt affald:</u>					
Jernskrot	-	-	Udendørs på fliser under halvtag	Alf Bang, Trustrup	Jatob ApS v/Orlas Produktforretning
Udtjente dæk	350 stk.	-	Udendørs under halvtag	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk
Alm. Affald, blandet brandbart	-	Container	Udendørs	Reno Djurs	Reno Djurs
Pap					
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	<i>Alf Bang er ikke registreret som transportør i Energistyrelsens Affaldsregister og, er derfor ikke godkendt til at afhente jernskrot. Det er virksomhedens ansvar at benytte transportører, der er registret i ovennævnte register.</i>				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

En del af grunden er V2 kortlagt pga. to konstaterede forureninger i henholdsvis 1992 og 1993. Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Virksomheden opbevarer kemikalier og affald på en måde, der ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Virksomheden er placeret mellem 200-500 meter fra nærmeste § 3 beskyttede sø.
Følsomme brugerområder	Virksomheden er placeret mindre end 200 meter fra nærmeste boligområde.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er placeret i område med almindelige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Rønde Vandværk.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til indskærpelser eller henstillinger

1. Virksomheden benytter en enkelt transportør til bortskaffelse af kildesorteret genanvendeligt affald - jernskrot, der ikke er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister.