

DANA Lim A/S

Københavnsvej 220

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - DANA Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge

Virksomhedens navn	DANA Lim A/S
Virksomhedens adresse	Københavnsvej 220, 4600 Køge
CVR nummer	49294514
Virksomhedstype	Farve-, lak- og limfabrikker > 3000 t/år
Dato for tilsynene	26.10.2022 og 30.11.2022
Deltagere	MGB
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
20-12-2019	Henstillinger	Flytning af oplag af flydende færemærkede råvarer	Efterkommet
20-12-2019	Henstillinger	Undersøgelse af afløbsforhold samt evt. afpropning	Efterkommet
20-12-2019	Henstillinger	VTMO Emissionsmålinger	Efterkommet
20-12-2019	Henstillinger	kontrolmåling kulfiltre	Efterkommet
20-12-2019	Henstillinger	Støjeregninger nye tiltag	Efterkommet
20-12-2019	Henstillinger	Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse	Efterkommet
20-12-2019	Henstillinger	Oprensning af skrænt ved spildevandsudløb	Efterkommet
20-12-2019	Henstillinger	Ny støjhandlingsplan	Efterkommet
20-12-2019	Henstillinger	Analyse af processpildevand	Efterkommet
21-12-2022	Henstillinger	Opbevaring af Lysstoffør i tæt beholder af passende størrelse	Meddelt
21-12-2022	Henstillinger	Indsendelse af forslag til inspektion og tæthedsprøvning af tankgrav	Meddelt
21-12-2022	Henstillinger	Udførelse af inspektion og tæthedsprøvning af tankgrav	Meddelt
21-12-2022	Henstillinger	Indsendelse af datablade på råvarer der tankes på vaskeplads syd samt vurdering af forureningsrisiko	Meddelt
21-12-2022	Henstillinger	Indsendelse for handlingsplan for overholdelse af emissionsgrænseværdier i afkast V.1.3	Meddelt

Tilsynet omfattede	Rundgang på virksomheden og gennemgang af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse samt gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	På tilsynet sås ingen synlige tegn på jordforurening udendørs. Området omkring vaskepladserne vil dog få øget bevågenhed i næste tilsynsperiode.
Konklusioner på egenkontrol	Tilfredsstillende – Opstramning af tømningsordning for olieudskillere samt nye områder tilføjet til befæstningskontrollen - ingen yderligere bemærkninger.