



## Rapport for miljøtilsyn hos Industrivejens Maskiner ApS, Gammel Høvej 54, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

|                              |                              |                |            |
|------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 07.09.2020                   |                |            |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Prioriteret tilsyn - varslet |                |            |
| <b>Telefon</b>               |                              | <b>CVR nr.</b> | 30591968   |
| <b>E-mail</b>                |                              | <b>P. nr.</b>  | 1022960462 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Virksomhedstype</b>                   | H51, Garageanlæg > 3 stk. |
| <b>Godkendelsesdato</b>                  |                           |
| <b>Tilslutningstilladelse spildevand</b> |                           |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type        | Status      | Kommentar  |
|------------|-------------|-------------|--|
| 20-10-2020 | Henstilling | Efterkommet | Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø, henstiller til, at slangen ved tankene i bygning 14 afkortes, senest 1. december 2020, så det ikke er muligt at tanke udendørs.   |
| 20-10-2020 | Henstilling | Efterkommet | Aalborg Kommune henstiller til, at virksomheden fremsender dokumentation for, at pladsen er støbt (fx billeder). Det skal sikres, at der ikke kan ske afløb til ubefæstede arealer. Aalborg Kommune henstiller desuden til, at forurenede grus/belægning under tankpistol skal fjernes og bortskaffes som farligt affald med EAK-kode 17 05 03. Dokumentation for ovenstående skal fremsendes senest 1. december 2020. |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse  |                              |                  |         |                    |
|--|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Virksomheden har to afdelinger, hvorfra den udlejer entreprenørmaskiner: én på Gammel Høvej 50 (nyligt flyttet fra Kystvejen) i Nørresundby og én i Aabybro. Der rådes over 150 maskiner hvoraf de ca. 80 stk. udlejes fra Gammel Høvej. Der foretages service af maskinerne indendørs, herunder olieskift og mindre reparationer. Der er desuden givet tilladelse til en udendørs vaskeplads med samletank og shunt-system. Regnvand og vaskevand uden vaskeprodukter må udsprede. Vand med vaskeprodukter ledes til separat tank og bortskaffes til godkendt modtager. |                              |                  |         |                    |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )   | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
|  |                              | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 24.500   | 10                           | 7-16             |         |                    |

## Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Luft, afkast | Ved tilsyn den 28. november 2019 kunne det konstateres, at virksomhedens afkast fra svejserøg ikke levede op til kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.<br>Virksomheden har siden ført afkastet min. 1 meter over tagfladen. |

## Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret, ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
|----|---------|----------------|---------|-------------|-----------|--------------|------------|
| 1  | 2011    |                | Diesel  | 1.200       | Indendørs | NEJ          |            |
| 2  | 2005    |                | Diesel  | 5.900       | Indendørs | NEJ          |            |
| 3  | 2014    |                | Diesel  | 5.900       | Udendørs  | NEJ          |            |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Olietanke    | Virksomheden har tre olietanke. Alle tanke er placeret indendørs, men det er muligt, at tanke udenfor, da rækkevidden på slangen er stor. Slangen ved tankene i bygning 14 skal afkortes, så det ikke er muligt at tanke udendørs. Tankning fra tanken i bygning 13 er kun mulig udendørs, da slangen og tankpistolen er ført gennem vinduet. På tilsynet blev det oplyst, at pladsen, hvor der tankes fra, er støbt. Der var dog mulighed for afløb til ubefæstet vejareal. Det skal sikres, at der ikke kan ske afløb til ubefæstede arealer. |