

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	06.06.2016
CVR-nummer	17630938
P-nummer	1001327666
e-Doc journal nr.	13/027229
Virksomhed	Todbjerg Busservice ApS
Adresse	Sintrupvej 21B
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	86243200
e-mail	pl@todbjerg.dk
Kontaktperson	Peter Lading
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	1997
Udvidelser/ændringer	Administrationsbygningen er nedrevet og administrationen er flyttet til nr. 21A.
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Peter Lading
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, oplag af olie og kemikalier gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af kemikalier og farligt affald

Opbevaringsforhold	Forhold ok	Ikke ok	Ikke aktuelt	Evt. bemærkninger
Farligt affald indendørs	X			Evt. spild vil løbe i grube ved lift
Farligt affald udendørs		X		Se bemærkninger om spildolie
Olie og kemikalier indendørs	X			Evt. spild vil løbe i grube ved lift
Olie og kemikalier udendørs	X			Fyringsolie- og dieseltanke er i BBR

Oversigt over tanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Evt. bemærkninger
Dieselolie	5.900 liter	2012	Udendørs	Placeret i spildbakke med aftapning via olieudskiller
Fyringsolie	2.500 liter	1997	Udendørs	Rør til tanken er med plastkappe
Motorolie	1.500 liter	2009	Indendørs	Filebænkstank. Tanken skal anmeldes til BBR
Motorolie	1.200 liter	2013	Indendørs	Filebænkstank. Tanken skal anmeldes til BBR
Spildolie	1.300 liter	2013	Udendørs	Typegodkendt olietank i plast (Titan) på træpalle
Spildolie	1.000 liter		Udendørs	Palletank i plast (IBC-transportbeholder)

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Egenkontrol

Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet er udført som et kampagnetilsyn. Formålet med kampagnen er at sikre, at opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og farligt affald sker miljømæssigt forsvarligt; med det overordnede mål for øje at beskytte jord, overfladevand og grundvand mod forurening. Tilsynet har givet anledning til følgende miljømæssige bemærkninger:

1. Virksomheden skal som aftalt ændre placeringen af Titan-tanken hurtigst muligt og inden 1. juli 2016. Som det fremgår af installationsvejledningen for tanken, skal den placeres på et plant, tæt og vedvarende stabilt underlag, som sikrer at der opnås en ens-

artet og jævnt fordelt understøtning af hele tankens bundflade. Underlaget skal strække sig mindst 10 cm uden om tanken - se installationskrav på dette link:


http://www.energi-service.dk/CustomerData/Files/Folders/6-pdf/35_installationsvejledning-titan-plasttanke-7.pdf

Den nuværende placering på en træpalle, der er mindre end tanken, vil kunne give skader i tankens bund. Når tanken er tømt for omplacering på plastmembran, skal den ses efter for skader i bunden, før den tages i brug igen. Hvis der er skader, skal den tages ud af brug. Fremsend foto både af tankens bund og den nye opstilling. Hvis I ønsker at beholde den nuværende udendørs placering på belægningssten, skal I stille tanken på en tæt plastmembran fx en presenning, der strækker sig mindst 10 cm uden om tanken.

2. Opbevaring af spildolie i palletanke af plast uden opsamlingsbassin, der ikke er typegodkendte olietanke, er ikke i overensstemmelse med kommunens forskrift for opbevaring af olier og kemikalier – se vedhæftede. Palletanken skal derfor tømmes og tages ud af brug hurtigst muligt og inden den 1. juli 2016. Giv venligst besked, når tanken er tømt og taget ud af brug.
3. Virksomhedens 2 tanke til motorolie er ikke registreret i BBR og skal derfor anmeldes ved udfyldelse og indsendelse af vedhæftede skema inden den 1. juli 2016 sammen med kopi af tankattest. Hvis tankattesten ikke foreligger, kan der i stedet fremsendes fotos af tankenes mærkeplade.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 7. juni 2016.



Jens Tikær Andersen
Biolog