

Bøjen Auto
Vangvej 27
9750 Østervrå
Att.: Claus Sørensen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Via mail: boejenauto@gmail.com

5. juli 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos Bøjen Auto beliggende Vangvej 27, 9750 Østervrå

Sagsnummer: GEO-2022-04046
Dokumentnummer: 6774847

Frederikshavn Kommune har den 05.07.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Claus Sørensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I

miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98956515	CVR nr.	21410284
Fax		P. nr.	1004917654

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden servicerer og reparerer biler. Værkstedet er indrettet med tre stk. autolifte. Der foretages pladearbejde i meget begrænset omfang. Der sker ingen lakering eller undervognsbehandling. Nedenfor ses billeder af værkstedet:</p>  <p>Åbningstid er 7.30 – 16.00 på hverdage. Weekendarbejde forekommer yderst sjældent.</p> <p>Antal ansatte: ejer + 1 svend og 1 lærling.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. § 14 i Autobekendtgørelsen stilles der krav om følgende egenkontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmiddel, osv. (Ikke relevant, da virksomheden ikke har autolakering eller undervognsbeh.) - Mængde farligt affald og leveringssted. <p>Værkstedet opbevarer faktura herover, som blev fremvist under tilsynet.</p>

	- Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast. Der foregår meget lidt slibeaktiviteter. Når der forekommer slibning tilsluttes en industristøvsuger. Der er ikke filter på afkast fra udstødningsgas.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse. Virksomheden er omfattet af Autoværkstedsbek.
Forurenet jord	Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med flis. Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Det er yderst sjældent, at virksomheden foretager pladearbejde. Der foregår meget lidt slibeaktiviteter. Når der forekommer slibning tilsluttes en industristøvsuger. Der er udsug på udstødningsgas. Der er ikke filter på afkastet. Ved tilsynet i 2018 blev det konstateret, at punktudsug fra udstødningsgas og svejserøg og afkast er ført korrekt over tag. Antal afkast: 1 stk. uden filter.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs. Støjende aktiviteter foregår bag lukkede døre og porte. Kompressor er placeret ude i lukket skur, se nedenfor:  Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden og der er derfor ingen gulv afløb i værkstedet. Der er alene monteret en håndvask som er tilsluttet det eksisterende nedsivningsanlæg.



Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der findes ingen olieudskillere, da der ikke forekommer processpildevand.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle aktive olietanke på lokalitetens BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Spildolie: Avista Oil Oliefiltre, spraydåser: MV Kølervæske: MV Bremsevæske: MV Miljøklude: ingen Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ.</p> <p>Alt farligt affald opbevares korrekt i godkendte beholdere fra MV. Blyakkumulatorer opbevares korrekt i kasse. Se nedenfor:</p>  <p>I laden uden afløb står der overskåret palletanke, hvori fyldte 200 L tromler med spildolie og kølervæske opbevares inden afhentning, se nedenfor:</p> 

Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:

Dagrenovation: AVØ

Dæk: Villadsen Dækfabrik

Plast kofanger: Virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen

Bilruder: Virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen

Jern/skrot: Stena Jern & Metal A/S

Papir/pap: Virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen

Affaldet opbevares korrekt, se nedenfor:

