

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: HN Autocenter A/S	Dato for tilsyn: 10. oktober 2019
Tilsynsadresse: Centervej 4	Postnummer og by: 8560 Kolind
CVR-nr./evt. P-nummer: 10 28 51 43	Matrikel: 15 x, Kolind By, Kolind
Kontaktperson: Henrik Nielsen	Planforhold: Landzone
Telefon nr.: 86 39 24 66	Tilstede ved tilsynet: Henrik Nielsen
E-mailadresse: hn@hnautocenter.dk	Tilsynsførende: Helle Munch Sørensen

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Autoværksted, undervognsbehandler, vaskehal
---	---

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):			
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	x	Tanke	x
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	x	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	x
Spildevand/afløbsforhold	x	Beskyttelse af jord og grundvand	x
Råvarer – opbevaring og håndtering	x	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor: -
--	-----------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening På SF-sten og grusplads foran undervognsbehandlingsafdelingen ses rester af undervognsbehandling.
--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: -

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder	Sagsnr. 19/30758
---	------------------

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilsrotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

Godkendelser og tilladelser

- Tilslutningstilladelse fra den 20. maj 1999. Spildevand fra autoværksted og vaskehal.

¹ Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 117 28. januar 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	<p>Virksomheden beskæftiger sig med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparation og service • Undervognsbehandling • Karosseriarbejde, herunder slibning • Højtryksrensning • Autovask • Salg af reservedele og personbiler • Salg og reparation af cykler og scootere <p>Virksomheden udfører reparation af ca. 2.500 biler om året og sælger ca. 120 biler. Der er en vaskehal tilknyttet virksomheden og der gennemføres ca. 3.000 - 4.000 vaske om året.</p> <p>Virksomheden foretager undervognsbehandling af ca. 700 biler om året. <i>Tallet har ligget stabilt de seneste år.</i></p> <p>Undervognsbehandling består af højtryksrensning af biler, tørring og påføring af undervognsolie i undervognskabinen. Der sprøjtes tyndtflydende produkt på bilen først, og derefter påføres tyktflydende produkt med voks, for at beskytte og forsegle det tyndtflydende produkt. Der vil derfor være meget lidt afdrypning fra de behandlede biler. Inden bilen udleveres til kunden fjernes pletter af undervognsprodukt (afrensning / klargøring).</p> <p>Bilerne står indendørs indtil de er afdryppede og flyttes derefter til grusplads udenfor. Bilerne afhentes inden lukketid (eller køres ind igen) pga. risikoen for tyveri/hærværk.</p> <p>I den nye undervognsbehandlingsafdeling bliver der hovedsageligt brugt Dinitrols produkter, der indeholder varm voks og en meget lille mængde opløsningsmidler.</p>
Produktionsareal	<p>Produktionsareal: ca. 1.700 m² (efter udvidelsen i 2011) Grundareal: 6.400 m² (efter tilkøb af areal i 2009)</p>
Indretning	<p>Værkstedet er indrettet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 stk. 1-søjlede lifte • 2 stk. 2-søjlede lifte • 2 stk. 4-søjlede lifte • 1 stk. hedvandsrensere (indendørs vaskeplads) • 2 stk. CO₂-svejsning • 1 stk. autogensvejser • 1 stk. bremssetester • 3 stk. motortestere • 1 stk. skruekompressor <p>Udendørs findes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkerede biler (kun i dagtimerne) • Affaldscontainere
Etableret på nuværende adresse	<p>1. december 1999</p>
Udvidelse /ændringer	<p>2005: Udvidet med ca. 300 m² til bilplejecenter og pladeværksted. 2011: Udvidet med 518 m² til en ny undervognsbehandlingsafdeling. Den eksisterende undervognsafdeling nedlægges og anvendes til dæk- og sporingscenter.</p>
Antal ansatte	<p>Antallet af ansatte er uændret. Der er 17 ansatte heraf 13 i værkstedet og 2 i bilpleje og -salg. Der er en halvtidsansat til klargøring og reparation af cykler og scootere.</p>

Driftstid	Mandag - fredag kl. 7.00 - 16.00 Lørdag - søndag kl. 8.00 - 12.00 (udelukkende salg af biler)
Driftsforstyrrelser og uheld	<i>Ingen</i>
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: 1. Årligt forbrug af undervognsbehandlingsprodukter, herunder produktblade. 2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. 3. Tidspunkt for kontrol af rensesforanstaltninger på luftafkast.
Bemærkning	På Centervej 2 er der benzinsalg - Q8 lejer adressen og står for ejerskab og drift af standerne. Miljøtilsynet omfatter ikke Centervej 2.

3. OPFØLGNING PÅ BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2017

Nr.	Bemærkning i 2017	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2019
5	Metalaffald – hul i container	<i>Virksomheden har fået en ny container. Ok.</i>
2	Akkumulatorer afhændes til Nymann Autoparts, som ikke er registreret i Affaldsregisteret	<i>Nymann Autoparts har kontaktet Energistyrelsen mhp. at afklare, hvorvidt de skal være registreret på affaldsregisteret. Dette afventes.</i>
3	Nedgravet olietank, der ikke er i anvendelse midlertidigt.	<i>Miljøstyrelsen har udtalt, at en fyringsolietank skal sløjfes, når der er etableret anden varmforsyning. Se bemærkning 2 i tilsynsbrev.</i>
4	Tømningsrapporter for olieudskiller og sandfang	<i>Virksomheden har udleveret tømningsrapporter fra tømning af sandfang og olieudskiller ved undervognsbehandling. Ok.</i>
Bemærkning		-

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor (skrue-kompressor)	Indendørs i separat rum
2	Udsugningsanlæg	Indendørs
3	Autovask- og -tørring	For lukket port
4	Plade- og slibearbejde	For lukket port
Bemærkninger		Der er til- og frakørsel i dagtimerne. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Udstødning	2 m	Ingen
2	Svejsereg (1999)	2,5 m	Ingen
3	Svejsereg (2005)	1,5 m over tag	Ingen
4	Undervogsbehandling (ny afdeling)	16 m over terræn	Stålfilerpanel og posefilter
5	Limning af ruder	1 m over tag	Ingen
6	Vaskeplads - vanddamp	Over tag	Ingen
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja - én gang om måneden Stålfiltrene ved undervogsbehandlingsanlægget rengøres ca. 1 gang om måneden i vinterhalvåret, hvor der er stor aktivitet og ca. hver 3. måned i sommerhalvåret, hvor der er en mindre aktivitet. Filtrene rengøres i kar med rensesvæske (samme type som anvendes til afrensning af bilerne efter undervogsbehandling). (Oplysning fra 2013).	
Bemærkninger:		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	-

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)	Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår	Ja, for en del af virksomheden.
Proces / kølevand	Bemærkninger (rensning, udledningmønster mv.)
Vaskehal	Sandfang og olieudskiller fra 1999
Gulvfløb ved ny vaskeplads	Sandfang og olieudskiller fra 2005
Gulvfløb ved klargøring	Sandfang og olieudskiller fra 2005
Gulvfløb i værksteder	Sandfang og olieudskiller fra 1999
Bemærkning	Der benyttes sæber som oplyst under pkt. 8. Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra den 20. maj 1999 til afledning af spildevand

	<p>fra vaskehal, undervognsbehandlingsanlæg samt gulv afløb på værkstedet.</p> <p>I 2005 blev afløb fra biler tilsluttet kloakken. Den tidligere Midtdjurs Kommune vurderede i den forbindelse, at der ikke skulle udarbejdes en ny tilslutningstilladelse.</p> <p>I 2011 blev den tidligere undervognsbehandlingsafdeling nedlagt og der blev etableret en ny afdeling. Spildevandet fra den nye afdeling ledes til den eksisterende kloakledning via sandfang og olieudskillere.</p> <p>Spildevand fra vaskehal og afløb fra værkstederne fra 1999 og 2005 ledes til samme olieudskillere fra 1999. Afløb fra den nye undervognsbehandlingsafdeling ledes til sandfang og olieudskillere fra 2011.</p> <p><i>Virksomheden har søgt om en ny tilslutningstilladelse, som inkluderer det nye undervognsbehandlingsanlæg. Syddjurs Kommune udarbejder en tilslutningstilladelse i en særskilt sag.</i></p> <p>Virksomheden oplyste ved tilsynet i 2013, at vandforbruget var på ca. 1.000 m³.</p> <p>Virksomheden har i 2010 etableret et nyt vaskeanlæg af mærket Istobal i vaskehallen. Der anvendes vaskeprodukter fra firmaet Kiehl i vaskehallen.</p>
--	--

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering	
1	Olieudskillere (1999)	3,3 l/s og olievolumen 650 l	Ved Ebdrupvej
2	Sandfang (1999)	Ingen oplysninger	Ved vaskehal
3	Sandfang (1999)	Ingen oplysninger	Ved undervognsbehandlingsafdeling
4	Sandfang (2005)	4.000 liter	Ved biler/plejecenter/pladeværksted
5	Olieudskillere (2011)	6 l/s	Ved ny undervognsbehandlingsafdeling
6	Sandfang (2011)	2.500 liter	Ved ny undervognsbehandlingsafdeling
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej	
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema		Ja	
Er der alarm på udskillere		Olieudskillere fra 2011 - Ja Olieudskillere fra 1999 - Ja	
Sidste tømning		?	
Bemærkning	<p><i>Olieudskilleren fra 2011 ved den nye undervognsbehandlingsafdeling har ikke fungeret optimalt, angiveligt pga. at sandfanget før olieudskilleren ikke er blevet tømt. Olieudskilleren er i juli 2019, hvor virksomheden blev opmærksom på, at den ikke fungerede, blevet repareret, og der er monteret nye filtre.</i></p> <p><i>Jf. tømningsskemaet fra 23. januar 2018 var der ingen olie i udskilleren. Syddjurs Kommune antager for nu, at grunden til dette har været, at udskilleren ikke fungerede optimalt. Der vil blive fulgt op på dette, og virksomheden skal efter næste tømning sende en kopi af tømningsskemaet til Syddjurs Kommune.</i></p>		

	<p>Virksomheden har udleveret tømningssrapporter for tømning af olieudskilleren d. 23. januar 2018 og tømning af sandfanget d. 6. februar 2019. Der mangler således en tømningssrapport for tømning af olieudskilleren i 2019.</p> <p>Olieudskilleren fra 1999 bliver tømt i forbindelse med tømning af olieudskilleren ved F24, da disse ligger sammen. F24 lejer grunden af Henrik Nielsen, og tømning af olieudskilleren er en del af lejeaftalen. Virksomheden har derfor ikke rapporter for tømning af dette anlæg. Der er i 2012 givet fritagelse fra den kommunale tømningssordning til at benytte Marius Pedersen A/S (sagsnr. 12/1664). Fritagelsen gælder for begge anlæg, men det er altså kun anlægget fra 2011, der bliver tømt indenfor denne fritagelse. F24 har i 2013 fået dispensation til at benytte Marius Pedersen A/S (sagsnr. 13/22766).</p>
--	---

Spildevandstilladelse

	Ja	Nej	Bemærkninger
Har der været vilkårsovertrædelser siden sidste tilsyn		X	Overtrædelse af vilkår nr. Reaktion _____ Dato _____
Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen		X	Tilladelsen omfatter ikke:
Overholdes den tilladte spildevandsmængde			<i>Ingen vilkår om dette</i>
Vedligeholdes renseforanstaltninger/filtre i overensstemmelse med spildevandsvilkår	X		
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger	-	-	<i>Det er tidligere oplyst, at olieudskiller og sandfang fra 2011 blev tæthedsprøvet i forbindelse med etableringen. Virksomheden har ingen dokumentation for dette. Der vil blive stillet vilkår om tæthedsprøvning i den kommende tilslutningstilladelse.</i>
Er der blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand på tilsynet		X	
Er mulighederne for indførelse af renere teknologi vedr. spildevand drøftet		X	
Bemærkning	-		

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Smøre-, motorolie m.m.	Typegodkendte olietanke	2.400 L	Indendørs i værksteder
Undervognsbehandlingsprodukter	1.000 liters palletanke	Ca. 6.000 L	I separat rum.
Gearolie	60 l dunke	Ca. 200 L	I værksted
Smørefedt	Dunke	Ca. 200 L	I værksted
Køler væske	60 liters dunke	Ca. 200 L	I værksted
Spraydåser	-	-	Kemikalieskab i værksted
Sprinklervæske	60 liters dunke	Ca. 300 L	I værksted
Sæbe til vaskehal	200 liters spændelågsfade	Ca. 800 L	I rum i tilknytning til vaskehal
Bemærkning	<p><u>Undervognsbehandlingsprodukter</u> Produkterne opbevares i palletanke. De tyktflydende produkter opbevares i 2-3 stk. palletanke direkte på gulvet. De tyndere produkter opbevares i 2-3 stk. palletanke på en rist over et opsamlingskar. Opsamlingskarret kan rumme mængden af én beholder. Palletanke med tyktflydende produkt er placeret direkte på gulvet. Der er et afløb i rummet, som er afblændet.</p> <p><u>Sæbe til vaskehallen</u> Vaskeprodukter er placeret i et rum med afløb. Afløbet er afblændet.</p> <p>Virksomheden har oplyst i 2013, at der benyttes følgende produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kiehl shampoo exadet • Kiehl skum Odora • Kiehl skyllevoks Sapphire • Kiehl voks Zircon • Kiehl skumpolering Micron • Kiehl Alcarim Fælgrens <p>Databladene for produkterne findes på hjemmesiden www.ninki.dk. I henhold til Miljøstyrelsens spildevandsvejledning er produkterne vurderet (i 2013) for indhold af problematiske indholdsstoffer på følgende hjemmeside: http://bilvaskehaller.dhigroup.com/bilvaskekemikalier/vurderingsmetode/ I henhold til hjemmesiden indeholder de anvendte produkter udelukkende C-stoffer, som er uproblematisk i kloaksystemet.</p>		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volume n (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Smøreolie	Personvognsværk.	1.200 L	1999	Ja	Ja
2	Smøreolie	Personvognsværk.	1.200 L	1999	Ja	Ja
3	Fyringsolie	Nedgravet	2.500 L	1999	Ja	Ja
4	Spildolie	Personvognsværk.	1.500 L	1999	Ja	Ikke omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		Kommunen har kopi af tankattester. Spildolietanken opbevares i nærheden af afløb, som er afblændet. Tank nr. 3: Tanken til fyringsolie anvendes ikke længere, da opvarmning sker med fjernvarme. Miljøstyrelsen har udtalt, at når en anden varmeforsyning er etableret, er fyringsolietanken taget varigt ud af brug, hvilket betyder, at tanken skal sløjfes. Kommunen stiller derfor krav til, at olietanken sløjfes.				

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie		1.500 liter typegodkendt olietank	Værksted	Avista Oil	Avista Oil
Kølervæske		Tromle	Værksted	ABAS	ABAS
Bremsevæske		Tromle	Værksted	ABAS	ABAS
Oliefiltre		Tromle	Værksted	ABAS	ABAS
Bremsevaske vand		Tromle	Værksted	ABAS	ABAS
Spraydåser		Bord	Værksted	ABAS	ABAS
Blyakkumulatører		Plastkasse med låg	Værksted	Nymann Autoparts a/s	Nymann Autoparts a/s
Katalysatorer		-	Værksted	Nymann Autoparts a/s	Nymann Autoparts a/s
<u>Øvrigt affald:</u>					
Bremse- og koblingsdele		-	Værksted	Nymann Autoparts a/s	Nymann Autoparts a/s
Metalskrot		Container	Ude	Jysk Skrot og Miljø ApS	Jysk Skrot og Miljø ApS
Glas		Palle	Ude	Jysk Skrot og Miljø ApS	Jysk Skrot og Miljø ApS
Dæk		Container	Ude	Helstrup Dæk ApS	Helstrup Dæk ApS

Plastkofanger og -spoilere		Palle	Ude	Jysk Skrot og Miljø Aps	Jysk Skrot og Miljø Aps
Papir og pap		Container	Ude	Johs. Sørensen	Johs. Sørensen
Brændbart affald		Container	Ude	Johs. Sørensen	Forbrænding
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Se nedenfor		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	<p>Metallaffald opbevares udendørs i åben container. Hvis der forekommer metal med olierester, skal det opbevares indendørs eller i en lukket container.</p> <p>Virksomheden har indgået aftale med ABAS, som nu afhenter en stor del af virksomhedens affaldsfraktioner.</p> <p><u>Katalysatorer og bremse- og koblingsdele:</u> Nymann Autoparts A/S er ikke registreret i Energistyrelsens Affaldsregister. Nymann Autoparts har kontaktet Energistyrelsen mhp. et svar på, om de skal være registreret i affaldsregisteret.</p>				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Afløb i gulve er sløjftet, så spild til kloak ikke er mulig.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Mere end 500 m
Følsomme brugerområder	200-500 m til nærmeste boligområde
Vandindvindingsinteresser	Almindelige drikkevandsinteresser

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men I skal være opmærksomme på følgende forhold

1. Virksomheden skal fremsende kopi af tømningssrapport efter næste tømning af olieudskilleren.
2. Tank til fyringsolie skal sløjfes.
3. Nymann Autoparts – Affaldsregisteret.
4. Forurening ved opkørsel til undervognsbehandlings-afdeling.