



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 20594259
kakje@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Haderslev Autotech ApS
Christian X's Vej 1
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	04.09.2024
Til stede ved tilsyn:	Rune Sørensen, Haderslev Autotech Karina Kloosterman Jensen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	Hjemmeside		
E-mail	rune@haderslevautotech.dk	CVR nr.	40961429
Fax	P. nr. 1025269817		

Matrikler
3481 Haderslev

Acadre sagsnr.:	24/16241
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er desuden omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med Rune Sørensen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden er startet i efteråret 2021 på adressen. På værkstedet foregår der tuning af biler samt alm. værkstedsaktiviteter.
Driftstider	Værkstedet er åbent mandag til torsdag fra kl. 8.30 - 16.00; fredage fra kl. 8.30 - 14.00.
Antal ansatte	Der er samlet 4 ansatte på værkstedet.
Ressourcer	Lokalerne opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden kunne fremvise kvittering for afhentning af motor-, smøre- og gearolie. Der blev sidst tømt for ca. 2,5 måned siden.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Tromler med olie opbevares på stativer med hjul, så de kan køres rundt. I værkstedet er der ingen afløb, og der er et fald mod midten, således eventuelt spild ikke glider ud af værkstedet. Olien opbevares også stationært på et stativ med en spildbakke under. Åbne beholdere med smøremidler opbevares i et kemiskab med en indbygget spildbakke. Lukkede beholdere med smøremidler og rengøring står ved siden af skabet på et stativ.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Personalet kan flytte på udsugningsrør hen til de biler, de arbejder på. Der slibes eller svejdes ikke, men udsugningen bruges hvis bilerne skal stå i tomgang.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har sin egen kompressor placeret i loftet, hvor kompressoren er pakket mere end siden sidste besøg. På besøget kunne kompressoren ikke høres.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen gulvafløb, og der vaskes ikke biler eller fremkommer spildevand på andet måde (udover håndvask og toilet).

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskillere tilknyttet værkstedet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Virksomheden har en overjordisk tank til spildolie på 800 l fra 2021.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Virksomheden har en beholder til brændbart affald og en beholder til pap, som afhentes af Torben Clausen. Virksomheden har en totalaftale med TJF Skrot som både henter metalskrot, spraydåser og oliefiltre. Brændbart og pap afhentes af Torben Clausen. Bagved værkstedet lå en bunke af engangspaller. Nogle af dem får en ungdomsskole, som bruger dem til at bygge af. Resten kører virksomheden selv på genbrugspladsen med. Bagved har virksomheden også en overdækket container til metal. Helstrup Dæk afventer dæk.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald (prod. og oplag)	Oliefiltre, spraydåser og bremseklodser står i tønder på paller indendørs. Virksomheden har lavet en totalaftale med TJF Skrot, som henter oliefiltre og spraydåser. Spildolien hentes af Avista Oil. På tanken er der en automatisk melder, som giver aftageren besked om hvornår den skal tømmes.
---------------------------------	---

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen, Christian X's Vej 1 er V1-kortlagt efter Jordforureningsloven af Region Syddanmark, dvs. at der er en mulig jordforurening på adressen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Ingen håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Virksomheden har flot efterkommet henstillingerne fra sidste tilsyn, og alle miljøforhold er tilfredsstillende.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Karina Kloosterman Jensen
Miljømedarbejder