

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Stensbovej 1, 6900 Skjern
CVR:	17858572
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 01-04-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet og der gives derfor en indskærpelse.
- Møddingspladser skal være indrettet således at der er fald mod det laveste punkt, idet der var en ophobning af møddingssaft langs vulsten (selv efter en tør periode) vurderes det at pladsen ikke har de rigtige afløbsforhold. Derudover skal sidebelægningen (som leder til afløb) skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt samt således at de kan modstå påvirkninger fra køretøjer. Der må derfor ikke benyttes sand.
- Vær opmærksom på lugerne på gylletanken med teltdug skal lukkes umiddelbart efter tømning og omrøring.
- Vær opmærksom på at der skal føres logbog over flydelag.
- Vær opmærksom på at gennemsnittet af det årlige gram råprotein pr. foderenhed ikke må overstige 157,10 gram.
- Ejer oplyste ved tilsynet af han ønskede at etablere en ny gylletank. Han bedes derfor anmelde gylletanken på [husdyrgodkendelse.dk](http://husdyrgodkendelse.dk) (hvorefter din sag vil blive behandlet af Landbrugsgruppen)
- Vær opmærksom på at boring 94.2274 skal have et fast overdække som dækker hele boringen. Ved fornyelse af tilladelse til vandindvinding kontakt Dorthe Bork på: 99 74 11 44

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik). Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
01-04-2022	Indskærpelse, Miljø	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Møddingen skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning

## Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	13-05-2016
Sidste tilladelse	13-05-2016
Tilladte dyreenheder	260,57
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>"ikke-godkendelsespligtig ændring" (etablering af halvtag til kalvehytter) er etableret.</p> <p>Miljøgodkendelse fra 2016 er udnyttet, idet dyreholdet er forøget. I miljøgodkendelsen er bygning nr. 10 godkendt til goldkøer og kvier på dybstrøelse. Bygning 10 er ikke etableret som staldanlæg. I stedet er der etableret et halvtag på bygning 8 (tidligere maskinhus) og ca. 60 % (3/5) af bygning 8 er udnyttet til dybstrøelsesareal. Det vurderes, at anvendelsen af bygning 8 (tidligere maskinhus) ikke giver ændring ift. ammoniakfordampning og dermed deposition af kvælstof på nærliggende naturarealer.</p>
Staldtype	<p>Sengestald med spaltegulv og dybstrøelsesarealer.</p> <p>Bygning 10 er ikke etableret som staldareal, men ca. 60 % af tidligere maskinhus anvendes som dybstrøelsesareal.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p>Vilkår: Spaltegulv skal skrubes manuelt 2 gange dagligt (i forbindelse med malkning).</p> <p><b>Vurdering:</b> Spaltegulv skrubes i forbindelse med malkning 1 gang om dagen. Ejer oplyste at der er købt robotskraber som kommer til at køre i hele døgnet, han regner med at de kommer i drift om ca. 1 måned.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Vilkår: Gyllebeholder på 2.100 m<sup>3</sup> skal have fast overdækning i form af telt/flydedug/betonlåg.</p> <p><b>Vurdering:</b> Der er etableret teltoverdækning.</p>
Foder - vilkår	<p>Vilkår: Den samlede foderration til malkekøer (tung race) må i gennemsnit maksimalt indeholde 157,10 gram total rå protein pr. foderenhed på årsbasis.</p> <p><b>Vurdering</b> Vilkåret om gram rå protein overholdes, idet der efter tilsynet blev sendt dokumentation for 2 foderkontroller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foderkontrol d. 21/11 2021: 156 gram rå protein</li> <li>• Foderkontrol d. 11/1 2022: 154 gram rå protein.</li> </ul> <p>Vær opmærksom på at gennemsnittet af det årlige gram råprotein pr. foderenhed ikke må overstige 157,10 gram.</p>

Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Dyrene er på græs. Følger økologireglerne.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse afsættes til Videbæk biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	146	194,67	13-05-2016
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	70	18,92	13-05-2016
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	114	46,99	13-05-2016

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	11	1,2	13,4	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16	2,0	0,0	26,5
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	30	40,0	0,0	758,4
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	114	152,0	3.368,7	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	8,2	0,0	98,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	11,8	0,0	232,7
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	58	25,4	343,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Tilladelsen er givet på dyrehold.
Dyrehold	<p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020/21: 144 årskøer, 31 årsopdræt (0-6 mdr), 85 årsopdræt (6-27 mdr), 16 slagtekalve (0-6 mdr), 11 slagtekalve (220-440 kg)</li> <li>• 2019/20: 147 årskøer, 28 årsopdræt (0-6 mdr), 86 årsopdræt (6-27 mdr), 39 slagtekalve (0-6 mdr), 23 slagtekalve (220-440 kg)</li> <li>• 2018/19: 149 årskøer, 30 årsopdræt (0-6 mdr), 84 årsopdræt (6-27 mdr), 35 slagtekalve (0-6 mdr), 19 slagtekalve (220-440 kg)</li> </ul> <p><b>Vurdering:</b> Ejer oplyste ved tilsynet at antallet af køer ikke vil øges til sommer, samt at han regner med at have 130 malkekvæg.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>2019 (prioriteret tilsyn): der skal etableres afløb fra ensilagepladsen både nord og syd for gyllebeholderen. Afløbet skal enten føres til opsamlingsbeholder eller til udsprinkling. Indskærpelse fra 05-11-2018 skal efterkommes. Der skal etableres kant/vulst, så restvandet fra pladsen ledes til nye afløb. Ejer vil etablere afløbsforholdene inden 01-04-2020.</p> <p><b>Vurdering 2022:</b>            Ved tilsynet var der etableret afløbsforhold i henhold til de gældende regler ved det nordlige afløb. Her var etableret sandfang, kant samt afløb til fortank.            Ved det sydlige afløb var der en pumpebrønd som hvor der var oprettet hældning mod brønden fra møddingspladsen. Der var etableret en vulst af sand fra gyllebeholderen hen til brønden (se kommentar ved møddingsplads).</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingspladsen var indrettet således at der var afløb til pumpebrønden, der var omkring pumpebrønden etableret fald mod brønden. Derudover var der etableret en vulst af sand fra gyllebeholderen til pumpebrønden. Der var langs denne strækning ophold af møddingssaft.</p> <p><b>Vurdering:</b>            Møddingspladser skal være indrettet således at der er fald mod det laveste punkt, idet der var en ophobning af møddingssaft langs vulsten (selv efter en tør periode) vurderes det at pladsen ikke har de rigtige afløbsforhold. Derudover skal sidebelægningen (som leder til afløb) være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt samt således at de kan modstå påvirkninger fra køretøjer. Der må derfor ikke benyttes sand.</p> <p><b>Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet og der gives derfor en indskærpelse.</b></p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Kalvepladsen har fald mod pumpebrønd. Det vurderes at evt. gylle fra kalve løber til pumpebrønd.            Randzone: ok</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2010	1.216	3.648	0	Afløbsforhold skal etableres.
Fast mødding	01-01-2018	100	150		Afløb til pumpebrønd.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak?	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen grovfoder i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	27-03-2020	10	100	400	Flydelag	Beholderkontrol foretaget 27-03-2020. Betonskade mod vest skal repareres.
Gyllebeholder	01-01-1999	27-03-2020	10	512	2.100	Teltdug	Beholderkontrol foretaget 27-03-2020. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1999			50	250	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1988			5	21	Intet	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 12,00

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 6,61

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. Ejer oplyste ved tilsynet af han ønskede at etablere en ny gylletank. Han bedes derfor anmelde gylletanken på husdyrgodkendelse.dk (hvorefter din sag vil blive behandlet af Landbrugsgruppen)
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Beholderen på 2100m <sup>3</sup> . Beholderkontrol: ok, sidst udført i 2020. Gyllebeholderen har teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dykket indløb: ok</li> <li>• Lugerne var ikke lukkede ved tilsynet.</li> </ul> Vær opmærksom på at lugerne skal lukkes umiddelbart efter omrøring og udkørsel.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Beholderen på 400m <sup>3</sup> . Beholderkontrol: sidst udført i 2020, med bemærkning: Betonskade mod vest skal repareres. Beholderen blev d. 31/3 2020 noteret som repareret. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dykket indløb: ok</li> <li>• Flydelag: nej, beholderen var for nyligt blevet tømt.</li> <li>• Logbog: Ejer oplyste at der ikke blev ført logbog.</li> </ul> <b>Vær opmærksom på at der skal føres logbog over flydelag.</b>
Forsuret gylle på græsmark	Økolog.

Modtages der husdyrgødning fra andre	Modtager returgylle fra Nature Energy i Videbæk og har diverse aftaler om modtagelse af gylle (ca. 2000 m <sup>3</sup> ).
--------------------------------------	---

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til udspredning	Astrupvej 7B		
Afgive til udspredning	Grenevej 1		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1999	Gylle		Over terræn, udendørs		
1998	76673-01	Tank	SB 600/81		Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2028
		Tank		1988	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olietank fra 1998 står på fast bund i tidligere maskinhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i tidligere maskinhus på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier, ejendommen drives økologisk. Rengøringsmidler til malkeanlæg opbevares i tankrum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr, 94.2295 og 94.2274): 72.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder 2024. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indberettet vand: overholder det tilladte.</li> <li>• Zone rundt om boring: ok</li> <li>• Overdækket: Boring 94.2295 var overdækket ved tilsynet.</li> </ul> <b>Vær opmærksom på at boring 94.2274 skal have et fast overdække som dækker hele boringen.</b> <p>Engvangvej 1/Stensbovej 7: Tilladelse kaldet Stensbovej 0 (matr. nr. 2dl, Astrup By): Tilladelse til indvinding af grundvand: (DGU nr. 94.2331) 45.600 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indberettet vand: overholder det tilladte.</li> <li>• Zone: ok</li> <li>• Overdækket: ok</li> </ul> <p>Ved fornyelse af tilladelse til vandindvinding kontakt Dorthe Bork på: 99 74 11 44</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til vandløb.

#### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container fra Ejler Chr. Knudsen. Tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter ved stalden. Overdækkes med kappe. Afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

#### Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning og der benyttes Shearmel til kalve (4-5 mdr.).
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-04-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune



*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*