



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1802
Ref. HAHLI/CHSCH
Dato: 29. marts 2020

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Virksomhedens adresse	Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør
CVR nummer	27446469
Virksomhedstype	Ophørt kraftværk 1.1a Forbrænding i anlæg >= 50 MW (kul ell orimulsion)
Tidspunkt for tilsynet	12. marts 2020
Baggrunden for tilsynet	Opfølgning på forureningsundersøgelse samt delvis nedlukning (Stignæs kraftværk, ophørt i 2016)
Varsling af tilsynet	Tilsynet er varslet den 10. marts 2020
Deltagere fra virksomheden	Ole Fuglsbjerg Andersen, Iris Hastrup, Mads Hansen, Jesper Staal, Ib Olsen
Øvrige deltagere	Bo Gerner fra Cowi og Mads Østergaard (advokat)
Tilsynet udført af	Hanne Holst Linulf og Christian Schledermann
Tilsynet omfattede	Der blev ført tilsyn med punktkilder fra orienterende forureningsundersøgelse af historiske punktkilder.
Materiale udleveret	Intet

Håndhævelser

Der har ikke været håndhævelser siden seneste basistilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Tilsynet omfattede ikke egenkontrol.

Jordforurening

Virksomheden har forud for salg fået gennemført en orienterende forureningsundersøgelse i oktober 2018. Der blev bl.a. fundet jordforurening på truckloadingen (nuværende matr.nr. 9f). Matriklen er allerede V2 kortlagt pga. forurening med dieselolie og BTEX, påvist ved to undersøgelser fra hhv. 1989 og 1999.

Der blev dog også fundet kulbrinte-forurening omkring den tidligere brandstation og andre tegn på forureninger. Miljøstyrelsen skal i forhold til ophør af en bilag 1 aktivitet sikre, at virksomheden lever op til sin pligt om ikke at efterlade en restforurening, som virksomheden kan stilles til ansvar for. Når der er tale om ophør af en bilag 1-aktivitet, skal reglerne i godkendelsesbekendtgørelsens § 50 og jordforureningslovens kapitel 4a anvendes.

Ved tilsynet blev alle punktkilder fra den historiske redegørelse fra 2016 og orienterende forureningsundersøgelse fra oktober 2018 besigtiget. Miljøstyrelsen er fortsat i dialog med Ørsted om behov for yderligere oplysninger. Miljøstyrelsen er ved at vurdere, hvilke kilder der er grundlag for at kræve yderligere undersøgelser af, og samtidig hvilke kilder, der ikke er grundlag for at kræve yderligere undersøgt.

Delvis ophør af aktivitet

Sædvanligvis udføres et nedlukningstilsyn i forbindelse med nedlukningen/ophøret af en aktivitet. Ved modtagelse af den orienterende forureningsundersøgelse er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der fortsat er oplag, som ikke er tømt, og derfor vil kunne forårsage risiko for forurening af omgivelserne. På den baggrund har Miljøstyrelsen valgt at gennemføre et tilsyn.

Det gennemførte tilsyn hænger sammen med Miljøstyrelsens forpligtelse til at sikre, at virksomheden har gjort det fornødne for at hindre, at der opstår eller kan opstå (yderligere) forurening fra den ophørte kraftværksdrift.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med tilsynet observeret mangler i forhold til Ørsteds forpligtelser ved nedlukning af kraftværket.

Spildbakke ved pumpehus og sump

Ved pumpehus bygning 26 (kilde nr. 1.1) blev det i forbindelse med tilsynet den 12. marts 2020 konstateret, at der var spildbakker under de fleste af de faste installationer, men der var mange steder rester af spild uden for disse spildbakker, samt at der var gammelt spild i spildbakkerne. Risten/afløb fører til en sump, hvori der henstod et lag af størknet olie.

Miljøstyrelsen skal derfor gøre Ørsted opmærksom på, at spildbakker skal være tømt for spild og sumpen skal tømmes og rengøres. Miljøstyrelsen skal derfor snarest muligt og inden en måned have tilsendt dokumentation for, at virksomheden har tømt spildbakker og at sump er tømt og rensat for indhold.

Tømning af spande med opsamling af olie i pumperum ved bygning 2

Der blev i forbindelse med tilsynet iagttaget en tønde med overkøb af c-olie og flere spande med tyktflydende olie, som tilsyneladende havde henstået sådan i mange år.

Ørsted skal snarest muligt og inden en måned sikre, at tønde og spande er tømt. Ørsted skal fremsende fotodokumentation for, at forholdene er bragt i orden.



Olieledning og rør i pumpehuse (bygning 26 og 27)

Det blev ved tilsynet oplyst, at olieledning (kilde nr. 1.5) fortsat ikke er tømt, samt rørføringer i pumpehuse ikke er tømt. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at olieledning og rør i pumpehuse i forbindelse med nedlukning skal tømmes og renses for produkt.

Ørsted har over for Miljøstyrelsen oplyst, at rør skæres og fjernes for olie af den nye ejer. Det er driftsejer, der er forpligtet til at sikre, at de nødvendige foranstaltninger er truffet i forbindelse med ophør. Miljøstyrelsen kan kun agere i forhold til Ørsted som ansvarlig driftsherre ved ophør af kraftværket. Miljøstyrelsen vil derfor gerne have dokumentation for aftalen med den kommende ejer, samt hvornår tømning forventes at være tilvejebragt.

Ørsted skal sikre, at den nye ejer og Slagelse Kommune er gjort bekendt med, at dele af anlægget ikke er tømt før nedrivning. I forbindelse med spild ved nedrivningen, skal Slagelse Kommune straks underrettes. I det omfang, at der ved nedrivningen skulle opstå nye viden om eksisterende forureninger, som er forårsaget af driften af kraftværket, vil det være Ørsted som den driftsansvarlige for kraftværket, som vil kunne stilles til ansvar for forureningen og evt. krav om yderligere undersøgelser og oprydning af forureningen.

Opsummering af aftaler ved tilsynet

Der blev ved tilsynet aftalt, at Ørsted skulle sende følgende materiale til Miljøstyrelsen:

- Tegningsmateriale over afløb
- Analyserapporter for boring en specifik boring
- Undersøgelsesoplæg fra Cowi med planlagt placering af boringer samt
- Et temakort med placering af olieudskillere og etablerede undersøgelsesboringer

Ørsted bad desuden Miljøstyrelsen om at sende oplysning om hjemmelgrundlag for:

- Gennemførelse af tilsyn ved nedlukning
- Regelgrund for kompetencefordeling og overdragelse af tilsynskompetence til anden myndighed

Udveksling af det ovenfor nævnte materiale er allerede sket.