



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 37
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Dansk Affald A/S
Tingvejen 1
6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	28. november 2018
Til stede ved tilsyn:	Bjørn Stender, Dansk Affald Ole Schrøder, OSC-Miljø Aps, konsulent for Haderslev Kommune Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
-------------	---

Telefon	74543999	Hjemmeside	www.danscaffald.dk
E-mail	post@danscaffald.dk	CVR nr.	21840246
Fax		P. nr.	1005247406

Matrikler	785 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
-----------	------------------------------------

Acadre sagsnr.:	2017/17789
-----------------	------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, punkt K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald samt biaktiviteter omfattet af punkt K203 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald og K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald - bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn. - bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse - bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
Godkendelse/tilladelse	<p>Virksomheden er omfattet af følgende miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miljøgodkendelse og revurdering af 30. marts 2016 <p>Der er efterfølgende truffet afgørelse om ikke-godkendelsespligt for øget oplag af rent træ til genanvendelse samt ændrede tidsfrister vedrørende miljøgodkendelsens vilkår 21, 65 og 77.</p> <p>Virksomheden har fremsendt en henvendelse til Haderslev Kommune vedrørende etablering af ny plads på den østlige del af matr. nr. 785. Ved anlæggelse af pladsen ønskes mulighed for anvendelse af et underlag betegnet "KSP" (restfraktion som indeholder primært keramik, sten og glasrester og som opstår ved sortering af MGP-affald).</p> <p>Ved tilsynet oplyste virksomheden, at pladsen påtænkes etableret med tæt belægning. Haderslev Kommune har den 19. november 2018 sendt bemærkninger til Dansk Affald vedrørende den nødvendige sagsbehandling. Under tilsynet blev det aftalt, at virksomheden kontakter Haderslev Kommune v/ Anne Mette Schmidt vedrørende grundlaget for eventuel meddelelse af en tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19.</p> <p>Virksomheden er netop blevet solgt til ny ejer. Det blev i forbindelse hermed bemærket, at dette ikke har betydning for virksomhedens gældende miljøgodkendelse, der fortsat er gældende.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Bjørn Stender, direktør
Baggrund for tilsyn og omfang*	<p>Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Tilsynet omfattede besigtigelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udendørs arealer - Haller - Vaskeplads
Produktionsforhold	Virksomhedens aktiviteter omfatter modtagelse, omlastning, sortering, neddeling og midlertidig oplagring af en række forskellige affaldsfraktioner.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden er certificeret i henhold ISO 14001. Seneste auditering er sket den 31. august 2018.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Driftstider	Virksomhedens arbejder i skiftehold og delvist 24-timers drift (indendørs anlæg) inden for de rammer, som fremgår af miljøgodkendelsen, jf. vilkår 48 – 51. Ved tilsynet blev noteret, at støjvold som beskrevet i vilkår 51 er etableret.
Antal ansatte	Ca. 28.
Ressourcer	Det væsentligste ressourceforbrug udgøres af diesel til kørende materiel og til neddeleranlæg i hal 6.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Virksomheden har vilkår om egenkontrol i henhold til miljøgodkendelsens vilkår 82 – 87 samt i henhold til vilkår 52, hvor der er stillet krav om registrering af antallet af lastbiler til/fra virksomheden. Endvidere er der krav i olietankbekendtgørelsen vedrørende kontrol med tanke.</p> <p>Oplysningerne skal ikke indberettes løbende, men skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden via driftsjournal, som skal føres i henhold til vilkår 88 og 89.</p> <p>Ved tilsynet blev det aftalt, at Dansk Affald i forlængelse af tilsynet fremsender nærmere angivne oplysninger vedrørende ovennævnte til Haderslev Kommune.</p> <p>Virksomheden har den 16. januar 2019 fremsendt driftsjournal for 2018 omfattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplysninger registreret i driftsjournal, jf. vilkår 88 og vilkår 89, som dokumentation for egenkontrol af de i vilkårene nævnte punkter - Oplysninger om antallet af lastbiler, der ankommer til virksomheden som angivet i vilkår 52 - Journal over tæthedskontrol ved overvågning af trykforholdet i rummet mellem væggene i dieselolietank ved vaskepladsen, jf. olietankbekendtgørelsens § 36, stk. 1 og 2, og bekendtgørelsens bilag 10 nr. 1) og nr. 5) <p>De fremsendte oplysninger vurderes i det væsentlige at opfylde dokumentation for udførelse af egenkontrollen og journalføring, og indgår i grundlaget for tilsynsrapporten.</p>

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Virksomheden har ikke produktion, hvor der anvendes råvarer eller kemikalier.</p> <p>Der anvendes diesel til kørende materiale og til neddeleranlæg. Til opvarmning af administrationsbygning og hal 7 anvendes naturgas. Herudover er der forbrug af el og vand.</p> <p>Endvidere anvendes i begrænsede mængder olie, smøremidler m.v. til almindelig vedligeholdelse af anlæg og materiel. Opbevaring heraf sker i særskilt rum i tilknytning til værkstedet. Ved tilsynet blev det noteret, at oplagsrummet er uden</p>

	<p>afløb, og at eventuelt spild vil kunne tilbageholdes i rummet.</p> <p>Der stod en enkelt tromle (200 liter) med olie i selve værkstedet ved kanten til porten. Bjørn Stender tilkendegav, at den ville blive flyttet til oplagsrummet.</p>
--	---

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Under besigtigelsen blev der konstateret enkelte stykker af let affald (plast) i beplantningen på virksomhedens vestlige del. Bjørn Stender oplyste, at man har afsat specifikke ressourcer til oprydning for at sikre en løbende fjernelse, således at der ikke opstår gener for omgivelserne.</p> <p>I hal 6 var arealet for omlæsning af dagrenovation under oprydning med henblik på bortkørsel af den sidste del af den modtagne dagrenovation. Der kunne i hallen registreres lugt fra oplaget, men ikke lugt på de udendørs arealer.</p> <p>Virksomheden har enkelte afkast, hvor der er stillet vilkår om, at der skal være etableret filter inden udledning til det fri. I forbindelse hermed blev oplyst, at procesanlæg for plastgranulering ikke er i drift.</p> <p>Endvidere er det oplyst, at der ikke er registreret afvigelser i forhold til de krav for normal drift vedrørende omlastning af dagrenovation (miljøgodkendelsens vilkår 36), som bl.a. indebærer, at al dagrenovation skal være omlastet og bortskaffet fra virksomheden dagligt inden kl. 18.00.</p> <p>Der blev i forbindelse med tilsynet ikke konstateret uoverensstemmelser i forhold til de fastsatte vilkår for luftforurening.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Virksomheden oplyste ved tilsynet, at man ikke har fået henvendelser fra naboer eller andre om støjgener eller vibrationsgener, og at man af naboer har fået oplyst, at den etablerede støjvold har haft en registrerbar dæmpende effekt.</p> <p>I forlængelse af tilsynet har virksomheden som dokumentation for vilkår 52 om daglig registrering af trafik fremsendt oplysninger i form af et regneark med angivelse af de enkelte indvejsninger i 2018.</p> <p>Der er i henhold til disse oplysninger i alt registreret 13.484 indvejsninger i 2018. Virksomheden har bemærket, at der er foretaget ca. 1/3 flere indvejsninger end det faktiske antal ankomne lastbiler, da der for mange biler (bl.a. lastbiler med to kamre) er foretaget to indvejsninger pr. besøg.</p> <p>I henhold til de fremsendte oplysninger er antallet af lastbiler, der pr. dag ankommer til virksomheden væsentligt mindre end hvad der er forudsat i de støj-beregninger, der er lagt til grund for miljøgodkendelsen.</p> <p>Virksomhedens opmærksomhed henledes dog på miljøgodkendelsens vilkår 48, hvor det er forudsat, at der i tidsrummet 06.00 – 07.00 kun ankommer én lastbil. Der er i iht. de fremsendte oplysninger dage, hvor der er registreret indvejsning af flere biler (op til 5 stk. før kl. 7 og i enkelte tilfælde indvejsning før kl. 6.).</p>

	Ved tilsynet blev endvidere bemærket, at der anvendes en ny intern kørevej mellem det befæstede areal ved den sydligvestlige del af virksomhedens område og området syd for hal 6. Bjørn Stender oplyste, at denne vej medfører mindre intern kørsel. Det bemærkes, at ”genvejen” er etableret direkte på terræn og ikke er befæstet.
--	---

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Det blev ved besøget konstateret, at gulv afløb i hal 6 er afblændet, jf. vilkår 11 i miljøgodkendelsen.</p> <p>Der blev ved tilsynet ikke noteret ændringer i forhold til virksomhedens afledning af spildevand eller overfladevand.</p> <p>Virksomheden er ikke omfattet af en samlet tilslutningstilladelse.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Det er tidligere oplyst, at sandfang/olieudskillere ved vaskepladsen er tilmeldt tømningsskema.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret to brændstoftanke på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dieseltank med stander anlæg, 10.000 liter, 2003, nedgravet ved vaskeplads, typegodkendelsesnr. 01-1600 - Dieseltank, 4.000 liter, 2016, indendørs i hal 6, typegodkendelsesnr. 51-5023 <p>I forlængelse af seneste tilsyn i 2015 er den oprindelige tank ved neddeler i hal 6 fjernet og erstattet af en ny tank i 2016. Tanken er anmeldt til Haderslev Kommune, jf. olietankbekendtgørelsens bestemmelser. Begge ovennævnte tanke er registrerede i BBR – dog er placering af tanken i hal 6 i BBR angivet som uden-dørs. Haderslev Kommune vil tage initiativ til at denne oplysning korrigeres i BBR.</p> <p>I forlængelse af tilsynet har virksomheden fremsendt skema, hvor der for 2018 er angivet tidspunkter for aflæsning af manometer (overvågningssystem) på den nedgravede dobbeltvæggede tank ved vaskepladsen. Det fremgår heraf, at der er foretaget månedlig kontrol (aflæsning) som krævet i henhold anført i olietankbekendtgørelsens bilag 10, pkt. 1.</p> <p>Virksomhedens opmærksomhed henledes endvidere på, at rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, skal tæthedsprøves mindst hvert 10. år, jf. olietankbekendtgørelsens § 43, stk. 4.</p>

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Virksomheden har i forlængelse af tilsynet fremsendt kvartalsvise ”lageropgørelser” for 2018 (dvs. oplysninger om oplagrede mængder af affald).</p> <p>Det bemærkes, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem de affaldsarter/fraktioner, som fremgår af miljøgodkendelsens vilkår 4, og de enkelte poster i lageropgørelserne.</p> <p>Det skønnes dog umiddelbart efter en gennemgang heraf, at de oplyste oplagsstørrelser generelt ikke overskrider de grænser for maksimalt oplag, som er fastsat i miljøgodkendelsen.</p> <p>Det er dog bemærket, at affaldsfraktionen KSP i lageropgørelserne udgør en betydelig del af den samlede oplagrede mængde, og at denne fraktion ikke er angivet specifikt i miljøgodkendelsens vilkår 4 som særskilt affaldsfraktion.</p> <p>Det vurderes at fraktionen på det foreliggende grundlag vil kunne henføres til ”blandet affald til sortering”, hvor godkendelsen fastsætter et maksimalt oplag på 1.000 tons. Supplerende skal bemærkes, at der for fraktionen ”affald til deponi” (hvortil keramik, der indgår i ”KSP”, som udgangspunkt kan henføres) er fastsat et maksimalt oplag på 100 tons.</p>

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Farligt affald, der frembringes ved virksomhedens drift, opbevares i særskilt rum i forbindelse med værkstedet, jf. ovenfor under punktet råvare og kemikalier.</p> <p>Godkendelsen indebærer ikke mulighed for modtagelse af farligt affald på flydende form, hvorfor det som udgangspunkt vurderes, at evt. spild af de fraktioner af farligt affald, som virksomheden må modtage, vil kunne opsamles uden risiko for at det kan nå afløb.</p> <p>Asbestholdigt affald opbevares i lukket container ved den sydlige indkørsel. Virksomheden har funktion som genbrugsplads i Haderslev Kommune for asbestholdigt affald fra private og tilsvarende affald fra erhvervsvirksomheder. Miljøgodkendelsen indebærer, at der kun må gives adgang for køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg. Ved tilsynet blev det konstateret, at affaldsmængden i containeren var begrænset. Der var et lille oplag af hele eternitpladser og et lille oplag af mindre pladestykker samt andre pladetyper (vurderes at være loftsplader). Det bemærkes, at loftsplader som udgangspunkt betragtes som støvende asbestholdigt affald, hvorfor dette er omfattet af krav om, at dette forud for aflevering skal dobbeltemballeres i klare plasticsække og mærkes med oplysninger om indhold, jf. Haderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald og miljøgodkendelsens vilkår 27 og 31. Med henvisning hertil opfordres virksomheden til at gennemgå procedurer for modtagelse af asbestholdigt affald med henblik på at skabe sikkerhed for, at de i miljøgodkendelsen fastsatte vilkår herom overholdes.</p> <p>Lukket container med PCB-holdige vinduer/termoruder var placeret på vaskepladsen, der, i henhold til oplysninger i forbindelse med etableringen heraf, er etableret med SF-sten og en underliggende membran, der vurderes at modsvare en tæt belægning.</p>

	<p>Der henvises vedrørende oplag af trykimprægneret træ og mineraluld til punktet jordforurening nedenfor.</p> <p>Oplag af farligt affald på virksomheden er herudover begrænset og tilsynet har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.</p>
--	--

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det blev konstateret, at der ikke er etableret oplagsfaciliteter for jern- og metalskrot, mineraluld og trykimprægneret træ, der opfylder vilkår 21, 65 og 77 i miljøgodkendelsen. Det blev konstateret, at der var oplag af ovennævnte fraktioner på areal, der ikke er forsynet med tæt belægning.</p> <p>Det blev bemærket ved tilsynet, at oplag af jern- og metalskrot og af mineraluld på tilsynstidspunktet var af en mindre størrelse. Dette ses at modsvare de anførte mængder, der fremgår af de ”lageropgørelser”, som virksomheden har indsendt.</p> <p>Det blev ved tilsynet aftalt, at virksomheden i forlængelse af tilsynet informerer Haderslev Kommune om den påtænkte opfølgning på ovenstående, herunder hvornår virksomheden senest forventer at indretning og drift er bragt i overensstemmelse med de nævnte vilkår.</p> <p>Oplag af jern- og metalskrot er i øvrigt opdelt i to lagre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metal fra MGP-affaldet (metal, glas og hårdt plast), som ikke forventes at afgive væske - metal fra genbrugspladserne, som kan afgive olie eller væske <p>Ved besigtigelsen blev det observeret, at der stod to containere med affald på område A. Jf. godkendelsens vilkår 71 må dette område kun anvendes til rene og hele produkter af plast (f.eks. kasser, havemøbler og lign). Bjørn Stender tilkendegav, at containerne vil blive flyttet.</p> <p>For så vidt angår den etablerede nye ”genvej” (jf. under støj ovenfor) skal bemærkes, at det af godkendelsens vilkår 71 følger, at bortset fra områderne H og 8 (jf. miljøgodkendelsens bilag 3) må virksomhedens ubefæstede arealer, ikke indgå i virksomhedens drift. Det forudsættes derfor, at ”genvejen” ikke benyttes til intern transport af affald eller lignende driftsaktiviteter.</p>

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke meddelt håndhævelse i forbindelse med tilsynet.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Overordnet vurderes virksomhedens indretning og drift at opfylde miljøgodkendelsens vilkår. Forholdet om overholdelse af vilkår, jf. bemærkninger under Jordforurening, vil blive drøftet på et kommende møde med virksomheden.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:
Cia Mattich
Miljømedarbejder