

Københavns Lufthavns Varmecentral KLC2

Kystvejen 13

2770 Kastrup

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Københavns Lufthavns Varmecentral KLC2, Kystvejen 13, 2770 Kastrup

Virksomhedens navn	Københavns Lufthavns Varmecentral KLC2	
Virksomhedens adresse	Kystvejen 13, 2770 Kastrup	
CVR nummer	74132111	
Virksomhedstype	Forbrændingsanlæg over 50 MW (minus kul/orimulsion) 1.1b	
Dato for tilsynet	24.11.2020	
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn	
Håndhævelser ifm tilsynet		
09-02-2018	Henstillinger	
09-02-2018	Henstillinger	
09-02-2018	Indskærpelser	
09-02-2018	Indskærpelser	
09-02-2018	Aftale	
24-11-2020	Henstillinger	Dokumentation for vilkår 8 i år 2019 og 2020: "Fjernvarmecentralens olieudskiller og sandfang skal pejles efter behov, dog mindst hver 3. måned. Olieudskilleren skal tømmes senest når 75 % af den maksimale kapacitet er nået. Sandfanget skal tømmes senest, når det er halvt fyldt. Dog skal olieudskiller og sandfang tømmes mindst 1 gang årligt."
24-11-2020	Henstillinger	Dokumentation for vilkår 12 i år 2019 og 2020: "Måling af varmecentralens emissioner af støv, kvælstofilter og svovldioxid gennemføres som præstati-

		<p>onskontrol og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Luftvejledning nr. 2/2001.</p> <p>I stedet for egentlige målinger kan røggassernes indhold af svovldioxid bestemmes på grundlag af den anvendte gasolies svovlindhold. Der emmitteres 0,02 kg SO₂ pr. kg anvendt olie pr. svovlprocent. Støvindholdet i røggas måles i form af en olieanalyse.</p> <p>I forbindelse med den årlige kontrol af centralens emissioner, udtages der en olieprøve til laboratorieundersøgelse. Olieanalysen kan udtages på en vilkårlig central, hvis CTR anvender den samme fyringsolie på KLC2. Her bestemmes oliens svovl- og askeindhold.</p> <p>CTR sikrer, at der er tilgængelige leverandørbrugsanvisninger og sikkerhedsblade for fyringsolien på centralen samt at dokumentationen er tilgængelig for tilsynsmyndigheden, når den anmoder om det.</p> <p>Disse olieprøver ligger til grund for den efterfølgende beregning af SO₂- og støvemission.”</p>
24-11-2020	Henstillinger	<p>Dokumentation for vilkår 20 i år 2019 og 2020: ”Varmecentralen skal mindst én gang om året kalibrere centralens kontinuerte soddetektorer</p>

		<p>efter fabrikantens anvisninger. Dokumentation for kalibreringen opbevares i 5 år og vises tilsynsmyndigheden, hvis den anmoder om det.”</p>
24-11-2020	Henstillinger	<p>Dokumentation for vilkår 24 i år 2019 og 2020: ”Svovlindholdet i den af varmecentralen benyttede gasolie må ikke overstige 0,1 vægt %, jf. 1098 af 19/09 2010. Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer § 7</p>
24-11-2020	Henstillinger	<p>På tilsynet var revner i beton ved tankgården og op ad bygningen samt enkelte steder i kedelhal. Det ses på billederne herunder. Det henstilles, at tankgården renses og tættes inden 01-07-2021.</p>

Hvad er der ført tilsyn med?	Basis tilsyn
Konstatering - Jordforurening	Nej
Konklusion - Indberetning/ Egenkontrol	O.K. for vist egenkontrol. Nogle oplysninger til egenkontrollen var ikke tilgængelig på tilsynet, så de sendes senset 01-02-21 iht. henstillingerne