



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 5141 5313
timj@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Industrial Cooling Systems - Bravida Danmark A/S Norgesvej 10b 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	07.12.2021
Til stede ved tilsyn:	Finn Otte Mariann Brøgger Holm, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2

Telefon	Hjemme- side
E-mail	CVR nr. 14769005
Fax	P. nr. 1025328015

Matrikler

Acadre sagsnr.:

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Kommunen fører tilsyn med virksomheden med baggrund i: Miljø- og Fødevareministeriets lovekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) kap. 9. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (tilsynsbekendtgørelsen). Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen)
Godkendelse/tilladelse	Ingen
Kontaktperson ved tilsyn	Fra virksomheden deltog Finn Otte ved tilsynet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er udført som basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Produktionsforhold	Virksomheden sidder til leje i en del af ejendommen. Virksomheden råder over værksted, omklædningsfaciliteter og kantine. Værkstedet udgør ca. 700 m ² . Virksomheden har været i drift på matriklen siden foråret 2020. Virksomheden beskæftiger sig med montage og salg af industrielle varmepumpeløsninger, ammoniakkelelæg, frugtmodningsanlæg, anlæg til komfortkøl og industriel køl. Virksomheden svejser rammer til de færdige anlæg. Heri monteres indkøbte maskinelle dele, såsom motorer og kompressor. Virksomheden varetager funktioner som savning, boring, slibning og svejsning.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden har ikke indført miljøledelse.
Risikobekendtgørelsen	Kølemidler fyldes først på køleanlæggene, når de er monteret hos modtageren. Virksomheden har således ingen oplag af kølemidler som f.eks. ammoniak og virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Virksomheden har følgende driftstider: Mandag - torsdag: kl. 7.30-15.30 Fredag: kl. 7.30-15.00 Ved projekter arbejdes der typisk kl. 6-18. Der forekommer ikke weekendarbejde.
Antal ansatte	Der er 2 fastansatte på virksomheden. Ved projekter hyres personale ind udefra.
Ressourcer	Bygningerne opvarmes med naturgas.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Ingen.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Virksomheden opbevarer gasflasker i et aflukke i tilknytning ti værkstedet. De anvender:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formier 10 (50 kg flasker) - Argon (50 kg og 20 kg flasker) - CO2/argon mix (10 g flasker) - Nitrogen (50 kg flasker) <p>Ved tilsynet blev det oplyst, at der maksimalt opbevares ca. 20 gasflasker.</p> <p>Langs bagvæggen i værkstedet findes en række metalskabe, hvori der blandt andet opbevares et mindre oplag af kemikalier og spraydåser - bl.a. smøremidler, skæreolier, maling og glidemiddel.</p> <p>Kemikalieskabet er sat på betongulv, som har en samling. Det er uvist om denne samling gør gulvet til en tæt belægning, og virksomheden nævnte ved tilsynet, at de ville få lavet en spildbakke til skabets bund.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Virksomheden har følgende processer, der kræver afkast:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svejsning - Slibning - Skæring - Savning <p>Der er et centralt udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget er monteret med filter med trykfaldsalarmer. Filterskift varetages af udlejer.</p> <p>Afkast er ført over tag - dog vinklet så luften afkastes mod vest.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Af væsentlige støjkilder kan nævnes: Til- og frakørsel Udsugningsanlæg Virksomhedens øvrige processer foregår indendørs med porten lukket. Virksomheden er beliggende i et industriområde.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden afleder kun sanitært spildevand. Området, hvori virksomheden er beliggende, er separatkloakeret. Der er ikke afløb i værkstedet.
Vandforsyning	Virksomheden forsynes fra det lokale vandforsyningselskab.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Virksomheden har ingen sandfang/olieudskillere-anlæg.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Virksomheden har ingen tanke til olie eller spildolie.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Affald (prod. og oplag)	<p>Virksomheden har følgende fraktioner af affald:</p> <p>Pap: Samles i 2 stk. indendørs placerede vippecontainere, som efterfølgende tømmes i en udendørs lukket container. Bortskaffelsen varetages af Stena Recycling A/S.</p> <p>Plast: Samles i indendørs placerede pallerammer. Bortskaffelsen varetages af Stena Recycling A/S.</p> <p>Brandbart: Samles i en udendørs lukket container. Bortskaffelsen varetages af Stena Recycling A/S.</p> <p>Træ: Samles i en udendørs åben container. Bortskaffelsen varetages af Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen.</p>

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Virksomheden har følgende fraktion af farligt affald:</p> <p>Metal med olieholdige metalspåner: Samles i indendørs placeret vippecontainer, som efterfølgende tømmes i en udendørs container med låg. Låget til containeren stod åbent ved tilsynet. I denne container samles også metalspåner, som kan indeholde rester af bla. olieholdigt skærespray. Der blev observeret tomme spraydåser i denne container. Bortskaffelsen varetages af Stena Recycling A/S.</p> <p>Absorptionsmateriale (kattegrus): Brugt absorptionsmateriale samles i en metaltønde med låg. Bortskaffelsen varetages af Stena Recycling A/S.</p> <p>Farve- og malingsemballage: Samles i en udendørs 600 liter container. Bortskaffelsen varetages af Stena Recycling A/S.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke observeret synlige tegn på jordforurening ved tilsynet.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er behov for håndhævelser i form af henstillinger.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	<p>Virksomheden fremstår overordnet som velorganiseret.</p> <p>Kommunen har dog enkelte bemærkninger til de gennemgåede forhold.</p> <p>Spraydåser betragtes som farligt affald og skal håndteres som en selvstændig fraktion.</p> <p>Betongulvet i kemikalieskabet er muligvis ikke med tæt belægning, da der er en samling i betonen. Virksomheden oplyste ved tilsynet, at de ville få lavet en spildbakke.</p> <p>Container til metalaffald indeholder olieholdige metalrester, f.eks. metalspåner med skæreolie og skal holdes lukket for at undgå udvaskning af olie.</p>