

Tilsynsrapport

Park og Vejs Materialeplads, Nakskov

Narvikvej 11, 4900 Nakskov

CVR-nr.: 29188572

Tilsynsdato: 22. maj 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 1519 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 1518 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på www.dma.mst.dk (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra Park og Vej deltog Allan Vammen Thage, Kjeld Jensen, John Heyn og Kai Larsen.

- **Virksomhedstype:**

Materialepladsen kommer til at have brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt H 51 som hovedaktivitet:

“Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.”

Da der er et maskinværksted på 640 m², vil en biaktivitet være brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt A 53:

“Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m².”

Der kommer derudover et snedkerværksted og en anden biaktivitet vil derfor være brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt E 52:

“Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end 50.000 m³ fast masse pr. år af nåletræ eller mindre end 10.000 m³ fast masse pr. år af løvtræ eller med en samlet kapacitet for produktion af mindre end 50.000 m³ fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningsnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m².”

Da der desuden ønskes at foregå nedknusning af beton på pladsen, skal der udarbejdes en miljøgodkendelse, da denne biaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206:

“Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.”

Ansøgning til miljøgodkendelse skal foretages gennem Byg og Miljø.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Indretning.
- Drift.

Adressen er Park og Vejs nye plads i Naskov, og der er stadig en del byggearbejde i gang med at gøre bygningerne klar. Kjeld kunne fortælle at Arne Hansen, som havde pladsen før, nu har ryddet helt op efter sig.

Der kommer til at være maskinværksted på ca. 640 m² og tømrer-/snedkerværksted på ca. 310 m². Det blev aftalt, at tegninger over bygningen og de forskellige værksteder sendes. Disse er modta-

get. Der kommer desuden til at være vaskehal på ca. 120 m² i bygningen. Både værksteder og vaskehal får render med afløb til olieudskiller.

Det forventes, at der bliver oprettet et p-nummer på adressen.

Det blev fortalt, at der forventes at skulle nedknuses beton 2-3 gange om året.

På den befæstede plads med oplag af bl.a. grene og beton, er der et større afløb med olieudskiller. Det forventes, at der kommer en brændstoftank på pladsen. Denne bliver muligvis placeret på den befæstede plads, så evt. spild løber til olieudskiller.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Ingen.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Tilsynet var det første på pladsen. Park og Vej bedes kontakte tilsynsmyndigheden når bygningerne står færdigt, så der kan foretages et opstartstilsyn.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

Vedhæftet fotos fra tilsynet:



1. Grenplads med afløb til olieudskiller.



2. Anden del af pladsen.



3. Indenfor. Anlægsarbejde i gang.



4. Indenfor. Anlægsarbejde i gang.