Her er Børnenes Hovedstad
BILLUND KOMMUNE

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 20/3740

Billund Kommune har den 16.09.2026 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Sealing System på Hedemarken 1, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Lars Jensen og Kim Bjørnskov Pedersen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
MVB Maskinværksteder >1000 m^2.

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 820,00 kr. pr. time i 2026. Fakturering sker årligt i november måned.

Ejendommens matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
11	1360253	DAL BY, GRINDSTED

Ejeroplysninger

Ejernavn
WoR Invest A/S

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	Sealing System, Hedemarken 1, 7200 Grindsted CVR nr: 12047894
Tlf. / mobil	75 29 20 92 / 27 10 28 37
e-mail	laje@sealing-system.dk
CVR- / P-nummer	12047894 / 1030930475
Etableringsdato	2024 – under nyt CVR nummer
Spildevandstilladelse	04.09.2017
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Anmeldelse af maskinværksted af 18.4. 2017 - Maskinværkstedsbekendtgørelsen
Kort beskrivelse	Design, fremstilling, levering og servicering af pakkesystemer
Antal ansatte:	Ca. 70
Produktionsareal (m^2):	Ca. 7500 m^2
Driftstider (kl):	Hverdage: 10-16 Lørdage: 10-16 Søn- og helligdage: Lukket
Afstand til boliger	Hotel – 125 meter
Generel bemærkning	P-nr (med Binavn) under Bila A/S

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål med tilsyn: Bedømmelse af overholdelse af lovmæssige krav Omfang: Gennemgang af anlæg og processer på anlægsområdet

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	15-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	**2,07**

Håndhævelser

Bemærkning
Ingen

Indretning og drift

Bemærkning
Design, fremstilling, levering og servicering af pakkesystemer

Jordforurening

Bemærkning
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynsbesøget

Regional kortlægning af jordforurening.

Bemærkninger
Virksomheden er beliggende på områdeklassificeret areal

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.
V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.
Områdeklassificering: Selvom ejendommen ikke er V1 eller V2 kortlagt, er den sandsynligvis områdeklassificeret, da det antages jorden på virksomhedsarealer, gamle byområder ol., kan være lettere forurenede fra diffus forurening. Det betyder blot jordflytning væk fra ejendommen skal anmeldes, efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Affald – Forurenende håndtering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Typer: 1. Restaffald - Containere inde/ude - Brians Renovation 2. Pap og papir - Containere inde/ude - Brians Renovation 3. Dagrenovation - Containere inde/ude - Brians Renovation 4. Messing - Containere inde/ude – Stakroge Jern og Metalopkøb 5. Ædle metaller - Containere inde/ude – Stakroge Jern og Metalopkøb 6. Øvrig metalskrot - Containere inde/ude – Stakroge Jern og Metalopkøb 7. Elektronikskrot - Containere inde/ude – Stakroge Jern og Metalopkøb 8. Spildolie – 200 l tromle – Avista Oil - Inde 9. Farligt affald – Spraydåser, olieklude – Container inde - STENA 10. Husholdningslignende affald er pr. 01-01-2023 håndteret efter bekendtgørelsens nyeste regler. Stakroge Jern og Metalopkøb ApS er godkendt til at modtage elektronikskrot – ifølge virksomhedens miljøgodkendelse. Container til opbevaring af olieforurenet metalskrot i affaldsgård er siden seneste tilsynsbesøg i 2023 skærmet for nedbør med presenning/overdækning.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Kilder til emission til luft: Svejseprocesser - 3 stk. MIG/MAG og TIG - Afkast > 1 meter over tag – Svejsning i ulegeret og rustfrit stål

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	1) Gearolie - max 200 l 2) Spraymaling - max 100 stik. dåser

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i separatkloakeret opland - 2 x olieudskillere på forpladser ved indkørsler. 1) Processpildevand - ingen 2) Sanitært spildevand - afledes til offentlig kloak 3) Tag- og overfladevand – afledes til offentlig kloak – via olieudskillere – videre mod Grindsted Å

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Sandfang ifm. olieudskiller

Olieudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Virksomheden råder over 2 olieudskillere

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Støjkilder 1) Transport af varer ind og ud – 1-5 stk. pr. dag 2) 2) Eldrevne trucks – 4 stk. + 2 stk. løftere – Still, Toyota og Linde Virksomheden har ikke modtaget klager over støj siden seneste tilsynsbesøg.

Tanke – BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Der findes ikke olietanke på ejendommen

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle forhold	Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser.

Tilsynskommentar:

Stakroge Jern og Metal Opkøb ApS er godkendt til at modtage elektronikskrot – ifølge Stakroges miljøgodkendelse.

Container til opbevaring af olieforurenet metalskrot i affaldsgård er siden seneste tilsynsbesøg i 2023 skærmet for nedbør med presenning/overdækning.

Udført af: Jan Hansen (JHA)
Miljømedarbejder

T: 79727089
E: jha@billund.dk