

Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 22.10.2020 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, uvarslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Nykobbelvej 2.

16. november 2020
Sagsnr.: 2020-148586

Kontaktperson:
Nikolaj Mikkelsen
Direkte tlf. 5857 3464
Mail: nimik@slagelse.dk

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger og indskærper:

EAN nr. 5798007389727

- Det blev aftalt, at Fjerring fremsender en tegning inden for ca. 1 måneds tid, som viser, hvor overfladevandet fra Byskovvolden løber hen.
- Slagelse Kommune, Miljøafdelingen indskærper, at der skal fremsendes årsrapporter som beskrevet i miljøgodkendelsen. Det blev aftalt, at DMG fremsender årsrapporterne for 2018 og 2019.
- Slagelse Kommune, Miljøafdelingen indskærper, at Bygherre skal udtage og analysere monitoringsprøver, som beskrevet i miljøgodkendelsen.
- Slagelse Kommune, Miljøafdelingen indskærper, at Bygherre skal udføre grundvandsmonitoringsboringer, som beskrevet i miljøgodkendelsen.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom

¹ LBK nr 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr 117 af 28/01/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2020 opkræves 333,22 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Nikolaj Mikkelsen

Fra virksomheden deltog: Alex Dreijer, Fjerring A/S og Michael Vollertsen, DMG

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald': (Kategori: 1b) K206

Slagelse Kommune afholdte d. 22. oktober 2020 møde om nedlukning af jordtilførsel til Byskovvolden og tilhørende miljøgodkendelse på DMG's kontor Løngvej 14 i Sorø. Efterfølgende blev der foretaget et uvarslet tilsyn på Byskovvolden.

Ved mødet oplyste Fjerring og DMG, at der p.t. ikke køres mere jord til Byskovvolden, da volden snart er færdigbygget. Vejobod og brovægt er flyttet fra Byskovvolden til Løngvej 14 i Sorø (se nedenstående fotos).

Spidsen af Byskovvolden ud mod Byskovvej mangler fortsat at blive færdiggjort. Dette forventes færdiggjort i foråret 2021, hvor vejret typisk er mere tørt og ikke vanskeliggøre anlægsarbejdet. Projektet forventes afsluttet senest 30. juni 2021.

Afvandingen af Byskovvolden blev drøftet. Der afledes ikke vand til forsyningens regnvandsledninger. Tidligere tilslutninger er afproppet. Afvanding af overfladevand fra Byskovvolden og området generelt sker via dræn, som afleder til Skovsø Mose, der har udløb til Skovsø å. Det blev aftalt, at Fjerring fremsender en tegning inden for ca. 1 måneds tid, som viser, hvor overfladevandet fra Byskovvolden løber hen. Det blev i den forbindelse oplyst, at der ikke afledes overfladevand til Vejdirektoratets grøftesystem, da overfladevand fra Byskovvolden ud mod motorvejen løber i et trug.

Monitering af drænvand og grundvandsboringer blev drøftet. Slagelse Kommune, Miljøafdelingen har ikke modtaget analyserapporter siden juli 2018. DMG oplyste, at de tilbage i 2018 havde orienteret Bygherre om (Slagelse Kommune), at de ikke længere ville stå for monitering af dræn grundvandsboringer. Slagelse Kommunes rådgiver Fjerring oplyste, at de mente, at det var Miljøafdelingen, som stod for monitering. Miljøafdelingen afviste dette, da monitering er og altid har været en opgave for bygherre.

Etablering af nye grundvandsboringer blev drøftet. Jf. byggemødereferat fra 4. oktober 2018 oplyste DMG, at monitoringsboringer M 6.1 og M 6.2 ville blive udført foråret 2019. Det kunne på mødet konstateres, at der ikke var etableret nye monitoringsboringer på Byskovvolden.

Jf. miljøgodkendelsen skal der indsendes årsrapport senest 1. marts hvert år bl.a. omhandlende de miljømæssige forhold. Slagelse Kommune, Miljøafdelingen har ikke modtaget årsrapporter i 2018 og 2019. Det blev aftalt, at DMG fremsender årsrapporterne.

Efter mødet foretog Slagelse Kommune, Miljøafdelingen et uvarslet tilsyn på Byskovvolden. Jf. fotos nedenfor er vejebod og brovægt kørt væk og står nu på Løngvej 14 i Sorø. Billedet fra Byskovvolden viser, hvor det resterende jord mangler at blive fyldt op.

Byskovvolden indgangen fra Byskovvej



Vejebod og brovægt Løngvej 14 i Sorø

