

Serritslev Autoværksted  
Holtevej 208  
9700 Brønderslev

**Plan og Miljø**

Dato: 21-04-2017  
Sags nr.: 09.20.02-K08-13516-10  
Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen  
Lokaltf.: +4599455857  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
CVR 29189501  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

**Afrapportering af miljøtilsyn**

Brønderslev Kommune foretog den 13. december 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af d. 24. november 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Kim Høgsted, Serritslev Autoværksted
- Carsten Hoff Mortensen, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

**Afkast:**

Hvis der sker svejsning, slibes eller udledes udstødningsgasser i værkstedet skal der være udsugning som anført i § 11 stk. 1 og 3 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Maskinel slibning og andre støvfremmende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkastet skal være opadrettet og føres mindst 2 meter over det højeste punkt på taget af den bygning som afkastet er etableret på og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt inden for en afstand af 50 meter fra afkastet.

Udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal føres minimum 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

**Affald:**

Der ønskes fritagelse fra AVV som modtager af farligt affald. Du ønsker i den forbindelse det fremover skal være Avista Oil der er modtager af virksomhedens farlige affald.

Tromle med brugt kølervæske er ikke placeret på bakke/kar for evt. spild. Dermed er der en øget risiko for jordforurening. Kølervæsken skal straks som aftalt flyttes ind under tag, og der skal sikres mulighed for opsamling af spild evt. via spildbakke.

Der blev ved tilsynet påpeget, at olievædet sugende affald skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

**Tanke:**

1500 l. jordtank anvendes for opvarmning af beboelse. Mangler oplysning til BBR om tanken eks. typegodkendelses nr. og fabrikationsnr.

Varmepumpe er etableret til opvarmning af værksted. Noteret på BBR.

## **Egenkontrol**

Ok.

## **Jordforurening**

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

## **Brugerbetaling**

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 4,5 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2017 fastsat til 318,04 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

## **Offentliggørelse og aktindsigt**

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital Miljø Administration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

**Carsten Hoff Mortensen**

*Sagsbehandler - Virksomheder*

[Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk](mailto:Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk)

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

<b>Virksomhedsnavn</b>	Serritslev Autoværksted		<b>CVR-nr.</b> 32416098 <i>Mail:serritslev-auto@live.com</i>
<b>Beliggenhed</b>	Holtevej 208, 9700 Brønderslev		
<b>Kontaktperson</b>	Kim Høgsted	<b>Ejer</b>	Kim Høgsted
<b>Etableringsår</b> (før/efter 1. jan. 1986)	Etableret i 2009	<b>Afstand til boliger</b>	20 m til egen bolig
<b>Antal ansatte</b>	2 + Ejer	<b>Telefon</b>	6022 7860
<b>Tilsynsførende</b>	Carsten H. Mortensen	<b>Dato</b>	13. december 2016
<b>Til stede</b>	Kim Høgsted Carsten H. Mortensen	<b>Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)</b>	
<b>Tidsforbrug</b>	Forberedelse: 1 timer Tilsyn: 1 time Rapport: 2,5 timer	<b>Driftstid:</b>	Fuldtid: mandag - torsdag fra kl.07.30 til 16, fredag fra kl. 07.30 til kl. 14.30

### Virksomhedens aktiviteter

Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Ja	Rensekar/affedtning	Nej
Karosseriarbejde	Ja, meget lidt	Undervognsbehandling	Nej
Svejsning	Ja, meget lidt	Automatisk vaskehal	Nej
Lakering	Nej	Motorvask	Nej
Vask indenfor	Nej	Slibning	Nej
Vask udenfor	Nej	Vask af bil udenfor	

Bemærkninger: Virksomhedens drift består hovedsagelig af reparationer og vedligeholdelse af personbiler. Værkstedet er indrettet med lifte. Ingen afløb og kun håndvask i værksted.

### Driftsjournaler

Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald	Ja X	Nej	Bortskaffet til AVV / Avista / FTZ
Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)		x	
Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		x	

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Nej		
Vaskeplads	Nej		
OB/U	Nej		
Tilsluttet off. Kloak Ja/nej	Nej		
Sandfang	Nej		
Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp	Nej		Tømmes af:
Bemærkninger: Processpildevand fra rengøring af gulv i værksted opsamles i palletank. Afhentes af AVV. Ok.			

Affaldsproduktion				
Type	Mængde	Opbevaring <sup>2</sup>	Modtager/ Transportør	Set kvittering (x)
Spildolie*	Ca. 800 l/årligt	I 200 liter tromler i værksted på opsamlingsrist	AVV – Modtage station <sup>1</sup>	x
Oliefiltre*	? i 240 l. container	Udenfor værksted i lukket container	AVV – Modtage station	x
Rensevæsker*	Haves ikke			
Kølevæske*	190 l./år	I 200 l. lukket tromler udenfor. Ingen opsamlingsrist. <sup>2</sup>	AVV – Modtage station	x
Bremsevæske*	59 l/år	I dæk opbevaringsrum. Ingen afløb.	AVV – Modtage station	x
Vand fra bremsevasker				
Spraydåser*	ca. 21 kg/år	Bag værksted i 240 l. lukket container.	AVV - Modtage station	x
Brugte katalysatorer	5-10 stk./år	I værksted	Returneres til FTZ/leverandør	
Bremse-/ koblingsdele		Jernaffald bag værksted	Jysk Skrot	
Dæk	200 - 300 stk./år	Bag ved værksted	Villadsen Dæk afhenter	
Metalskrot	2 T/år	Jernaffald bag værksted	Jysk Skrot	x
Brændbart/pap		Container	Kører selv på genbrugsplads	
Glas		Container	Jysk Skrot	

<sup>2</sup> §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8/11 2016. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Batterier*	40 – 50 stk.	I værksted	Danbritt modtager og leverer	x
Sand fra sandfang				
Tømte malingsbøtter	Meget lidt	Bag værksted i 240l. container.	AVV - Modtage station	x
Olie- og kemikalieaffald*				
Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*		Container med brændbart	Der blev ved tilsynet påpeget, at olievædet sugende affald skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.	
Ophugning af biler <sup>3</sup>	Foretages ikke			
Benzinpåfyldning	Nej			

Bemærkning: Der søges om fritagelse for aflevering af spildolie og farligt affald til AVV jf. brev. Ønsker at aflevere farligt affald til Avista.<sup>1</sup>  
**200 l. tromle med kølevæske skal flyttes ind i værksted på opsamlingsrist. Der må ikke være risiko for spild på jord.**<sup>2</sup>

Luft				
Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af afkast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		<sup>4</sup>	<sup>5</sup>
Undervognsbeh.	Nej			<sup>6</sup>
Udstødn./svejsereg/Rensemiddeldampe	Ja		Ca. 3, 4 m over terræn	ja
Slibning	Ja, meget lidt	Tag over værksted	<sup>7</sup>	
			<sup>8</sup>	

Bemærkninger: Værksted opvarmet med varmepumpe.  
**Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejsereg skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Værkstedets afkast er dermed ikke ok, og skal forlænges over tagflade, således det overholder bekendtgørelsen.**

Olietanke			
Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer
Fyringsolie	Jordtank	1500 l	2008

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>4</sup> 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

<sup>5</sup> Tør-/vådfilter

<sup>6</sup> Frafiltrering af olietåge

<sup>7</sup> 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

<sup>8</sup> Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafiltreres. 1 m over tag

Bemærkninger: <b>Brønderslev Kommune mangler oplysninger om jordtank som type godkendelses nr. og fabrikations nr., etablerings år ellers er den ikke lovlig at bruge. Disse oplysninger kan findes på tankattest eller skilt monteret på studs / tank.</b>			

### Øvrige kommentarer

Bemærkninger: Værkstedet fremstår pænt og ryddeligt, og Kim Høgsted har godt styr på miljøforholdene.