



Gunner Due A/S

Tangmosevej 105

4600 Køge

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - Gunner Due A/S, Tangmosevej 105, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Gunner Due A/S		
Virksomhedens adresse	Tangmosevej 105, 4600 Køge		
CVR-nummer	24257886		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	14.08.2018		
Baggrunden for tilsynet	Rekvireret tilsyn eller møde		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
24-05-2012	Indskærper	Indskærpelse vedr. inspektion og tæthedsprøvning af tank, jvf. bek. §43 og bilag 9 - frist 1. september 2012	Efterkommet
09-05-2018	Indskærper	20.000 l olietanken skal inspiceres og tæthedsprøves hurtigst muligt og rapporten skal sendes til Køge Kommune umiddelbart efter, jf. olietanksbekendtgørelsens § 43, stk. 1, pkt. 2.	Efterkommet
15-05-2018	Henstillinger	Oplysninger om olietanke i BBR skal opdateres, jf. BBR-bekendtgørelsens § 2, stk. 1, pkt. 1-2. En kvittering for anmeldelsen skal være Køge Kommune i hænde senest den 12. juni 2018.	Efterkommet
15-05-2018	Henstillinger	I skal sende et projektforslag til sikring mod afledning af benzin fra påfyldningspladsen til kloak senest den 12. juni 2018.	Meddelt

Tilsynet omfattede	Vaskehallen, den tidl. vaskeplads, olietanke, olieudskillere og påfyldningspladsen.
Jordforurening	Hele matriklen er kortlagt for jordforurening på vidensniveau 1. På tilsynet blev der ikke set tegn på jordforurening.
Konklusioner på egenkontrol	Delvist tilfredsstillende (på dette tilsyn gennemgik vi kun egenkontrol af olietanke).