Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 08/5878

Billund Kommune har den 09-10-2026 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på HEJNSVIMASKINSTATION A/S på Klinkvej 25, 7250 Hejnsvig.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog:

- Tove Brink
- Søren Brink
- Kristina Brink
- Peter Brink
- Mathias Ståel

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

- *K206 - Nyttiggørelse af ikke-farligt affald*

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

- *K212 – Midlertidig oplagring mv af ikke-farligt affald*

Timetakst for miljøtilsyn udgør 820,00 kr. pr. time i 2026. Fakturering sker årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
2h	1360357	KLINK BY, HEJNSVIG
2ad	1360357	KLINK BY, HEJNSVIG

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adresse beskyttet
Peter Brink	Klinkvej 25	Klink	7250 Hejnsvig	Nej

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	HEJNSVIG MASKINSTATION A/S, Klinkvej 25, 7250 Hejnsvig Attention: Peter Brink CVR nr: 21825670
Tlf. / mobil	75335173
e-mail	Info@hmae.dk
CVR- / P-nummer	21825670 / 1005236090
Etableringsdato	01.01.1999
Miljøgodkendelse og tilladelser	• Miljøgodkendelse til oplagring og nedknusning af bygningsaffald og asfalt, 09-02-2022 • Landzonetilladelse til etablering af ca. 5.500m2 nedknusningsplads, af 22-12-2004 • Ansøgning om tilladelse til nedsivning af vaskevand fra ajlebeholder er modtaget hos kommunen – ansøgningen er under behandling • Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til oplag og harpning af ren jord er modtaget hos kommunen – kommunen afventer supplerende data fra virksomheden om støj.
Spildevandstilladelse	Virksomheden har ansøgt om nedsivningstilladelse 22.11.2022
Kort beskrivelse	Oplagring og nedknusning af bygningsaffald og asfalt
Antal ansatte:	Ca. 16
Produktionsareal (m^2):	Bygninger: • Hal Nord – værksted • Hal Syd – maskinhal Udearealer opdelt: • Vaskeplads • Knuseplads • Oplagringsplads
Driftstider (kl):	Hverdage: 7 - 16 Lørdage: Ingen Søn- og helligdage: Ingen
Afstand til boliger	Klinkvej 37: 20 – 100 m

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål med tilsyn	Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav
Omfang	Virksomhedens anlæg og drift

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-03-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
C. Håndtering og opbevaring	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	**3,73**

Håndhævelser

Bemærkninger
Ingen

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der må oplagres • indtil 6000 tons nedknuste/ikke nedknuste bygningsmaterialer og • indtil 700 tons nedknust/ikke nedknust asfalt på virksomhedens oplagsplads (MGK, vilkår 23); Nedknusning max 3 gange årligt á indtil 1 dags varighed på hverdage mellem kl. 7 og 16, i perioden fra 1. oktober til 1. april.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening	Ved tilsynet er ikke konstateret jordforurening
Regional kortlægning af jordforurening	Ejendommen er V2-kortlagt

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.
V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Modtagelse af rene, kildesorterede sten og teglmaterialer, beton og asfalt til nedknusning. Ikke kildesorteret affald afvises. Frasorteret affald opbevares, sorteres og bortskaffes i affaldsfraktioner, i containere og stakke. Jern- og metalskrot der kan afgive olie eller væsker opbevares i åben container uden overdækning og på areal uden tæt belægning, med risiko for forurening af jord og grundvand. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald md afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump - i overensstemmelse med MGK, vilkår 32. Typer og leverandører: • Træ – Toft • Metal – Stakroge • PVC – Toft • Pap – Genbrugsstation • Plastic – Toft • Spildolie – Avista • Restaffald – Brians Renovation • Farligt affald – Genbrugsstation.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område (MGK, vilkår 17).

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område. Der er ikke modtaget lugtklage i perioden siden seneste tilsynsbesøg i 2023.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes årligt ca. 50.000 l dieselolie

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	• Nedknusnings- og oplagsplads: Ingen opsamling af spildevand, regnvand nedsiver diffust ved/på pladsen • Vaskevand afvandes til nedlagt ajlebeholder 45m3. Vand herfra afledes til nedsivning i grøft mod nord. Nedsivning sker med hastighed på ca. 5 m3 pr. time. Ansøgning om tilladelse til nedsivning er modtaget hos kommunen • Det bemærkes, at rist bør friholdes for bevoksning så spildevand uhindret kan afledes kontrolleret • Sanitært spildevand: afledes til nedsivningsanlæg sammen med boligens spildevand.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Særligt støjvilkår gældende for naboen Klinkvej 37

Tanke – jfr. BBR

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Place-ring	Frist Sløjf.	Sløjfet år	Sløjfet
2h			Tank		2021	Diesel	1.800	Indendørs			
2h			Tank		1986	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet			
2h			Tank		2014	Diesel	5.900	Over terræn, indendørs			
2h			Tank		2017	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Den nye 5900 liter tank er etableret indendørs i Hal Syd ved indgang til højre.

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Virksomheden fører driftsjournal jfr. MGK, vilkår 35; Procedurer for håndtering og bortskaffelse af modtaget affald som ikke er omfattet af virksomhedens MGK følges.

Tilsynskommentar:

- Ansøgning om tilladelse til nedsivning af vaskevand fra ajlebeholder er modtaget hos kommunen – ansøgningen er under behandling

- Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til oplag og harpning af ren jord er modtaget hos kommunen – kommunen afventer supplerende data fra virksomheden om støj.

Udført af: Jan Hansen (JHA)
Miljømedarbejder

T: 79727089
E: jha@billund.dk