

Tilsynsskema for landbrugstilsyn den 06-12-2019 på ejendommen:

Ølstrupvej 16
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ny ejer af ejendommen?
-------------------------	-------------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal etableres afløb i den sydlige ende af ensilageplads. Alternativt skal der etableres en minimum 1 meter høj mur.
- Dybstrøelsen på møddingspladsen skal overdækkes med vandtæt materiale, for at minimere ammoniakfordampning.
- Mærkeskilt på olietank (registreret som tank fra 1989) viser, at tanken er fra 1969. Tanken skal tages ud af drift, idet den har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.
- Kalvehytter står på asfalt uden korrekte afløbsforhold. Der skal etableres afløb til opsamling. Alternativt skal hytterne flyttes til areal med afløb til gylle.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Kurt Ligård Nielsen ???

Cvr. nr.:40421882

Tilsynsrapport

Telefon	30637951
CVR nr.	40421882
P. nr.	1024607921
E-Mail	?

Samkøring	
Ena Harboe Christensen	Heebro 8 - gyllebeholder?

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	17-07-2015
Sidste tilladelse	17-07-2015
Tilladte dyreenheder	490,44

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestalde med hhv. spalter og fast drænet gulv. Derudover dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: Fast, drænet gulv skal skrubes 12 gange i døgnet. Vurdering:

Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen vilkår ang. fodring.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen vilkår.
Antal stipladser - vilkår	
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	?
Vilkår om beplantning	Der er etableret beplantning ved 5.000 m3 gyllebeholder.
Miljøteknologi - andet - vilkår	
Miljøteknologi - frivilligt	

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	35	50,88	17-07-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	50,88	17-07-2015	
St.r. årskøer	Sengestald, m. bags kyl/ringkanal	195	283,48	17-07-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	64	17,30	17-07-2015	
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	160	68,51	17-07-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	17,75	17-07-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	125	1,63	17-07-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	227	330,00	7.248,41	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	51	13,78	0,00	163,86
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	17,14	0,00	337,82
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	140	66,67	901,60	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,09	0,00	0,86

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ifølge CHR-register 05-12-2019: 218 køer, 227 kvier og 7 handyr. Gødningsregnskab: ?
Fluebekæmpelse	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-04-2009	150	200		Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01-2000	900	1.500	0	Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01-2008	700	1.200		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilageplads udvidet: ? Forplads, afløb: ? Afløb til gylle i den nordlige ende. Mod syd: ?
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Afløb til gylle. Dybstrøelsen på møddingspladsen skal overdækkes med vandtæt materiale, for at minimere ammoniakfordampning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	?

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.		

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	05-03-2009	10	334	1.400		Beholderkontrol udført den 05-03-2009.
Gyllebeholder	01-04-2011		10	0	5.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1978			0	250		
Gyllekanaler	01-01-2003			0	750		Gyllekanaler i sengebåsestald.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 10,30

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): 4,78

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	?
Ajlebeholder	
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5000m ³ . Beholderen er bygget i 2011. Dykket indløb: ? Flydelag: ? Logbog: ?

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1400m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2009. Dykket indløb: ? Flydelag: ? Logbog: ?
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle til opbevaring fra andre. Fremadrettet forventes gylle + dybstrøelse at blive kørt til biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift? Rengøringsmidler til malkeanlæg står i teknikrum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Maskinstation udfører marksprøjtning. Marksprøjte påfyldes/vaskes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på gammel møddingsplads. Afløbsforhold ok.
Overfladevand (tage og store flader)	Til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
78p	1180751			Tank (Produkt på væskeform)		1960			Nedgraved/underjordisk	Tanke er afblændet	
78l	1180751			Tank (Produkt på væskeform)		1974	Mineralske olieprodukter		Nedgraved/underjordisk	Tanke er afblændet	
78l	1180751		012009	Tank (Produkt på væskeform)	51-5323	2001	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, uden dørs		30-12-2041
78l	1180751			Tank (Produkt på væskeform)		2003	Mineralske olieprodukter		Over terræn, uden dørs		
78p	1180751		48555	Tank (Produkt på væskeform)		2010		1.200	Over terræn, uden dørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Olietanke	<p>Oplysninger fra BBR:</p> <p>1961: nedgravet, afblændet.</p> <p>1989: 1.200 liter. Mærkeskilt viser, at tanken er fra 1969. Tanken skal tages ud af drift, idet den har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.</p> <p>Olietank fra 1989 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.-register.</p> <p>2001, 1.200 liter, fyringsolie.</p> <p>2003: 1.800.</p> <p>Overjordiske tanke (fra 1969,2001 og 2003) står på fast bund i værksted.</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. står på fast bund i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er container som tømmes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares overdækket, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 133.000 m³/år og 133 m³/time. Tilladelsen bortfalder i 2021.</p> <p>Ved Ølstrupvej 7: 25.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <p>Zone rundt om boringer: ok.</p>
Beredskabsplan	Ansatte ringer til ejer/driftsleder.
Aftale	

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14-06-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>