




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2195
Ref. INLTH
Dato: 3. jan 2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	AFLD I/S, Tarm
Virksomhedens adresse	Vardevej 83, 6880 Tarm
CVR nummer	13814708
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	10.12.2020
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet er varslet i mail af 17. november 2020
Deltagere fra virksomheden	Lene Tosti, Peter Boisen, Mogens Thude
Øvrige deltagere	ingen
Tilsynet udført af	Inge Lise Therkildsen
Tilsynet omfattede	Det nedlukkede deponi – særligt slutafdækning og beplantning Biaktiviteter i tidligere grusgrav Udendørs biaktiviteter på plads 4 Moniteringsboringer
Materiale udleveret	Skabelon for gennemgang af moniteringsboringer



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
17-03-2017	Indskærpelse	indskærpelse af vilkår om forindring af perkolatopstuvning
17-03-2017	Indskærpelse	Manglende orientering af tilsynsmyndighed op opstuvninger
17-03-2017	Indskærpelse	ukorrekt opbevaring af uidentificeret affald i form af formentlig kølervæske
17-03-2017	Indskærpelse	manglende indberetning af grundvandspejlinger og vurdering af grundvandets strømningshastighed
14-06-2017	Påbud efter MBL, un §41 a eller b	Påbud om daglig monitoring af perkolatstand i den enkelte etape foruden månedlig indberetning af monitoringen. I forbindelse med indberetning for juli måned 2017 skal der indsendes oplysninger vedlagt opdateret tegning over indretning af samtlige perkolatbrønde særligt ift. monitoring af perkolatstand over bundmembran
12-01-2018	Indskærpelse	indskærpelse af vilkår om forhindring af perkolatopstuvning

Indberetninger om egenkontrol.

Der foregår sideløbende opfølgning på virksomhedens indsendte egenkontrol.

Jordforurening

Der blev på tilsynet ikke konstateret forhold, som indikerer jordforurening.

Liste over gældende afgørelser:

1. Afgørelse af 14. juli 2009 om overgangsplan og revurdering
2. Afgørelse af 21. maj 2010 om VVM-afgørelse og miljøgodkendelse – omlastestation for farligt affald samt separation af olieholdigt spildevand
3. Miljøgodkendelse af RGS90 A/S Jordbehandlingsanlæg, gældende fra 9. okt. 2002. Overdraget fra RGS til ESØ pr. 1. nov. 2010.
4. Miljøgodkendelse af RGS 90 A/S Vestjyllands Slamkompostering, gældende fra 8. juni 2000. Overdraget fra RGS til ESØ pr. 1. nov. 2010.
5. Afgørelse af 8. august 2011 om VVM-afgørelse og miljøgodkendelse – Hal 4 til brug for genbrugsstationsaktiviteter, omlastning af farligt affald og ikke farligt affald og separation af sand fra udskillere
6. Afgørelse af 17. oktober 2012 om VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til et oplag af ikke-farligt brændbart materiale emballeret i plast og oplagret på befæstet plads, Vardevej 83, Tarm.
7. Tillæg til Miljøgodkendelse for hal 4, af 2. december 2015
8. Afgørelse af 11. november 2015 om flytning af vaskeplads til hal 3
9. Miljøgodkendelse af 16. marts 2016 om oplag og omlastning af metalaffald

Gennemgang af miljøforhold

Nedenstående er en gennemgang af de miljøforhold, som blev gennemgået på tilsynet.

Generelle forhold

På tilsynet orienterede AFLD om det pågående arbejde med vedligehold og renovering af perkolatbassiner og afløbssystem for at sikre en mere hensigtsmæssig drift af spildevandshåndteringen på virksomheden. Der var bl.a. udlagt ny membran i lagune 1.

Det oplystes på tilsynet, at der ikke er nogen afløbsledninger under plads 4, bortset fra de afløbsledninger, som fremgår af afløbsplan HP.200D, rev 25. april 2017.

Det blev samtidig oplyst, at der ikke er nogen aktivitet på areal ved beboelse umiddelbart nord for plads 4.

AFLD oplyste, at RGS ikke har nogen aktiviteter på AFLD Tarm, som det ellers var beskrevet i årsrapport for 2019.

Det kunne konstateres, at der fortsat er oplag af kompost/sigterest på plads 4. Ligeledes var der større oplag af træaffald på plads 4. AFLD I/S anmodes om at fremsende plan for lovliggørelse af aktiviteterne inden 1. juni 2021. Lovliggørelse kan enten søges opnået ved fremsendelse af ansøgning via Byg- og Miljø eller ved fjernelse af aktiviteterne fra AFLD Tarm. (Efterskrift: *Miljøstyrelsen har efterfølgende modtaget foreløbig tilbagemelding i mail af 23. december 2020*).

Det oplystes, at ny driftsleder har opnået A-bevis. Ligeledes har tekniker for håndtering af gas og perkolat opnået B-bevis. (Efterskrift: *Der er modtaget kopi af AMU-uddannelsesbeviser for begge den 14. december 2020*)

Indretning og drift

MST gav afslag på tilskud til etablering af biocover den 17. december 2019. På arealet på de sydlige enheder 15-20, hvor det oprindeligt var planen at etablere biocover var der genudlagt slutafdækning. Det blev på tilsynet aftalt, at der skulle fremsendes billedokumentation for 2 nedstik placeret repræsentativt for enheder, til dokumentation for, at slutafdækning er retableret iht. Gældende vilkår for slutafdækning. (Efterskrift: *Der er den 23. december 2020 modtaget billedokumentation for to nedstik med tilhørende stedfæstelse*).



Figur 1: Overflade af slutaafdækning på enhederne 15-20

Lugt

AFLD oplyste under tilsynet, at der er opsat ny gasmotor til erstatning for den gamle. Endvidere er gasledning med tilhørende faskiner rensset. Der forventes af samme grund større gasproduktion i 2021.

Spildevand

Det oplystes under tilsynet, at der er foretaget renovering af lagune 1 med ny membran og desuden oprensning af alle 3 laguner foruden oprydning og soignering af arealerne rundt om alle tre laguner. Dette er som led i den generelle oprydning og renovering, der planlægges for det interne spildevandssystem på virksomheden. Det er efterfølgende aftalt, at plan for renovering fremsendes inden 15. august 2021. Det er aftalt, at opdatering af afløbsplan og tilhørende detaltegninger aftales i forlængelse heraf.

MST gjorde opmærksom på, at anvendelsen af plads 4 som en del af buffersystemet til spildevand samtidig med oplagring af affald vil blive taget op ifm. revurdering af virksomhedens gældende miljøgodkendelser.



Figur 2: Lagune 1 fotograferet mod sydvest.

Støj

Der blev ikke konstateret støjende forhold under tilsynet, som gav anledning til opfølgning.

Affald

Det blev aftalt på tilsynet, at mellemoplagret affald på skråning af deponi øst for hal 3 fjernes fra skråning.

Ved bestigelse af areal øst for deponeringsanlægget (tidligere råstofgrav) kunne det konstateres, at der lå oplag af flis og grenaffald. AFLD oplyste, at der var tale om affald fra fældning af ammetræer på den ældste del af deponiet. Miljøstyrelsen anmodede om en redegørelse og tidsplan for bortskaffelse af oplaget. (Efterskrift: AFLD har den 23. december 2020 og 20. januar 2021 fremsendt billedokumentation på, at begge oplag er fjernet fra grusgraven).

Jord og grundvand

Moniteringsboringerne DGU nr. 102.821 og 102.827 blev gennemgået sammen på tilsynet samtidig med udlevering af skabelon for boringsgennemgang. Kampagnetilsynet med boringer er initieret af, at Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed for deponeringsanlægget har en interesse i, at moniteringsboringerne er indrettet og vedligeholdt korrekt. Dette er således en forudsætning for, at man kan have en forventning om, at resultater af egenkontrol gennemfør i boringerne kan forventes at være repræsentativ for grundvandskvaliteten i det pågældende magasin, hvori de enkelte vandprøver er udtaget.

Det aftales, at AFLD ville gennemgå de resterende moniteringsboringer knyttet til egenkontrollen på AFLD Tarm og udfylder skabelon incl. billedokumentation og fremsende det til Miljøstyrelsen inden uge 9. (Efterskrift: materialet er modtaget i uge 8 og behandles sideløbende med øvrig opfølgning på tilsynet).

Sikkerhedsstillelse

Der er ikke stillet vilkår om sikkerhedsstillelse, eftersom deponeringsanlægget blev påbudt nedlukket i 2009.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. AFLD I/S anmodes om at fremsende plan for lovliggørelse af aktiviteterne på plads 4 inden 1. juni 2021. Lovliggørelse kan enten søges opnået ved fremsendelse af ansøgning via Byg- og Miljø eller ved fjernelse af aktiviteterne fra AFLD Tarm.
2. Det blev på tilsynet aftalt, at der skulle fremsendes billedokumentation for 2 nedstik placeret repræsentativt for enhederne 15-20, til dokumentation for, at slutafdækning er retableret iht. Gældende vilkår for slutafdækning.
3. Det er efterfølgende aftalt, at plan for reovering af afløbssystem fremsendes inden 15. august 2021. Det er aftalt, at opdatering af afløbsplan og tilhørende detailtegninger aftales i forlængelse heraf.
4. Det blev aftalt på tilsynet, at mellemoplagret affald på skråning af deponi øst for hal 3 fjernes fra skråning.
5. Ved bestigelse af areal øst for deponeringsanlægget (tidligere råstofgrav) kunne det konstateres, at der lå oplag af flis og grenaffald. AFLD oplyste, at der var tale om affald fra fældning af ammetræer på den ældste del af deponiet. Miljøstyrelsen anmodede om en redegørelse og tidsplan for bortskaffelse af oplaget.
6. Det aftaltes, at AFLD ville gennemgå de resterende monitoringsboringer knyttet til egenkontrollen på AFLD Tarm og udfylder skabelon incl. billedokumentation og fremsende det til Miljøstyrelsen inden uge 9.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.