



AQUASEARCH FARM ApS
Siljeager 1
7300 Jelling

Miljøtilsyn Fousing Dambrug og Mølbjerg Dambrug, 2016

Struer Kommune har den 24. august 2016 gennemført et miljøtilsyn med baggrund i gældende dambrugsbekendtgørelse, på hvert af de to dambrug, Fousing Dambrug og Mølbjerg Dambrug.

Ved tilsynet deltog, for dambruget Torben Nielsen og Tommy Johansen, for Struer Kommune Jakob Larsen (konsulent) og Elsebet Bondgaard.

I forbindelse med tilsynene og efterfølgende sagsbehandling, blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport og naturnotat.

Indholdet i tilsynsrapporten forventes at stemme overens med de faktiske forhold, hvis der ikke inden 14 dage er gjort indsigelser.

Tilsynene gav anledning på følgende bemærkninger.

Fousing Dambrug

Pilgårdvej 6, 7600 Struer
CVR nr. 28659016
P-nr. 1001609934
CHR-nr. 103663

Miljøgodkendelse og indretning

Fousing Dambrug er endnu ikke miljøgodkendt, hvilket umiddelbart afventer vedtagelse af ny dambrugsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft omkring årsskiftet 2016/17.

Den manglende miljøgodkendelse sætter fortsat sit præg på dambrugets indretning, idet en række indretnings- og driftsmæssige krav i den af Natur- og Miljøklagenævnet hjemsendte miljøgodkendelse¹ indtil videre er sat i bero.

Et væsentligt punkt, som vil blive inddraget i godkendelsen er en løsning på

¹ NMK-10-00609 og NMK-10-00610 af 28. maj 2014.

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

DATO
06-06-2016

JOURNALNUMMER
09.02.15-K08-2-15

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 96848484

SAGSBEHANDLER:
ELSEBET BONDGAARD
T: 96848447

Skabelonnavn: Miljø standardbrev, version 1

dambrugets fremadrettede vandindtag, der kan kombineres med en faunapassage, som krævet i vandplan 2016-2021 for Limfjorden.

Slam

Der er etableret et slamdepot på et areal beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er etableret med geotube og afvanding til bundfældningsbassin. Sagen er viderebragt til naturgruppen.

Tømning af slambed og bundfældningsbassin er iværksat, hvor slam pumpes til geotube. Det oplyses, at tømning, analyse og bortkørsel vil ske senest ved udgangen af 2016, hvorefter der etableres ny geotube

For nogle år tilbage blev oprenset slam lagt til afvanding på et område mellem slambed og Bredkær Bæk. Dette er endnu ikke analyseret og bortskaffet.

Der er indgået en aftale om analyser og afsætning til Nomi4S.

Henstilling/indsikerpelse

Det **henstilles** at oprensning, afvanding, analyse og bortskaffelse senest er udført med udgangen af december 2016. Samme frist **indsikerpes**, når det gælder bortskaffelse af det gamle slamdepot ved å.

Der vil skulle ske en afklaring af dambrugets samlede håndtering af slam i forbindelse med den kommende miljøgodkendelse (efter vedtagelse af den ny bekendtgørelse).

Affald

Det blev ved tilsynet konstateret, at begge dødfiskebeholdere var fyldte, og der var væsentlige lugtgener. Det blev oplyst, at der er indkøbt ny dødfiskebeholder. Denne skal være etableret senest ved udgangen af december 2016.

Støj

Der er i løbet af sommeren 2016 modtaget en naboklage over støj fra dambruget. Ved tilsynet kunne det konstateres, at støjen efter al sandsynlighed stammer fra køleanlægget (kompressor) ved klækkeriet. Støjgenerne vurderes reelle og det aftales at dambruget straks undersøger og iværksætter foranstaltninger til begrænsning af generne.

Det henstilles, at der senest ved udgangen af november 2016 indsendes en beskrivelse af de foranstaltninger, som vil blive eller er blevet udført for begrænsning af støjen. Når kommunen har modtaget oplysningerne vil de blive videregivet til nabo.

Dokumentation og egenkontrol

Der blev fremvist journal med hjælpestofforbrug. Det gav ikke anledning til bemærkninger.

Mølbjerg Dambrug

Kjærgårdsmøllevej 3, 7600 Struer

CVR nr. 28659016

P-nr. 1017089346

CHR-nr. 106296

Miljøgodkendelse og indretning

Mølbjerg Dambrug er endnu ikke miljøgodkendt, hvilket som for Fousing Dambrug afventer vedtagelse af ny dambrugsbekendtgørelse.

Tidligere indskærpet forhold er endnu ikke fuldt efterlevet. Der er indkøb to dødfiskebeholderen, men de var endnu ikke taget i brug.

Det indskræpes hermed, at dambruget udskifter den nuværende beholder med en nedgravet tæt beholder med tætsluttende låg, da løsningen ikke er i overensstemmelse med krav i dambrugsbekendtgørelsen (2006).

Forholdet skal være bragt i overensstemmelse med kravet senest den 1. december 2016.

Slam

Bundfældningsbassin og bagkanal/plantelagune er fulde og skal tømmes for slam. Ved tilsynet blev det nævnt, at man ønsker at afvande slammet på tilstødende § 3 areal. Inden dette arbejde kan iværksættes skal der indsendes ansøgning dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (for yderligere beskrevet se tilsynsrapport og naturnotat).

Det henstilles, at der senest den 1. december 2016 indsendes ansøgning om § 3 dispensation. Ønskes en alternativ løsning, skal denne beskrives og indsendes til kommunen senest den 1. december 2016.

Der vil blive gennemført opfølgende tilsyn på begge dambrug, når ovenstående frister er overskredet.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål eller tilføjelser, er du/I velkommen til at kontakte mig på telefon 9684 8447 eller på mail ebo@struer.dk.

Med venlig hilsen



Elsebet Bondgaard



TILSYNSRAPPORT den 24. august 2016
Registreringer 2016
Fokusområder ved kommende miljøgodkendelse

DATO
31-05-2016

JOURNALNUMMER
09.02.15-K08-2-15

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 96848484

SAGSBEHANDLER:
ELSEBET BONDGAARD
T: 96848447

Tilstede ved tilsynene

For dambruget Torben Nielsen, AquaSearch og fiskemester Tommy Johansen. For Struer Kommune konsulent Jakob Larsen og miljømedarbejder Elsebet Bondgaard. Tommy Johansen deltog ikke ved det fysiske tilsyn på Mølbjerg Dambrug.

FOUSING DAMBRUG

Miljøgodkendelse

Ingen gældende miljøgodkendelse af Fousing Dambrug.
Tidligere meddelt miljøgodkendelse er blevet hjemvist til fornyet behandling i Struer Kommune.

Godkendelse afventer vedtagelse af ny dambrugsbekendtgørelse. Udkast til ny bekendtgørelse er sendt i høring den 26. august 2016, med forventet vedtagelse omkring årsskiftet 2016/17. Torben Nielsen oplyser, at de vil indsende nødvendige de oplysninger til godkendelsesarbejdet, så snart bekendtgørelsen træder i kraft. Øvrige nødvendige tilladelser vil blive meddelt samtidig med miljøgodkendelsen (jf. krav om samtidighed i afgørelser).

Egenkontrol og dokumentation

Årsberetning for forbrug af foder, medicin og hjælpepestoffer for 2015 er gennemgået i seneste tilsynsrapport.

Ved tilsynet blev journal for den løbende registrering af forbrug af medicin og hjælpepestoffer fremvist. Registreringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Der er i 2015 og 2016 indsendt analyserapporter for ind- og udløbsvand. Modtagne resultater blev drøftet ved tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger.

Dokumentation for håndtering af slam fremgår af senere bemærkninger.

**Analyser for ind- og udløbsvand
(6 årlige analyser)**

		BI5 (mg/l) indløb	BI5 (mg/l) udløb	Iltmætning (%) indløb	Iltmætning (%) udløb
2016	April	0,98	1,8	92	79
	Maj	1,2	2,7	99	84
	Juni	2,2	3,1	82	72
	August	1,2	1,9	89	73
	September	0,79	2,3	93	75
	Oktober	1,5	1,8	89	74
2015	April	0,63	1,7	96	73
	Maj	1,2	2,2	95	70
	Juni	1,1	3,4	93	65
	August	1,2	1,8	91	74
	September	1,1	1,7	87	73
	Oktober	1,6	2,2	89	69
2014	April	1,2	2,1	106	68
	Maj	0,84	2,7	98	66
	Juni	1,2	2,6	87	65
	August	0,73	2,2	81	68
	September	1,2	2,0	84	66
	Oktober	1,2	2,2	86	64
2013	April	1,2	2,4	97	64
	Maj	0,89	2,6	101	63
	Juni	1,2	2,6	89	63
	August	-	-	-	-
	September	0,69	2,3	83	63
	Oktober	1,1	3,0	91	62
2012	April	0,9	2,8	98	65
	Maj	1,1	3,1	97	62
	Juni	1,7	2,2	92	62
	August	1,2	2,5	86	63
	September	0,98	2,2	84	65
	Oktober	1,0	2,8	84	60

Faunaprøver

Udtagning og bestemmelse af faunaprøver har for 2016 vist, at der modsat 2015, nu er målsætningsopfyldelse nedstrøms Fousing Dambrug (faunaklasse 5).

**Resultater faunaprøver,
DVFI**

	2016	2015	2014	2013	2012
Opstrøms Fousing Dambrug Bredkær Bæk	5	5	5	5	4
Opstrøms Fousing Dambrug Nørredal Bæk	5	6	5	5	5
Nedstrøms Fousing Dam- brug Bredkær Bæk	5	4	4	4	5

Vandindvinding, overfladevand

Fousing Dambrug har tilladelse til et vandindtag på maksimalt 51 l/s (183,6 m³/time og 1.608.000 m³/år). Der skal altid ledes mindst 50 % af vandføringens medianminimum forbi dambrugets vandindtag. Vandindtag gennem gitter med en maksimal gitterafstand på 6 mm.

Ifølge tidligere meddelt tilladelse skulle bygværket være indrettet hertil senest i 2012 og der skal fra 1.oktober 2012 måles kontinuerligt med flowmålere. Da der ikke måles på vandindtaget kan det ikke vurderes om indvindingstilladelsen er overholdt i perioder udenfor døgn med egenkontrol. Den nye bekendtgørelse vil stille krav til omfanget af kontinuerlige flowmålinger og nøjagtigheden af disse. Her kan det godt blive et tema om dambruget fortsætter med foderkvote eller skal overgå til udleder-kontrol.

Der vil blive meddelt ny indvindingstilladelse i forbindelse med den kommende miljøgodkendelse af dambruget. Dette arbejde forventes påbegyndt, så snart ny dambrugsbekendtgørelse vedtages.

Vandindvinding, grundvand

Fousing Dambrug har tilladelse til indvinding af maksimalt 15 l/s, 55 m³/time og 90.000 m³/år. Der skal være monteret en timetæller på anlægget til at registrere anlæggets driftstid, så de oppumpede vandmængder kan beregnes. Indvundne vandmængder skal hvert år indberettes til kommunen. Der er et fredningsbælte omkring boringen på 5 m.

Der redegøres for placeringen af den østligt beliggende boring (DGU nr. 63.743), samt indvinding af grundvand/drænvand fra indtag nord for driftsbygninger.

Det oplyses, at boringen (63.743) ikke er i drift, fordi den kun giver 1-2 l/s, hvilket langt fra er tilstrækkeligt. Nyt slamdepot er etableret meget tæt på boringen (yderligere bemærkninger under tilsynspunktet "slam"). Boringer som ikke er i drift skal sløjfes, hvilket vil blive taget op i forbindelse med den kommende miljøgodkendelse.

Grundvand/drænvand ledes i ledning under grusvej, ind til brønd nord for driftsbygninger.

Det oplyses, at der er en boring ved indgangen til dammene, som forsyner dambrugets toiletfaciliteter. Boringen fremgår ikke af Jupiter-databasen.

Der vil blive meddelt ny indvindingstilladelse i forbindelse med den kommende miljøgodkendelse. Det vil blive vurderet i hvor høj grad grundvand kan erstatte overfladevand for at imødekomme statens krav om faunapassage til øvre del af Nørredal Bæk og/eller Bredkær Bæk, samtidig med at dambruget kan bevare sin veterinære status. Ny dambrugsbekendtgørelse vurderes også at indeholde vilkår om BAT i forbindelse med avlssdambrug.

Slam

Der er i løbet af 2014-15 inddraget et § 3 beskyttet areal til etablering af nyt slamdepot med geotube og afløb til bundfældningsbassin. Depotet er anlagt på et andet areal end først oplyst (jf. naturnotat af 03-10-2011), og der er ikke inden foretaget en vurdering af om placeringen her kan godkendes. Forholdet er viderebragt i naturgruppen til afklaring. Naturproblematikken skal afklares, inden der kan meddeles miljøgodkendelse. Placering af eksisterende og fremtidige anlæg skal ligeledes afklares i forhold til eventuelle krav i en ny dambrugsbekendtgørelse. Slamdepotet er taget i brug og løsningen med Geotube virker som en fornuftig løsning, hvor slamfraktionen har en forholdsvis lille vandfraktion..

Slambedet blev tømt for nogle år tilbage. Her blev slam lagt op til afvanding på et smalt areal ned til Bredkær Bæk og det er endnu ikke fjernet. Der skal udføres analyser af "slamdepotet" og bortskaffelsen skal ske på baggrund af resultaterne af analysen.

Slambed og bundfældningsbassin er fyldt. Oprensningen er igangsat og forventes afsluttet i december 2016. Slam overføres via pumpe til geotuben.

Det aftales, at gammelt slamdepot bortskaffes, samtidig med slam fra geotuben analyseres og bortskaffes. Det vil ske i december 2016, hvor geotuben forventes at være fyldt. Den årlige produktion af slam forventes, at ligge omkring 50 m³.

Slammet vil blive kørt bort via interne veje på dambruget, dvs. ingen kørsel gennem § 3 område.

Der er indgået aftale om analyser og bortskaffelse med Nomi4S. Slamanalyser skal indsendes til kommunen 8 dage inden bortskaffelse.



Slambassin indrettet med geotube og afløb til bundfældningsbassin (tilsyn 2016).

Affald

Døde fisk opsamles dagligt og opbevares i to lukkede nedgravede beholdere. Der er fluer og der opleves kraftige lugtgener på tilsynstidspunktet. Beholderne er fyldte og skal tømmes snarest muligt. Der er indkøbt ny tank til opbevaring af døde fisk. Beholderen nedgraves og placeres ved driftsbygningerne.

Ingen bemærkninger til opbevaring og bortskaffelse af affald i øvrigt.



To nedgravede beholdere med fiskeaffald. Vil blive fjernet og erstattet af en ny.

Støj

Struer Kommune har hen over sommeren 2016 modtaget en klage over støjgener fra nærmeste nabo. Støjforholdene blev gennemgået ved tilsynet. Der opleves støj fra flere kilder (køleanlæg, pumpe og beluftere), når man bevæger sig rundt på dambruget. Støjgenerne vurderes ikke at være væsentlige, ved ophold på selve dambruget. Ved tilsynets afslutning går vi på grusvejen, op mod nabo. Dambruget ligger nedenfor naboen i en lavning og støjen forstærkes væsentligt når man bevæger sig opad mod nabo. Noget tyder på, at støjen primært kommer fra klækkeriet (kompressor). Vi er alle enige om, at støjen her kan opleves som et problem.

Dambruget vil straks iværksætte foranstaltninger, som kan minimere støjgenerne for nabo. De anvendte initiativer skal oplyses tilsynsmyndigheden. Nabo orienteres.

Ind- og udløb, afgitring og afgitringsbygværk

Ind- og udløb samt indretning af afgitring og afgitringsbygværk gennemgås mere detaljeret ved det kommende godkendelsesarbejde. Der er desuden indledt en undersøgelse af forholdene i vandplanregi. Dambruget havde bestilt en ny udløbskasse, hvor rørføringer fra bundfældningsbassin kunne tilkobles. Der er et generelt krav om 6 mm afgitring ved indløb og 10 mm afgitring ved udløb.



*Indløb fra Bredkær Bæk
(tilsyn 2016)*



Indløb fra Nørredal Bæk (tilsyn 2016)

Udledningstilladelse

Ringkjøbing Amt har i 2006 udstedt påbud med krav om udledningstilladelse til medicin og hjælpestoffer. Der var i den hjemsendte miljøgodkendelse optillet vilkår om anvendelse af medicin og hjælpestoffer, der respekterede nedstrøms miljøkvalitetskrav. Disse vilkår revurderes i forbindelse med det kommende godkendelsesarbejde.

Tømning af sandfang i Bredkær Bæk – funktion af mikrosigte

Der er fra dambrugets side ønske om at sandfanget i Bredkær Bæk, ovenfor dambruget tømmes. Sandfanget er fyldt, hvilket giver anledning til en del sandvanding. Der er siden tilsynets gennemførelse indgået aftale med Christian Stefansen om tømning af sandfanget, og det forventes udført i løbet af efteråret/vinteren. Det er aftalt med Chr. Stefansen, at han orienterer dambruget inden oprensningen foretages.

Sand er årsag til, at vævet i mikrosigten slides hurtigt. Vævet er hullet på tilsynstidspunktet. Torben Nielsen oplyser at der allerede er taget initiativ til at skaden bliver udbedret med en ny 80 µm dug .

Øvrige forhold

Affald afhentes af Marius Petersen.

Det var under ovevejelse om eksisterende leca-filter skulle ændres så det kunne drives med andre mere effektive biofilterelementer i plast.

Dambrugets bundfældningsanlæg er meget lille. Det vil være en fordel såfremt dam nr. 22 kan indgå som en del af renesforanstaltningerne i forbindelse med miljøgodkendelsen.



Kortbilag 1. Placering af dræntilløb og brønde samt boring til grundvandsindvinding.



Kortbilag 2. Slamhåndtering mv.

MØLBJERG DAMBRUG

Miljøgodkendelse

Ingen gældende miljøgodkendelse af Mølberg Dambrug.

Tidligere meddelt miljøgodkendelse er blevet hjemvist til fornyet behandling i Struer Kommune.

Som for Fousing Dambrug afventes vedtagelse af ny dambrugsbekendtgørelse.

Egenkontrol og dokumentation

Årsberetning for forbrug af foder, medicin og hjælpestoffer for 2015 er gennemgået i seneste tilsynsrapport.

Ved tilsynet blev journal for den løbende registrering af forbrug af medicin og hjælpestoffer fremvist. Registreringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Der er i 2015 og 2016 indsendt hhv. 2 og 1 analyserapporter for ind- og udløbsvand. Modtagne resultater blev drøftet ved tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger.

Dokumentation for håndtering af slam fremgår af senere bemærkninger.

Analysér for ind- og udløbsvand (2 årlige analyser)

		BI5 (mg/l) indløb	BI5 (mg/l) udløb	iltmætning (%) indløb	iltmætning (%) udløb
2016		0,68	1,6	3	87
2015	Maj	0,55	2,5	5	77
	August	1,0	2,1	5	58
2014	Maj	0,57	2,3	46	75
	August	0,61	1,9	80	63
2013	Juni	0,63	1,6	38	82
	September	0,89	1,6	42	81
2012	Juni	0,93	1,5	57	63
	November	0,5	0,8	29	72
2011	Maj	1,3	1,4	101	67
	September	0,57	0,92	53	65

Faunaprøver

Udtagning og bestemmelse af faunaprøver har for 2016 vist, at der er målsætningsopfyldelse nedstrøms Mølberg Dambrug (faunaklasse 5). Stationen kan dog pga. lokaliseringen være påvirket af vand fra Kilen.

Resultater faunaprøver, DVFI

	2016	2015	2014	2013	2012
Opstrøms Mølberg Dambrug Vasen Bæk	5	5	6	5	5
Nedstrøms Mølberg Dambrug Vasen Bæk	5	5	4	---	---

Vandindvinding, grundvand

Mølberg Dambrug har tilladelse til indvinding af maksimalt 40 m³/time og 250.000 m³/år (11 l/s). Ifølge tilladelsen skal afgangsrør være monteret med skydeventil. Indvindingen kontrolleres ved etablering af Thompson overfald. Der skal føres journal over, hvornår der indvindes og indvundne mængder i de uger anlægget er i drift. Indvundne vandmængder skal hvert år indberettes til kommunen. Der er et fredningsbælte omkring boringen på 5 m.

Der vil blive meddelt ny indvindingstilladelse i forbindelse med den kommende miljøgodkendelse af dambruget. Dette arbejde forventes påbegyndt, så snart ny dambrugsbekendtgørelse vedtages.

Slam

Intet slamdepot på tilsynstidspunktet. Vi drøfter tømning af bundfældningsbassin og bagkanal/"plantelagune". Det er ikke foretaget tømning siden seneste tilsyn i 2015.

Arealet omkring dambruget er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Mulig placering af slam til afvanding er derfor vurderet af kommunens naturmedarbejder. (notat er vedhæftet tilsynsrapporten). Her fremgår indenfor hvilket område slammet vurderes, at kunne blive lagt op til afvanding. Samtidig er der gjort overvejelser om, hvor evt. fremtidige anlæg til slamhåndtering kan placeres.

Inden arbejdet indledes, skal der indsendes en ansøgning om dispensation efter § 3 i naturbeskyttelsesloven jf. vedhæftede notat. Af ansøgningen skal behovet begrundes, og det skal angives, hvorfor der ikke kan tages anden løsning i brug – en løsning som ikke (midlertidigt) vil påvirke § 3 naturen.

Bundfældningsbassin og bagkanal skal tømmes, slammet skal analyseres og bortskaffes umiddelbart efter sagen er afgjort af naturgruppen. Er der spørgsmål til denne del kan Camilla Nielsen kontaktes på telefon 96848438 eller mail cam@struer.dk.

Der er indgået aftale om analyser og bortskaffelse med Nomi4S. Slamanalyser skal indsendes til kommunen 8 dage inden bortskaffelse.



Fyldt bundfældningsbassin

Affald

Døde fisk opsamles dagligt og opbevares i beholder ved indgangen til dambruget. Beholderen er ikke tæt og skal tages ud af brug. Ny beholder er anskaffet og vil blive nedgravet på samme sted. Det skal sikres, at den er helt tæt inden ibrugtagning, dvs. der skal ske tætning af huller fra monteret håndtag. Affaldshåndteringen må ikke give anledning til væsentlige gener for omgivelserne.



*Eksisterende affaldsbeholder til opbevaring af døde fisk fjernes.
To nye beholdere vil blive klargjort (tætnet) og nedgravet i cirka samme placering.*

Ingen bemærkning til opbevaring og bortskaffelse af affald i øvrigt.

Støj

Ingen bemærkninger.

Ind- og udløb, afgitring og afgitringsbygværk

Ind- og udløb samt indretning af afgitring og afgitringsbygværk gennemgås mere detaljeret ved kommende godkendelsesarbejde. Gitter ved udløb er reetableret.

Andre observationer

Ringkjøbing Amt har i 2006 udstedt påbud med krav om udledningstilladelse til medicin og hjælpestoffer. Der var i den hjemsendte miljøgodkendelse opstillet vilkår om anvendelse af medicin og hjælpestoffer, der respekterede nedstrøms miljøkvalitetskrav. Disse vilkår revurderes i forbindelse med det kommende godkendelsesarbejde.

Der var tilløb fra det store vandhul mod øst til de 2 små damme tættest på parkeringspladsen. Vi fandt ikke ud af hvor det vand løb hen efterfølgende, men gættede på at det var rørført til dambrugets bagkanal.

Det var stadig dambrugets plan at etablere bundfældningsbassin i starten af den nuværende bagkanal og omdanne resten af bagkanalen og det nuværende bundfældningsbassin til plantelagune.



Udløb i Vase Bæk – udløbsrist er reetableret.



Kortbilag 1. Mølbjerg Dambrug