



Tilsynsskema

Sagsid

19/1381

Jedsted Mølle Dambrug

Jedsted Møllevej 11 A, 6771 Gredstedbro

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Jedsted Mølle Dambrug
Adresse	Jedsted Møllevej 11 A, 6771 Gredstedbro
CVR nummer	38046543
Dato for tilsyn	26. juni 2019
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Virksomhedens karakter	Dambrug I 202
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Ingen overskridelser
Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn	Dambruget er nu i fuld drift med alle 12 kummer (den ene var dog netop tømt for fisk). Der er ca. 800 tons fisk på dambruget. Der blev snakket omkring såvel støj- som lugtklage fra naboen.
Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn	For en forøget kvælstof fjernelse er der opstartet rensning med træflis i en del af lagunearealet.
Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold	Der er søgt i kvælstofpuljen for en forøgelse af kvælstofmængden
Øvrige forhold og bemærkninger	Der er givet en ny miljøgodkendelse den 26. august 2016
Har der været en dialog om energitiltag	Nej