



Urbaser A/S
Meterbuen 3
2740 Skovlunde

BALLERUP KOMMUNE

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 11. august 2022

Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.30.16-G01-1-22

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 10. august 2022

Virksomhedens navn	Urbaser A/S
Virksomhedens adresse	Meterbuen 3 og 6-12, 2740 Skovlunde
CVR nummer	32660533
Matrikel	14 BH og 14 BV, Skovlunde By, Skovlunde
Telefonnummer	4189 2016
Virksomhedstype	Midlertidig oplag mv. af ikke-farligt affald K212
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Driftsleder Per Fischer, Urbaser og Claus Beck Schmidt/Lill Dueholm, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Meterbuen 3 og 6-12, 2740 Skovlunde



Håndhævelser

Ingen håndhævelser ved tilsynet udført den 10. august 2022.

Generelt vedrørende Urbaser A/S

Aktiviteter

Virksomheden udfører renovationskørsel/affaldshåndtering for flere kommuner i Storkøbenhavn (primært dagrenovation). Derudover indsamles der jern/metal, kølemøbler og elektronikskrot for enkelte af kommunerne.

Urbaser A/S ligger i dag på både Meterbuen 3 og Meterbuen 6-12, grundet den store kundetilgang.

Virksomheden er ISO14001 certificeret.

Jordforurening

Ejendommene er registreret forurenet på både vidensniveau 1 (V1), mistanke om forurening, angivet med **blåt** på kort ovenfor (Meterbuen 6-12) og på vidensniveau 2 (V2), angivet med **rødt** på kort ovenfor (Meterbuen 3).

Kloakering

Ejendommene er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filar-kiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med naturgas på begge matrikler.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden producerer i dag processpildevand fra vask af renovationsbilerne m/højtryksspuler på adressen Meterbuen 3 – dette ledes over olieudskiller. Spildevandstilladelse er meddelt 28. oktober 2019. Der overvejes også at etablere en vaskeplads på Meterbuen 6-12. Det blev oplyst, at dette kræver olieudskilleranlæg samt spildevandstilladelse.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer sit eget affald i flere fraktioner, bl.a. elektronik, pap, plast, glas/metal og restaffald.

Håndteringen og opbevaringen af affaldet vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	10-08-2022
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,01

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 3. kvartal 2026.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm