

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Sandalvej 3, 6950 Ringkøbing
CVR:	31162882
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 29-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Luftrensningsanlæg: Ejer eftersender data for anlæggets driftstid, vandforbrug og log over ledningsevne.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	17-01-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelse fra januar 2022 er udnyttet i eksisterende stalde. - Gyllebeholder 4: 4.500 m3 gyllebeholder skulle være etableret inden 25-08-2023: ○ Gyllebeholderen blev ikke etableret inden for udnyttelsesfristen og er dermed bortfaldet.
Staldtype	Drænet gulv og spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	<u>Vilkår:</u> - Afkast fra slagtesvinestald 1 og 2 skal være tilsluttet luftrensning. - Luftrensningsanlægget skal forsynes med differenstrykmaler, vandmåler samt ledningsevnesensor. - Ventilationssystemet skal være dimensioneret til at luftrensningsanlægget behandler 7.290 m3 luft pr. time (14,4 %) - Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt. - Luftrensningsanlæggets ledningsevne skal være indstillet i henhold til SKOVs anbefalinger og ikke overstige 3 mS/cm i bundkar ved filter 2. - Tryktabet over luftrensningsanlægget bør ikke overstige 45 pascal (Pa). - Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren halvårligt. Kalibrering af ledningsevnesensoren skal foretages mindst én gang årligt. <u>Egenkontrol</u> - Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres: ○ Ledningsevnen (som minimum på timebasis) ○ Luftrensningsanlæggets driftstid ○ Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet ○ Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre ○ Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. <u>Vurdering:</u> Luftrensningsanlægget er i drift og vurderes ok ved tilsynet: Filtre vurderes til at blive vedligeholdt: Der føres løbende logbog over rengøring/vedligehold af anlægget. Ejer eftersender data for anlæggets driftstid, vandforbrug og løbende log over ledningsevne.

Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Krav om teltoverdækning/fast overdækning af gyllebeholdere. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Foder	<u>Krav IE-husdyrbrug:</u> - Anvendelse af fodringsteknikker til reducere af kvælstof og fosfor: herunder fasefodring, reducere af råprotein og anvendelse af fodertilætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes foder med reduceret råprotein: Foderet tilsættes Beta-xylanase og fytase (HIPhos GT 4000).
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for luftrensning, årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Vurdering:</u> Der er udarbejdet miljøpolitik for ejendommen, samt for virksomhedens andre IE-husdyrbrug. Indsatsområde 2024: Husdyrbrugets miljømål i 2024 er at få en bedre foderudnyttelse. Kontrolplan: Ok. Foder: Der anvendes foder med reduceret råprotein.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Vilkår:</u> - Alle slagtesvinestalde excl. stald buffer og udlevering med drænet gulv + spalter (33%/67%) skal drives med hyppig gylleudslusning. - Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. <u>Vurdering:</u> Biogasanlæg afhenter gylle hyppigt fra fortank. Der udsluses på skift fra hver staldafsnit. Der er ikke tilsluttet en datalogger. Der kan forevises dokumentation på, hvor ofte biogasanlægget afhenter gylle.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Slagtesvin 1 2012	Ja	1.646	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
2	Tilbyg 1 (2016) nord	Ja	894	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
3	Tilbyg 1 (2016) syd	Ja	894	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
4	Slagtesvin 2 - 2012	Ja	1.646	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
5	Tilbyg 2 (2016) nord	Ja	894	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
6	Tilbyg 2 (2016) syd	Ja	894	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
7	Udlevering	Ja	241	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 27-10-2025:</u> 9.250 svin over 30 kg. Derudover køleanlæg, svin og afhentningsplads, svin. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 31.643 slagtesvin (27,6-123,3 kg.) - 2022/2023: 32.699 (32,9-112,7 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Eksisterende staldanlæg.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer/forplads har afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra restvand udsprinkles.
Udsprinkling af restvand	Sprinkler placeret ved læhegn nord for staldanlæg.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-08-2018	728	1.400	0	
Vaskeplads	01-01-2013	160	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder VEST	01-01- 2013	15-11- 2023	10	886	4.500	Teltdug	Beholderkontrolleret 15-11-2023
Gyllebeholder MIDT	02-01- 2013	15-11- 2023	10	886	4.500	Teltdug	Beholderkontrolleret 15-11-2023
Gyllebeholder	01-01- 2018		10	886	4.500	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2012			44	70	Fast låg	
Anden opsamlingsbeh.	01-08- 2018			9	27	Fast låg	Restvand - ensilagesiloer

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afhentes løbende til biogasanlæg, og returneres på adressen eller i eksterne gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder 1 på 4.500 m ³ . mod vest. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder 2 på 4.500 m ³ ., i midten. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.

Gyllebeholder 3	Gyllebeholder 3 på 4.500 m ³ , mod øst. - Beholderen er bygget i 2018. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder 4 på 4.500 m ³ . er ikke etableret. Tilladelse til at etablere tanken er bortfaldet.
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på 1.700 ved Hovervej 68A. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning	Der modtages returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hovervej 68A		1.700

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2010	47915	Tank	50-5323	2010	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2050
2012	9712	Tank	51-5323	2012	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2052

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltanke fra hhv. 2012 og 2010 står på fast bund (i servicenum ved vaskeplads og ved kornsiloer).
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Søndervig Landevej 9.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen anvender delvist vand fra boring/grundvandssænkning og delvist fra byvand/almen vandforsyning. Der er i 2022 givet tilladelse til indvinding af grundvand til dyrehold: 2 boringer (DGU nr. 83.2489 og 83.1994): 18.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037. - Boringer ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Hovervej 66: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 5 boringer (DGU nr. 83.1324, 83.1325, 83.1745, 83.1746, 83.1671): 210.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Boringer er ikke set ved tilsynet. Hovervej 0 (ved nr. 69):

	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding 2 borer (DGU nr. 83.1108 og 83.1415): 42.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Borer ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank/gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til regnvandsgrøft/-bassin. Omfangsdræn/pumpebrønd ved korngrav pumper vand til regnvandsgrøft/-bassin.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret regnvandsgrøft/forsinkelsesbassin syd for staldanlæg.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i kølebrønd ved gyllebeholdere.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Der er opstillet affaldsbeholdere med tydelig afmærkning (piktogrammer), så ansatte tydeligt kan affaldssortere korrekt. Affaldet sorteres. Det køres enten på genbrugsplads eller afsættes via erhvervscontainere.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-10-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.