

Gærum Auto- og Traktorværksted
Brønderslevvej 126
9900 Frederikshavn
Att.: Thorkild Tougaard

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via: kontor@tougaardauto.dk

14. juni 2022

**Rapport efter miljøtilsyn hos Gærum Auto- og Traktorværksted beliggende
Brønderslevvej 126, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2022-03961
Dokumentnummer: 6745987

Frederikshavn Kommune har den 14.06.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Torkild Tougaard og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98486044	CVR nr.	19883132
Fax		P. nr.	1004033482

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Autoværksted, hvor der foretages reparation, service og salg af biler og traktorer. Der har ikke været salg af traktorer de sidste mange år. Værkstedet har 3 ansatte og åbent fra kl. 7.30 til kl. 16.00 - på nær torsdag og fredag, hvor de lukker tidligere. Der er i alt 6 personer på hele lokaliteten. Bygning 2 indeholder klargøringsværksted og udstilling af biler. Derudover er der udstilling af biler på omkringliggende arealer. Der er ikke sket væsentlige ændringer i indretning og drift siden seneste tilsyn. Der er foretaget lidt renovering af bygningerne siden sidste tilsyn.
Egenkontrol (journal)	Der er en årlig serviceaftale på rumventilationen, hvori filterne efterses og udskiftes af DFI-Gruppen A/S, som er et eksternt firma. Filterne er sidst skiftet/efterset den 3. feb. 2022.
Miljøgodkendelse	Værkstedet er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden. Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.
I øvrigt	Ejendommen er opvarmet med naturgas, hvilket også står registreret i BBR.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Værkstedet har rumventilation og udsug ved alle processer. Alle afkast er ligeledes ført over tagryg, så de overholder bestemmelser i lovgivningen, se nedenfor: 

	Der er en årlig serviceaftale på rumventilationen. Filterne er sidst eftersat og udskiftet den 3. feb. 2022 af DFI-Gruppen A/S via serviceaftalen.
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende aktiviteter foregår indendørs og kompressor er ligeledes placeret indendørs. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.


Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der forekommer afløb i værksted, i klargøringsværksted og på udendørs plads. Spildevandet passerer olieudskiller inden det ledes i kloakken. Der forekommer ingen processpildevand - kun vand fra spuling af biler samt vask af gulve. I sjældne tilfælde anvendes udendørs plads til spuling af biler. Før i tiden blev vaskepladsen anvendt til spuling og rengøring af traktorer.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Olieudskiller og sandfang tømmes automatisk hver 3. måned af Stæten. Virksomheden kunne fremvise fakturaer. Sidste tømning var den 31. maj 2022. Virksomheden undersøger ved Stæten, om det er nødvendigt med tømning hver 3. mdr. eller om frekvensen kan sættes ned.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret to aktive tanke i BBR: Størrelse: 2500 L Placering: Indendørs Indhold: mineralsk olie - smørreolie År: 1998 Udløb: år 2028 Denne tank er placeret i værkstedet., se nedenfor: 

	Størrelse: 1200 L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Diesel År: 1998 Udløb: år 2028 Denne tank er placeret indendørs i klargøringsværkstedet, se nedenfor: 
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: -Oliefiltre, spraydåser, kølervæske og bremsevæske: MV Farligt Affald A/S -Spildolie: Avista Oil -Miljøklude: Berendsen Textil Service -Batterier/Akkumulatorer: Returordning med Danbrit Virksomheden har en ca. 1000-1100 l tank i værkstedets grav til opbevaring af spildolie. Der er støbt gulv i graven uden afløb og graven er et afgrænset rum, se nedenfor:  Spildolien afhentes af tankbil, når der er ca. 700-800 l i tanken. Smøreolie og diesel opbevares i tanke. Farligt affald opbevares i godkendte beholdere, se nedenfor:



Virksomheden har tidligere fået en indskærpelse på, at motorolie blev opbevaret i tromler, som var placeret uden opkant på støbt gulv med afløb. Virksomheden har efterkommet indskærpelsen og tromlerne er nu placeret på opsamlingskar, se nedenfor:



Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:

Dagrenovation: AVØ

Dæk: Øksendal Dæk

Plast kofanger: Sæby Produkthandel

Bilruder: begrænset, da der er en returordning med firmaerne der udskifter ruderne

Jern/skrot: Sæby Produkthandel

Papir/pap: virksomheden leverer selv på genbrugspladsen en gang om uge.

Affald fra virksomheden står i godkendte beholdere. Se håndteringen nedenfor:

