

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Fiskbækvej 2, 6920 Videbæk
CVR:	25145178
Type:	Landbr. blandet - ov. 3 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 14-03-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Marksprøjte påfyldes vand på plads, hvor afløb fører til dræn.
Vurdering:
Påfyldningspladsen opfylder ikke kravet til påfyldningsplads, da der ikke er afløb til gylle.
 - **Sprøjte må ikke påfyldes kemi på pladsen.**
 - Hvis pladsen skal opfylde kravet til vaskeplads/påfyldningsplads, skal der laves vulst/afgrænsning og afløb til gylle.
- Markvandsboring: **Vær opmærksom på, at der skal være 25 meter fra markvandsboring til kreaturvanding/drikkekar.**
- **Der skal i CHR-register ansøges om samdrift mellem Fiskbækvej 2 og Hedevangsvej 15,** idet kødkvægsbesætningen er delt på de to ejendomme.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse §17 (§19 bkg)
Godkendelsesdato	02-08-2012
Sidste tilladelse	02-08-2012
Tilladte dyreenheder	63,39
Udnyttelse af anmeldelse	Anmeldelse om skift mellem dyretype fra 2012 er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Kvæg: Slagtekalve går i spaltegulvbokse. - Bindestald og dybstrøelsesareal anvendes ikke på ejendommen. - Smågrise: Gulvtype er ikke set ved tilsynet.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Vilkår om beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	25	17,86	06-07-2012
Slagtekalv st.r. 40-220 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	25	2,94	06-07-2012
Slagtekalv st.r. 220-440 kg	Spaltegulvbokse	25	6,41	06-07-2012
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	7.526	36,18	02-08-2012

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	6	2,0	19,9	0,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	5.500	27,1	736,2	0,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	6	2,3	35,8	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 08-03-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kødkvægsbesætning: 11 køer, 9 kvier og 6 handyr. - Svinebesætning: 1.000 smågrise. <p><u>Ved tilsynet:</u> En større del af kødkvægsbesætningen går på Hedevangsvej 15 (dybstrøelsesareal)</p>
----------	--

	<p><u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u> 5.500 smågrise, 12 årsammekøer, 1 avlstyr, 4 kvier (0-6 mdr.), 6 kvier (6 mdr.-kælvning), 6 slagtekalve (0 mdr.-slagtning).</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal i CHR-register ansøges om samdrift mellem Fiskbækvej 2 og Hedevangsvej 15, idet kødkvægsbesætningen er delt på de to ejendomme.</p>
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Anvendes til wrapballer.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingspladsen er tom ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vær opmærksom på, at dybstrøelse/foderrester skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning. - Fri randbelægning: Ok. - Afløb til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	190	300	0	
Ensilageplansilo	01-01-1952	400	800		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	16-10-2018	10	310	1.250	Flydelag Beholder kontrolleret 16-10-2018.
Gyllekælder	03-01-1800			0	225	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder. Fortank med fast låg.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.250 m³. Beholderkontrol sidst udført i 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	019245-11	Tank		2010	Overjordisk	2.500	Indendørs		
	8425	Tank	12.000	1990	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Overjordisk dieseltank står på fast bund. Nedgravet olietank: Ved oliefyr/kemirum.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i sænket, aflåst kemirum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand på plads, hvor afløb fører til dræn. Vær opmærksom på, at påfyldningspladsen ikke opfylder kravet til påfyldningsplads, da der ikke er afløb til gylle. - Sprøjte må ikke påfyldes kemi på pladsen. Hvis pladsen skal opfylde kravet til vaskeplads/påfyldningsplads, skal der laves vulst/afgrænsning og afløb til gylle. Møddingspladsen opfylder krav til påfyldningsplads, da der er afløb til fortank.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til markvanding: 1 boring (DGU nr. 94.2054): 40.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - Zone rundt om boring: Vær opmærksom på, at der skal være 25 meter fra markvandsboring til kreaturvandingssted.
Vaskeplads - læsseplads	Plads ved "vandtank" opfylder ikke kravene til vaskeplads, da der ikke er afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn og videre til vådområde.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Tages med til afhentningsplads ved Skråvejen 15. Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen i Videbæk.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-03-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,13

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.