

Opsummering af tilsyn (til offentliggørelse på DMA - Digital MiljøAdministration)

Virksomhedens navn	Adresse	Tilsynsdato
Hammel Plast A/S	Frankrigsvej 20	18. juni 2019
Virksomheds type	CVR-nr. / evt. P-nr.	
Tilsynsdato		
D59: Virksomheder der fremstiller plastprodukter ved sprøjttestøbning, ekstrudering, herunder kalandring eller ved termoformning med et års forbrug af plastmaterialer på mindre end eller lig 5 tons/dag.	CVR-nr.: 27931790 P-nr.: 1010669231	
Baggrund for tilsyn		
- Basistilsyn (samlet, regelmæssigt miljøtilsyn på baggrund af tilsynsfrekvens)		
På tilsynet blev ført tilsyn med		
<ul style="list-style-type: none"> - opbevaring af råvarer - Affaldshåndtering - luft emission - Oliekanke - Afløbsforhold 		
Er der konstateret jordforurening?	Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet?	Evt. konklusion på seneste indberetning om egenkontrol (og evt. håndhævelse)
Nej	Nej	Ikke relevant

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.