

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ølgodvej 2, 6880 Tarm
CVR:	16178071
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-09-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllekølingsanlægget har de sidste 3 år gennemsnitligt kørt 4.807 timer/år og opnået en beregnet ammoniakreduktion ved 10 kW køleydelse på 13,7 %.

Vurdering:

Der opnås ikke tilstrækkelig antal driftstimer pr. år for at opnå 15% ammoniakreduktion.

- Med 10 kW køleydelse skal anlægget minimum køre 5.250 timer/år for at opnå 15 % ammoniakreduktion.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.



Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	07-02-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra januar 2022 er udnyttet: - Ny karantænestald inkl. siloer er etableret.
Staldtype	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv.
Miljøteknologi – gyllekøl	<u>Vilkår:</u> - Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 15 % i den nye stald. - Varmepumper på 9 kW køleydelse skal årligt køre i mindst 5.387 timer for at opfylde kravet til køling. - Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> - Anlæggets størrelse, type: ○ Vølund/Nibe F1145-12 EXP: Varmeydelse 11,48 kW, strømforbrug 2,51 = 8,97 kW køleydelse. ○ * Oplyst 24-09-2025: Samtale med service ved Vølund: Der kan regnes med en bedre cop-værdi end 0/35, da gyllen formentlig er 10 grader = (10/35). Vølund vil skønne, at anlægget formentlig yder 10 kW køl ved gyllekøling = højere end ved jordvarme. - Timetal ved tilsyn: 15.962 timer. ○ Timetal ved sidste tilsyn 30-05-2022: 0 (staldanlæg lige taget i brug) Beregnet antal driftstimer pr. år (i alt 1.212 dage siden sidste tilsyn): 4.807 timer/år. <u>Beregnet % ammoniakreduktion ved 10 kW køleydelse = 13,70 %</u> <u>Vurdering:</u> Med ovenstående forudsætninger opnås der ikke tilstrækkelig antal driftstimer pr. år for at opnå en 15% ammoniakreduktion. - Med 10 kW køleydelse skal anlægget minimum køre ca. 5.250 timer/år for at opnå 15 % ammoniakreduktion.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. - Der er etableret teltoverdækninger på gyllebeholdere.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.

Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generelt krav til slagtesvin/polte:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.
Miljøteknologi - andet	På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek. <u>Vurdering:</u> Nyt staldanlæg med ny teknik.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholdere.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Eks. sl. svin	368
2	Ny karantænestald	1.216

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Eks. sl. svin	Nej	278	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
2	Ny karantænestald	Ja	800	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Ældre stald: Anvendes ikke ved tilsynet.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 22-09-2025:</u> 500 grise over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 1.125 sopolte (30-120 kg.). - 2022/2023: 1.125 sopolte (75-115 kg.). Ifølge https://svineflyt.fvst.dk/, periode 01-08-2024 til 31-07-2025: Indgang i CHR nr. 80155: 972 stk. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Pladsen er nedlagt.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der er ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1996	26-09- 2019	10	308	1.356	Flydelag	Beholder kontrolleret 26-09-2019

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved adressen.
Vold omkring gyllebeholder	Der er ikke krav om vold.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1356 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Teltoverdækning. Lukkede luger.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.006 m3 ved Odderupvej 9B:

	- Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Teltoverdækning.
--	--

Aftaler om opbevaring af gødning		
Aftaletype	Adresse	Beholderkontrol udført
Afgive til opbevaring	Odderupvej 9B	26-10-2016
Afgive til opbevaring	Odderupvej 22B	01-07-2024
Afgive til opbevaring	Tøstrupvej 27	11-11-2021
Afgive til opbevaring	Tøstrupvej 37	01-07-2024
Afgive til opbevaring	Vallund Hedevej 2	26-10-2016
Afgive til opbevaring	Blåkildevej 8	26-10-2016
Afgive til opbevaring	Kildegårdsvej 7	01-07-2024

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen olie-/dieseltank på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Opbevares på Skærbækvej 3, 6870.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand)
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Ølgodvej 2:</u> Tilladelse til markvanding: 7 boringer (DGU nr. 103.1186, 103.1411, 103.1468, 103.1574, 103.1660, 103.998, 103.951): 378.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Barslundvej 000</u> (ved nr. 1): Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 103.1581): 30.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <u>Blåkildevej 000</u> (nr. 39/8): Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 102.1064 og 102.682): 141.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. <u>Kildegårdsvej 7:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 102.435): 51.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2040. <u>Skærbækvej 000</u> (ved Knudevej): Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 102.1093): 60.156 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.

	<u>Tøstrupvej 27:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 103.1178 og 103.1199): 52.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2040. - Ved tilsynet blev det oplyst, at denne tilladelse var udløbet: Tilladelsen er fornyet 24-09-2025. <u>Tøstrupvej 37:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 103.1202): 75.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2031. <u>Vallund Hedevej 2:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 102.463 og 102.636): 50.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2031.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Der er i 2024 meddelt tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra karantænestald.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligger på spalter under kadaverkappe til afhentning.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Bringes til genbrug eller håndteres via hovedejendommen (Skærbækvej 3, 6870).

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-09-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	1,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.