



Rapport for miljøtilsyn hos Harrildhusvej 16, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Marcel Jacobs	Harrildhusvej 16	9240 Nibe	Harrild
Tilsynsdato	31-03-2022		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	33350
Mobiltelefon		CVR nr.	29474850
E-mail		P. nr.	1012235085
Samkøring			

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	04-09-2012
Tilladte dyreenheder	244,98 DE
Registrerede dyreenheder	

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
06-09-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke ligge ensilage på de yderste 2 meter af en plansilo
19-07-2017	Aftale	Efterkommet	Der skal etableres afløb i den nordlige ende af ensilagesiloerne.
13-04-2018	Aftale	Efterkommet	Frist forlænget - Aftale fra sidste tilsyn: Der skal etableres afløb i den nordlige ende af ensilagesiloerne.
13-04-2018	Aftale	Efterkommet	Hyldebærtræer omkring gyllebeholderne fjernes
04-04-2022	Aftale	Efterkommet	Træer op ad gyllebeholder skal fjernes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	148	197,33	19-08-2004	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,22	19-08-2004	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	87	41,43	19-08-2004	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ejere blev oplyst om at hvis de ønsker at benytte møddingpladsen igen, skal den tætnes.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen er ikke i anvendelse ved tilsyn. Kompost køres i markstak, som ligger på mark i Rebild Kommune.
Ensilage, afløb	Ok og var frie.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1936		0	20	Fast låg	Anvendes til møddingssaft - afløb til gyllekanal.
Gyllebeholder	01-01-1994	09-01-2015	155	550		
Gyllebeholder	01-01-1998	13-08-2018	750	3.020		
Gyllekanaler	01-01-1998		0	408		
Gyllekanaler	01-05-2002		0	168		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1974		0	8		Gl. gylletank.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998		0	15		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Fine.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på begge beholdere. Elektronisk logbog ok. Der blev ved tilsynet fortalt at der er ved at blive kørt gylle ud.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstationen tømmer m. sugetårn på gyllevognen.
Gyllebeholder, tilledning	Fra gyllesystemet.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Næste kontrol er i 2025 (550 m3 beholder) og 2028 (3.020 m3 beholder).
Gyllebeholder, øvrige	Træer ved gyllebeholder skal fjernes. Ved tilsynet blev det aftalt at de fjernes inden d. 1 maj.
Ensilage, afløb	Ok og var frie

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		1
Kompost i markstak, placering	Kompost i markstak i Rebild Kommune.	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen/boringerne og dens/deres placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.